

ORD
1335

DICHIARAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA DELL' EDIFICIO

Prot. 18211
del 17/07/2017

Ufficio tecnico
del Comune di Camerino
62032 Camerino (MC)

Oggetto: Dichiarazione di messa in sicurezza riguardante l'intervento di riparazione danni a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 dell'edificio sito a Camerino in loc. Morro n°5, distinto in Catasto al Fg. 102, P.IIa 235, sub. 5-7;

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO:

Estremi del titolo abilitativo: SCIA

Proprietà: Paloni Maria Paola

Scheda AEDES n°06 del 14/11/2016:

Data inizio lavori: 23/06/2017

Oggetto dei lavori : Esecuzione di lavori di pronto intervento e messa in sicurezza dopo il sisma del 26/30 ottobre 2016

2. DICHIARAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO:

Il sottoscritto Micarelli Claudio, iscritto al collegio dei Geometri di Camerino al n° 154, in qualità di Direttore dei Lavori per le opere architettoniche dell'intervento di cui all'oggetto, premesso che in data 23/06/2017 con prot. N. (inviata via PEC in data 23/06/2017) è stata trasmessa SCIA per lavori di pronto intervento e messa in sicurezza dopo il sisma del 26 e 30 ottobre 2016, a seguito del completamento di tali lavori, con la presente

DICHIARA

Che i lavori alla data odierna sono completati, pertanto, a seguito degli stessi sono state ripristinate le condizioni di sicurezza già esistenti in data anteriore alle scosse sismiche iniziate il 24 agosto 2016 e venute a decadere a seguito di tali eventi.

I lavori sono stati eseguiti nel rispetto del titolo abilitativo presentato : SCIA del 23/06/2017, e le lavorazioni sono state quelle descritte nella relazione ad essa allegata.

Si allega perizia asseverata a firma dell'Ing. Cairoli Marco nella quale risulta che gli interventi previsti sono stati correttamente messi in opera e che i rischi indotti sul fabbricato adiacente dei sigg.ri Olivieri Anna e Neri Aldo sono stati rimossi e pertanto non è più soggetto ad inagibilità indotta.

In considerazione di quanto sopra espresso, per l'edificio distinto in Catasto al Fg.102, P.IIa/e 235 sub.5-7, come sopra specificato, risultano essere ripristinate le condizioni di sicurezza .

Si chiede pertanto la revoca dell'ordinanze n 458-459 allegate alla presente.

Camerino, li 15/07/2017

Il Direttore dei Lavori architettonico

