



Città di Camerino  
Provincia di Macerata

Settore 3° -Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica-

Prot. n. 27/U.T.C.

Camerino, 28/02/2020

REGIONE MARCHE

Dipartimento per le politiche integrate di  
sicurezza e per la protezione civile

Via Gentile da Fabriano n.3

60125 Ancona

PEC: [regione.marche.protciv@emarche.it](mailto:regione.marche.protciv@emarche.it)

**Oggetto:** Verbale di somma urgenza per LO SPURGO DELLE LINEE FOGNARIE E LO SVUOTAMENTO DELLE FOSSE IMHOFF NELLE AREE S.A.E. “VARANO”-“SANT’ERASMO”-“ARCOFIATO”-“PIEGUSCIANO” – “MORRO” ai sensi dell’art. 163 comma 2 e 3 D.lgs. n.50/2016.

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicati con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all’evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Con ordinanza sindacale sono state dichiarate diverse porzioni del territorio comunale “Zona Rossa”, e in particolare la porzione all’interno del Centro Storico di Camerino;
- Sono state realizzate pertanto Soluzioni abitative d’emergenza (SAE) in diverse parti del territorio comunale in particolare nelle frazioni “VARANO”-“SANT’ERASMO”-“ARCOFIATO”-“PIEGUSCIANO” – “MORRO”;

L’anno 2020, il giorno 28 del mese di febbraio il sottoscritto, Geom. Luca Mari, in servizio presso il Comune di Camerino (MC), recatosi presso le aree SAE di cui sopra in seguito alle segnalazioni dei vari assegnatari delle strutture emergenziali, redige il seguente verbale:

Da una verifica dell’impianto fognario si è constatato che le tubazioni delle fogne e le fosse Imhoff presenti nelle aree S.A.E. di cui sopra, sono piene di liquame proveniente dagli insediamenti.

pag. 1 di 2

Settore 3° -Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente,  
Sisma Ricostruzione Pubblica-

via Le Mosse 10 - 62032 Camerino (MC)

Resp. Ing. Marco Orioli tel.: 0737-637298 e-mail: [marco.orioli@comune.camerino.mc.it](mailto:marco.orioli@comune.camerino.mc.it)

pec: [protocollo@pec.comune.camerino.mc.it](mailto:protocollo@pec.comune.camerino.mc.it) web <http://www.comune.camerino.mc.it>

C.F. 00276830437 partita IVA 00139900435



Camerino



Marchio di qualità  
Turistico Ambientale del  
Touring Club Italiano



Città di Camerino  
Provincia di Macerata

**Settore 3° -Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica-**

Tale fatto oltre ad impedire l'uso dei servizi igienici alla popolazione residente, se non si interviene immediatamente, creerebbe la fuoriuscita del liquame con ovvi problemi di carattere igienico sanitari;

Si rende pertanto necessario nell'immediatezza, affidare l'incarico a ditta specializzata al fine di:

1. Procedere allo svuotamento completo delle fosse Imhoff, delle linee fognarie e dei relativi pozzetti nelle aree S.A.E. di cui sopra;
2. Trasportare il materiale prelevato in luogo idoneo alla ricezione dei liquami prelevati.

Sentite per le vie brevi alcune ditte specializzate per quanto sopra, la ditta ECOLOGIA 2000 S.A.S DI BARTOLACCI MARCO & C. con sede in contrada Berta n. 2 – 62010 Treia (MC) Partita 00913060430, si è resa immediatamente disponibile ad effettuare quanto necessario al fine di svuotare le fosse Imhoff nelle varie aree S.A.E. di cui sopra e rendere fruibile l'uso dei servizi igienici. Pertanto ai sensi dell'art. 163 comma 2 e 3 D.lgs. n.50/2016, si dispone l'attivazione della ditta sopra indicata.

Responsabile del Procedimento  
Geom. Luca Mari

Il Responsabile del Settore 3°  
Ing. Marco Orioli

