

RICEVUTA DI PROTOCOLLO (D.P.R. n.445/2000 e s.m. e l.)

Protocollo: 0031561-19/12/2017-C_B474-SARCH-A

Data di arrivo: 18/12/2017

Mittente: Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile|Comando Prov. VVF MACERATA

Oggetto: DISTACCAMENTO VV.F. CAMERINO - LOC. CASELLE
SCHEDE AEDES - PROVVEDIMENTI STRUTTURALI E GESTIONALI
PER AGIBILITA' PARZIALE E TEMPORANEA AUTORIMESSA

Classificazioni:

Data: martedì 19 dicembre 2017

*Ugente notturna la redazione in nome
Rome*

11/12/17 emessa



MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco Del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Vigili Del Fuoco
Macerata

"Incendii flamma me non invadit"

Ufficio Sedi di Servizio
Tel. 0733 279406

Alla Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Marche
Ancona

Pc Comune di Camerino
Pc All'Ufficio Territoriale del Governo
Prefettura di Macerata
Pe Ministero dell'Interno
Dipartimento dei VVF, del Soccorso Pubblico
e della Difesa Civile
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e
strumentali
Roma
Pc Direzione Regionale VVF Marche
Ancona

OGGETTO: Distaccamento VVF Camerino sito in Loc. Caselle
Schede Aedes. Provvedimenti strutturali e gestionali per agibilità
parziale e temporanea autorimessa.

Pag. 1/3

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MACERATA	
Viale Indipendenza, 158 62100 Macerata Tel. 0733/279410 e-mail ordinaria: comando.macerata@vignifocci.it e-mail certificata: com.macerata@cert.vignifocci.it	Numeri utili per richieste interventi Servizi di Soccorso Tecnico Urgente: Sala operativa: 0733/279498 Fax: 0733/279430 e-mail ordinaria: so.macerata@vignifocci.it e-mail certificata: com.salaop.macerata@cert.vignifocci.it

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza e ai colloqui intercorsi in merito all'oggetto, si rappresenta che, su richiesta dello Scrivente, la Direzione Regionale VVF ha incaricato una commissione composta da funzionari tecnici VVF esperti in strutture al fine di valutare, nel periodo transitorio di esecuzione dei lavori di adeguamento sismico, i provvedimenti strutturali e gestionali finalizzati all'utilizzo parziale e temporaneo della autorimessa in questione.

La suddetta commissione ha relazionato con nota prot. 18600 del 12.12.17 della Direzione Regionale VVF Marche, individuando sia i provvedimenti urgenti da adottare per un utilizzo parziale dell'autorimessa sia i provvedimenti finalizzati alla messa in sicurezza temporanea della stessa, nelle more dell'adeguamento sismico dell'intera struttura.

Pertanto, atteso che lo Scrivente condivide, in linea di massima, le determinazioni della succitata commissione, ove nulla osti si procederà a:

- Rimuovere gli intonaci pericolanti
- interdire l'utilizzo delle prime due campate dell'autorimessa lato distaccamento
- chiudere permanentemente le porte delle campate suddette e il vano di comunicazione tra autorimessa e distaccamento
- consentire il parcheggio nelle rimanenti due campate dei soli mezzi VVF strettamente necessari
- consentire l'accesso nelle campate agibili al solo personale interessato alla movimentazione dei mezzi VVF e solo per il tempo strettamente necessario
- vietare ogni altro utilizzo della autorimessa

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MACERATA	
Viale Indipendenza, 158 62100 Macerata Tel. 0733/279410 e-mail ordinaria: comando.macerata@vigilfuoco.it e-mail certificata: com.macerata@cert.vigilfuoco.it	Numeri utili per richieste interventi Servizi di Soccorso Tecnico Urgente: Sala operativa: 0733/279498 Fax: 0733/279430 e-mail ordinaria: so.macerata@vigilfuoco.it e-mail certificata: com.sahop.macerata@cert.vigilfuoco.it

Inoltre, al fine di ripristinare temporaneamente la continuità nodo-pilastro della trave intermedia posta in adiacenza ai locali del distaccamento, si procederà in amministrazione diretta e previa progettazione speditiva, alla realizzazione di n.6 piastre ed angolari metallici da installare in corrispondenza dei nodi danneggiati.

Quanto sopra nelle more dei lavori di adeguamento sismico e al fine di garantire il servizio di soccorso tecnico urgente nel comprensorio di Camerino.

Si ringrazia per la disponibilità ed attenzione dimostrate.

Allegato per Agenzia Demanio e Comune di Camerino

nota prot. 18690 del 12/12/17 della Direzione Regionale VFB Marche

Dist.cam.agib-temp.18.12.17

PAT/pp

IL COMANDANTE
(Patrizietti)

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MACERATA	
Viale Indipendenza, 158/62000 Macerata Tel. 0733/279410	Numeri utili per richieste interventi Servizi di Soccorso Tecnico Urgente Sala operativa: 0733/279498 Fax: 0733/279430
e-mail ordinaria: comando.macerata@vigilfuoco.it	e-mail ordinaria: so.macerata@vigilfuoco.it
e-mail certificata: com.macerata@cert.vigilfuoco.it	e-mail certificata: salaop.macerata@cert.vigilfuoco.it