

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali		STRUTTURE IN MURATURA		ALTRE STRUTTURE	
Non identificate		A testitura regolare e di cattiva qualità (blocco, mattoni, pietra squadrata, ecc...)		1) Telai in c.a.	
Strutture orizzontali		Senza catene o cordoli		2) Pareti in c.a.	
1. Non identificate		Con catene o cordoli		3) Telai in acciaio	
2. Volte senza catene		Senza catene o cordoli		4) Telai/Pareti in legno	
3. Volte con catene		Con catene o cordoli		REGOLARITÀ	
4. Travi con soletta deformabile (travi in legno con semplice travetto, travi e travelloni...)		Con catene o cordoli		1) Forma piana ed elevazione	
5. Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio travetto, travi e travelloni...)		Con catene o cordoli		2) Disposizione tamponature	
6. Travi con soletta rigida (solai di c.a., travi ben collegate a solette di c.a.,...)		Con catene o cordoli		3) Copertura	
		A		A	
		B		B	
		C		C	
		D		D	
		E		E	
		F		F	
		G		G	
		H		H	
		I		I	
		J		J	
		K		K	
		L		L	
		M		M	
		N		N	
		O		O	
		P		P	
		Q		Q	
		R		R	
		S		S	
		T		T	
		U		U	
		V		V	
		W		W	
		X		X	
		Y		Y	
		Z		Z	

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione	Danno (1)				Provvedimenti di P.I. eseguiti			
	D4 - D5 Gravissimo	D2 - D3 Medio Grave	D1 Leggero	Nulla	Nessuno	Demolizioni	Riparazione e/o tiranti	Puntellare
Componente strutturale-Danno preesistente								
1. Strutture verticali								
2. Solai								
3. Scale								
4. Copertura								
5. Tamponature - Tramezzi								
6. Danno preesistente								

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti			
		Nessuno	Rimozione	Puntellare	Riparazione
1. Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...					
2. Caduta tegole, comignoli, canna fumarie, ...					
3. Caduta comignoli, parapetti, ...					
4. Caduta altri oggetti interni o esterni					
5. Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica					
6. Danno alla rete elettrica o del gas					

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Assente	Pericolo su:		Provvedimenti di P.I. eseguiti	
		Edificio	Vie interne o di fuga	Nessuno	Barriere protettive
1. Crolli e caduta oggetti da edifici adiacenti					
2. Collasso di reti di distribuzione					
3. Crolli da versanti incombenti					

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito		Dissesti alle fondazioni	
1. Cresta	2. Pendio forte	3. Pendio leggero	4. Pianura

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio		8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esito	A Edificio AGIBILE (*)	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)
Basso			
Bassa con provvedimenti			
Alto			

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez. 9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)

(2) Esito C nelle note (Sez. 9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1)

(3) Esito D nelle note (Sez. 9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto

(4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1)

(5) Esito F nelle note (Sez. 9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1)

8-C	1. Solo dall'esterno	2. Parziale	3. Completa (>2/3)
Sull'accuratezza della visita			

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)	
* PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	** PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1. Messa in opera di cerchiate o tiranti	7. Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2. Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8. Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3. Riparazione copertura	9. Transennature e protezione passaggi
4. Puntellatura di scale	10. Riparazioni delle reti degli impianti
5. Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11. Puntellatura accesso porte
6. Rimozione di tegole, comignoli, canna fumarie, ...	12. Altro

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate		
Unità immobiliari inagibili	Nuclei familiari evacuati	N° persone evacuate

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla
8D.2 Intervento su tamponature/forniture lesionate da vari picchi e riparo civile. Estrazione porta partecipata la strada (di fronte a negozi EUROBET - rivestimento preesistente sfaccato)		
8D.11: Sincro e interferenze puntellare anche verso strada e contro l'ulteriore puntellare anche verso strada. Boccia		
8D.9: Transennature e protezione passaggio sotto porta da strada. Correttore zona di parcheggio. Creazione di passaggio pedonale		
I componenti della squadra di ispezione (stampatello)		
HARCO FERRARIN		
BARBARA LICATELLI		
Firma: (sottoscrivere)		
Firma: (sottoscrivere)		

ID MODELLO GPI:

MODELLO GPI

AL COMUNE DI **CLAVEIRINO**

C.O.M.

PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

SCHEDA GPI n. 1

PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI

PROPRIETÀ

DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO

C/O M. D. H. I. N. I. O. I. V. I. A. I. L. E. I. M. A. S. I. E

INDIRIZZO

VIA I. L. E. I. M. A. S. I. E

PUBBLICA
PRIVATA☐ ☒

N. Civ. I

1214

DESTINAZIONE D'USO

UFFICIO

ABITAZIONI VIO COMMERCIALI

PROPRIETÀ

DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO

PUBBLICA
PRIVATA☐ ☐

N. Civ. I

DESTINAZIONE D'USO

RIF. SCHEDA EDIFICIO IV.

PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI

Interventi di manutenzione /
tetti e facciate di via
piena ha inteso e l'altro
purtuttavia il palazzo a
corte interna - Passaggio
pedonale protetto proponente
al fabbricato }?

RIF. SCHEDA EDIFICIO N.

1214

PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI

RIF. SCHEDA EDIFICIO N.

Squadra N. 1 A 2 1 3 5

[Firma]

Data 31/03/17

Il Responsabile

Servizio Edilizia Privata -
Urbanistica - Ricostruzione

Arch. Barbara Malleri

(Firma e timbro responsabile del Comune)

(Firme dei Componenti della squadra di ispezione)

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

N=4500

E=15200



Aedes ID 86237
"B"

- ① Aedes 44390 "A"
 - ② " 44409 "A"
 - ③ " 44414 "A"
 - ④ " 44417 "A"
- ↑
sopr. ripulito
Aedes 105418 "B"

1 Particella: 566

