



COPIA

Registro Generale n. 33

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - SUAP

N. 1 DEL 27-03-2020

PROT.N.3238 DEL 27/03/2020

Ufficio: **URBANISTICA**

Oggetto:	DETERMINAZIONE E IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER MANCATA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI PER LA MISURAZIONE DELLE PORTATE E DEI VOLUMI (Art. 95, c.3 D.Lgs.
-----------------	---

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di marzo, il Responsabile del servizio **MOROSI DARIO**

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, il quale disciplina l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall'Organo Politico;
- Visto l'art. 109, comma 2, del sopra citato T.U. che prevede, per i Comuni privi di dirigenti, la facoltà di attribuire le funzioni gestionali proprie degli stessi, di cui all'art. 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici e dei servizi con provvedimento motivato del Sindaco;
- Visto il Decreto del Sindaco n. 9 del 30/06/2014 prot.n.3788/14 con il quale il Geom. Dario Morosi è stato nominato responsabile del Servizio dell'Area Gestione del Territorio Urbanistica Edilizia pubblica e privata Ambiente del Comune di Visso;

Visto il verbale di accertamento di illecito amministrativo n.33615 del 30/01/2020 del Raggruppamento Carabinieri Parchi – Stazione Carabinieri “Parco” di Visso, pervenuto al Comune di Visso in data 21/02/2020 prot.n.1777, con il quale si contesta al Sig. Biaggi Giuseppe nato a Camerino (MC) il 07/07/1968 e residente a Visso (MC) in Largo Gregorio XIII n.13, C.F. BGGGPP68L07B474L, in qualità di titolare della Troscicoltura Eredi Cherubini di Biaggi Giuseppe con sede a Visso (MC) in Largo Gregorio XIII n.13, C.F. e P.IVA 01275780433, la violazione dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., per mancata installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, nell'impianto ittico situato in Visso, loc. Valle di Ussita;

Dato atto che il suddetto verbale è stato notificato agli interessati in data 21/02/2020;

Dato atto che entro trenta giorni dalla notificazione del suddetto verbale, il Sig. Biaggi Giuseppe di Visso e la Società Agricola Troscicoltura Eredi Cherubini snc di Biaggi Giuseppe di Visso, non

hanno presentato scritti difensivi su carta libera, né richiesto di essere sentiti dal Comune di Visso;

Dato atto che l'infrazione non appare di elevata gravità in relazione all'attività posta in essere dalla Società Agricola Troticoltura Eredi Cherubini;

Dato atto che dalla situazione accertata non sembrano essere stati arrecati evidenti danni o cagionati pericoli in genere e, comunque, nessuna segnalazione in merito è pervenuta al Comune di Visso in tal senso;

Ritenuto che per quanto sopra illustrato, essendo l'infrazione di particolare tenuità in quanto il misuratore risulta essere montato nel punto sotteso delle acque ma non funzionante perché non tarato per la corretta misurazione della portata del DMV del Torrente Ussita e che la sanzione di cui all'art. 133 comma 8 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. possa essere irrogata nella misura minima ridotta di 1/5;

Rilevato che i responsabili dell'infrazione risultano essere:

- 1) Biaggi Giuseppe nato a Camerino (MC) il 07/07/1968 e residente a Visso (MC) in Largo Gregorio XIII n.13, C.F. BGGGPP68L07B474L, in qualità di titolare della Troticoltura Eredi Cherubini di Biaggi Giuseppe con sede a Visso (MC) in Largo Gregorio XIII n.13, C.F. e P.IVA 01275780433, trasgressore;
- 2) Troticoltura Eredi Cherubini di Biaggi Giuseppe con sede a Visso (MC) in Largo Gregorio XIII n.13, C.F. e P.IVA 01275780433, obbligato in solido.

- Visto l'art. 95, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- Visto l'art. 133, comma 8 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- Visto l'art.16 della Legge 24/11/1981 n.689;
- Vista la Legge Regionale 10/08/1998 n.33;
- Per le motivazioni sopra esposte

DETERMINA

la sanzione amministrativa pecuniaria per violazione l'art. 95, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., relativamente al verbale di accertamento di illecito amministrativo n.33615 del 30/01/2020 del Raggruppamento Carabinieri Parchi – Stazione Carabinieri “Parco” di Visso, pervenuto al Comune di Visso in data 21/02/2020 prot.n.1777, per mancata installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, nell'impianto ittico situato in Visso, loc. Valle di Ussita, **nella misura minima ridotta di 1/5 pari ad € 300,00 (trecento/00).**

INGIUNGE

nei confronti di ed in solido fra loro:

- 1) **Biaggi Giuseppe nato a Camerino (MC) il 07/07/1968 e residente a Visso (MC) in Largo Gregorio XIII n.13, C.F. BGGGPP68L07B474L, in qualità di titolare della Troticoltura Eredi Cherubini di Biaggi Giuseppe con sede a Visso (MC) in Largo Gregorio XIII n.13, C.F. e P.IVA 01275780433;**
- 2) **Troticoltura Eredi Cherubini di Biaggi Giuseppe con sede a Visso (MC) in Largo Gregorio XIII n.13, C.F. e P.IVA 01275780433, obbligato in solido.**

di provvedere al pagamento, a favore del Comune, della sanzione amministrativa pecuniaria sopra indicata mediante versamento presso la Tesoreria Comunale – UBI-BANCA – Filiale di Visso IBAN IT85C0311169240000000002100, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) con effetto dalla data di notifica del presente provvedimento.

AVVISA

che decorso infruttuosamente il termine suindicato, si procederà alla riscossione, in forma coatta, della somma dovuta mediante iscrizione a ruolo con le modalità stabilite dalla legislazione vigente in materia.

DISPONE

1. Che la presente ordinanza venga notificata ai soggetti sopra identificati;
2. L'invio in copia della presente ordinanza, una volta notificata, al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Visso e al Raggruppamento Carabinieri Parchi – Stazione Carabinieri "Parco" di Visso.

COMUNICA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale di Macerata, ai sensi del D.Lgs. 01/09/2011, n.15, entro 30 giorni dalla notifica della presente. Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MOROSI DARIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Li Reg. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.
Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MOROSI DARIO

-

RELATA DI NOTIFICA

Visso li _____

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato copia del presente decreto al Sig. _____ consegnandolo nelle mani del Sig. _____
_____.

Reg.n. ____ / _____

IL MESSO COMUNALE
