



**Comune di Visso**  
*Provincia di Macerata*



**COPIA**

Registro Generale n. **553**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**AREA MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE**

**N. 201 DEL 25-09-2018**

Ufficio: **MESSI COMUNALI**

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto:</b> | <b>Riparazione pompa del pozzo di Cupi. Impegno di spesa.</b> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|

L'anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di settembre, il Responsabile del servizio **SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 1 del 03.03.2015 - prot. n. 1209/2015;
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni ;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

**VISTO** che la pompa utilizzata per rifornire d'acqua il serbatoio della frazione di Cupi presenta dei malfunzionamenti;

**CONSIDERATO** che tale attrezzatura è fondamentale per garantire il rifornimento d'acqua per la frazione di Cupi e pertanto occorre provvedere alla riparazione nel più breve tempo possibile;

**SENTITA** la ditta Martinelli Luigi di Macerata, che si è resa disponibile ad eseguire la riparazione di che trattasi in un giorno lavorativo al prezzo di €. 85,00 + iva;

**AQUISITO** il Cig: Z3A2508D2B;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

### **DETERMINA**

**AFFIDARE** la riparazione della pompa del pozzo di Cupi alla ditta Martinelli Luigi di Macerata, P.iva. 00023640436 al prezzo di €. 85,00 oltre iva al 22% per €. 18,70 e così per complessivi €. 103,70;

**IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 103,70 al cap.1474 (cod.bil. 09.04-1.03.01.02.000) del Bilancio 2018.

---

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 02-10-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Remigi Valentina

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal .....02-10-2018 al .....17-10-2018

Li ..... 02-10-2018 Reg. n.\_1172\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---

Copia conforme all'originale.

Li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI