



CITTÀ DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo



cap 64010 - C.so Mazzini, 34 - tel. 0861/918321 - fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA: 00467160677
email: responsabileut@comunecivitelladeltronto.it
email PEC: tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

ORIGINALE

Registro Generale n. 157

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 59 DEL 24-03-2020

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Art.163 D.Lgs. 50/2016 "lavori somma urgenza". Ripristino copertura loculi cimitero Montesanto di Civitella del Tronto (TE) gruppo E, settori A e B gruppo F, settore A, a seguito dell'evento atmosferico "vento" del 11/02/2020. Presa d'atto verbali lavori somma urgenza, affidamento lavori ed assunzione impegno di spesa. CIG: ZCD2C86470

L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GEOM. VERTICELLI FABRIZIO

PREMESSO CHE:

- in data 11.02.2020 il territorio comunale è stato investito da forti raffiche di vento che hanno provocato gravi danni al patrimonio pubblico e privato;
- a causa di numerose segnalazioni pervenute a questo ufficio, è stato effettuato un sopralluogo in data 11.02.2020 presso il cimitero di Montesanto, ove è stato riscontrato il danneggiamento di alcune coperture dei loculi dei gruppi E ed F, in particolare:
 - il danneggiamento della guaina e del cornicione dei loculi del gruppo E – settore "A" e "B";
 - il danneggiamento del cornicione dei loculi del gruppo F – Settore "A";
- con Verbale di somma urgenza in data 12.02.2020, acquisito al protocollo di questo Ente in data 12.02.2020 al prot. n. 1209, si rappresentava la situazione di danneggiamento di alcune coperture dei loculi dei gruppi "E" e "F" del cimitero di Montesanto di Civitella del Tronto (TE).

PRESO ATTO che l'art.163 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ai commi 1, 2 e 3 stabilisce:

1. *In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.*

2. *L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.*
3. *Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.*

..... omissis

VISTO il "Verbale di somma urgenza" (allegato al presente atto) redatto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale in data 12.02.2020, acquisito al protocollo di questo Ente in data 12.02.2020 al prot. n. 1209, circa la condizione di rischio e pericolo derivante dal possibile distacco di ulteriori elementi delle coperture dei loculi dei gruppi "E" e "F" del cimitero di Montesanto di Civitella del Tronto (TE);

CONSIDERATO che qualunque indugio potrebbe comportare l'aggravamento dei danni e la pericolosità dei luoghi, e pertanto occorre procedere con urgenza all'esecuzione dei lavori di ripristino delle coperture danneggiate;

RICHIAMATO l'art.163 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. che al comma 1 recita:

1. *In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.*

VISTO l'Ordine di servizio in data 12.02.2020 prot.n.1209 emesso nei confronti della Ditta Luigino IMPICCINI con sede in Civitella del Tronto (TE), Contrada S. Andrea, P.IVA 01447970672, per l'esecuzione dei "LAVORI IN SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO COPERTURA LOCULI CIMITERO MONTESANTO – gruppo E, settori "A" e "B" – gruppo F, settore "A";

VISTA la Perizia tecnica e di stima sommaria redatta dal Responsabile dell'area Tecnica, in data 12.02.2020 al prot.n.1209, comportante la spesa di € 7.889,60 oltre IVA al 10%, per complessivi € 8.678,56;

RITENUTO opportuno procedere alla presa d'atto del Verbale di somma urgenza, dell'Ordine di servizio e della Perizia tecnica e di stima sommaria (allegati al presente atto) comportante la spesa complessiva di € 8.678,56;

RITENUTO altresì di dover impegnare la spesa complessiva di € 8.678,56 al Cap.2909/1 – del redigendo Bilancio corrente esercizio;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica geom. Fabrizio Verticelli, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico così come desumibile dal DURC con scadenza 12/07/2020 e acquisito agli atti;

VISTO il combinato disposto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il T.U.E.L. n.267 del 18.8.2000 e s.m.i.

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 – art.163;

VISTO il Decreto del Sindaco del 06/07/2018 di nomina quale responsabile dell'area tecnica;

DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) di **PRENDERE ATTO** per i motivi di cui sopra:
 - del Verbale di somma urgenza redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica in data 12/02/2020, riguardante l'esecuzione dei "LAVORI IN SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO COPERTURA LOCULI CIMITERO MONTESANTO – gruppo E, settori "A" e "B" – gruppo F, settore "A" (*allegato al presente atto*);
 - dell'Ordine di servizio e la Perizia tecnica e di stima sommaria redatti in data 12.02.2020 (*allegati al presente atto*), emesso nei confronti della Ditta Luigino IMPICCINI per l'esecuzione dei "LAVORI IN SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO COPERTURA LOCULI CIMITERO MONTESANTO – gruppo E, settori "A" e "B" – gruppo F, settore "A" comportanti la spesa di € 7.889,60 oltre IVA al 10%, per complessivi € 8.678,56;
 - dell'esecuzione dei lavori da parte della ditta Impiccini Luigino;
- 2) di **IMPEGNARE** la spesa di € 8.678,56 al Cap.2909/1 – del redigendo Bilancio corrente esercizio;
- 3) di **DARE ATTO** che il CIG assegnato alla seguente procedura è: ZCD2C86470;
- 4) di **TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- 5) di **DARE ATTO** altresì che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile;
- 6) di **RENDERE** noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Fabrizio Verticelli;



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to Geom. Fabrizio Verticelli

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)

