



MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco Del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Vigili Del Fuoco Macerata
"Incendii flamma me non invadit"

Macerata, li 28/12/2019

da: Comando Prov. le Vigili del Fuoco Macerata

com.macerata@cert.vigilfuoco.it

a: Comune di San Ginesio

comune.sanginesio.mc@legalmail.it

e p.c.: Ufficio Territoriale del Governo di Macerata

protocollo.prefmc@pec.interno.it
protcivile.prefmc@pec.interno.it

NUMERO PAGINE 02 (inclusa la presente)

COMUNICAZIONE IN WRITO

OGGETTO: Comune di San Ginesio (MC) – Incendio generico – C.da Morico, 47.

Si comunica che personale e mezzi di questo Comando, sono intervenuti in data 28/12/2019 alle ore 11:11 circa nel comune di San Ginesio (MC), C.da Morico n°47, per un incendio sviluppatosi all'interno di un edificio di civile abitazione di proprietà del Sig. Marziali Pietro, nato il 27/06/1937 a San Ginesio ed ivi residente.

Il fabbricato, composto da due piani fuori terra ed un seminterrato, è stato realizzato con strutture portanti verticali ed orizzontali in muratura e travi lignee.

Giunti sul posto, verificata l'assenza di persone all'interno dello stabile, si è provveduto ad estinguere prontamente le fiamme scaturite presumibilmente dalla canna fumaria, che avevano poi coinvolto il tetto ed entrambi i piani fuori terra dell'abitazione. Si è proceduto poi allo sgombero di materiali coinvolti dall'incendio ed alla bonifica dello stabile.

L'edificio, in particolar modo nella struttura del solaio e del tetto, a causa del forte calore provocato dall'incendio, ha subito lesioni tali da pregiudicarne la sua stabilità, le elevate temperature hanno gravemente danneggiato l'impianto elettrico ed i danni derivanti dal fumo hanno coinvolto entrambi i piani fuori terra dello stesso.

Sul posto, in via precauzionale e considerato lo stato dei luoghi, si è provveduto all'apposizione del nastro segnaletico presso gli ingressi del fabbricato, al fine di interdirla l'accesso, diffidando il Sig. MARZIALI LORENZO 26/10/1966 S.G. (figlio del proprietario) dal suo utilizzo, sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Allo stato attuale non sussistono pericoli imminenti per la stabilità della struttura, tuttavia le lesioni subite, a causa del forte calore, potrebbero determinare una situazione di un progressivo ed ulteriore decadimento.

ORD. 595 21.12.17 (F. 37 p. 22-23)
146 13.04.17 (F. 37 p. 521)
Pag. 1/2


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MACERATA	
Viale Indipendenza, 158 62100 Macerata Tel. 0733/279410 e-mail ordinaria: comando.macerata@vigilfuoco.it e-mail certificata: com.macerata@cert.vigilfuoco.it	Numeri utili per richieste interventi Servizi di Soccorso Tecnico Urgente: Sala operativa: 0733/279498 Fax: 0733/279430 e-mail ordinaria: so.macerata@vigilfuoco.it e-mail certificata: com.salaop.macerata@cert.vigilfuoco.it

Comune di San Ginesio (MC) - 0015249 del 30-12-2019 arrivo
CIVILI.COM-MC.REGISTRO
UFFICIALE.U.0021301.28-12-2019

Si comunica quanto sopra al Sindaco per gli urgenti provvedimenti di competenza che riterrà necessari al fine di diffidare chi di dovere a far eseguire, sotto la guida di un tecnico abilitato, e previa accurata verifica, tutti i lavori di assicurazione, riparazione e consolidamento richiesti dal caso a tutela della pubblica e privata incolumità.

Nelle more dei suddetti lavori di messa in sicurezza, l'intero fabbricato di cui trattasi è da considerarsi non fruibile. *W*

per il Comandante
(ing. Antonio GIANGIOBBE)
Il Funzionario di Servizio
(I.A. Lorenzo MARCELLI)



Comune di San Ginesio Prot. n. 0015249 del 30-12-2019 arrivo

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MACERATA	
Viale Indipendenza, 158 62100 Macerata Tel. 0733/279410 e-mail ordinaria: comando.macerata@vigilfuoco.it e-mail certificata: com.macerata@cert.vigilfuoco.it	Numeri utili per richieste interventi Servizi di Soccorso Tecnico Urgente: Sala operativa: 0733/279498 Fax:0733/279430 e-mail ordinaria: so.macerata@vigilfuoco.it e-mail certificata: com.salaop.macerata@cert.vigilfuoco.it