



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Pieve Torina, li 30/11/2017

Ordinanza n. 599/terr Prot. n. 10871

IL SINDACO

ATTESO che in data 24 agosto 2016, si è verificato un evento sismico di magnitudo momento 6,0, con epicentro lungo la Valle del Tronto, tra i Comuni di Accumoli e Amatrice (Provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (Provincia di Ascoli Piceno), il quale ha interessato in modo considerevole anche il territorio Comunale di Pieve Torina;

VISTO che gli stessi territori sono stati colpiti il giorno 26 ottobre 2016 alle ore 21,18 circa da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati.

CONSIDERATO che il fenomeno ha provocato nell'intero territorio danni diffusi alle abitazioni, mettendo in pericolo la pubblica incolumità e la sicurezza dei beni pubblici e privati;

RILEVATO che è ancora in atto attività sismica, con la frequente ripetizione di scosse, e che occorre porre in essere in termini di urgenza ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione e in particolare all'integrità fisica;

RITENUTA la necessità di assicurare le condizioni essenziali di sicurezza nei centri abitati, nelle abitazioni sparse e nelle vie di collegamento dei medesimi;

VISTO l'esito di sopralluogo effettuato in data **17.01.2017**, da parte della squadra di rilevamento **P373** (Scheda AeDES n°**69396** **edif. 003**), da cui risulta che l'unità immobiliare ricompresa nell'edificio sito in loc. Appennino, **identificata al Foglio 63, mappale 38, porzione sub 7**, di proprietà della signora:

BRACHETTINI SANTINA nata a **PIEVE TORINA (MC)** il 14/10/1938 C.F. **BRCSTN38R54G657R** residente in **FRAZIONE APPENNINO 94**, 62036 - **PIEVE TORINA (MC)**

versa in una situazione tale, a causa dell'inagibilità "E" ed "F" da compromettere l'incolumità delle persone e quindi è indispensabile adottare provvedimenti del caso;

RITENUTO necessario inibire l'uso dell'unità immobiliare suddetta;

VISTI:

-l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;

- l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- gli art.li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

DICHIARA

L'inagibilità totale dell'immobile sopra descritto, inibendone l'utilizzo agli occupanti a qualunque titolo e per chiunque vi possa accedere, fino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

ORDINA

Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

DISPONE

- di affiggere la presente ordinanza ed il relativo elenco aggiornato, all' Albo Pretorio on line e nel sito del comune di Pieve Torina;
- di notificare la presente ordinanza alla signora **BRACHETTINI SANTINA** sopra generalizzata ed agli enti di seguito elencati:

- a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it ;
- b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it
- c) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – stmc223260@carabinieri.it

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il responsabile del procedimento è Arch. Annarita Luccio, il quale provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti.

Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- il ricorso al Prefetto territorialmente competente, entro 30 giorni;
- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

I termini di cui sopra sono decorrenti dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco
dott. Alessandro Gentilucci



AL COMUNE DI PILIEVE TIRINIA

C.O.M.

RESOCONTO AGIBILITÀ EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

[illegible]

(1) Edificio pubblico: indicare denominazione; edificio privato: indicare "privato" - (2) Edificio pubblico: Comune, Regione, Provincia, Curia, etc.; edificio privato: nome e cognome proprietario

inagibile; f: inagibile per rischio esterno. - (*) Nel caso di inagibilità dichiarata per pericolo esterno indotto, utilizzare la multi-scelta.

Data | 17 | 0 | 14 | 7 |

Componenti squadra di ispezione (nome / cognome)

Firme componenti squadra di ispezione

Squadra N. 1P137131

ARENIA ROBERTA
GHIGLIOTTI PAOLO

(Firma e timbro responsabile del Comune)

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

AL COMUNE DI PILLENZELLA TORINIA _____

C.O.M. | | | | | | | | | | | | | | |

PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE
(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

SCHEDA GP1 n. | 0 | 0 | 0 | 1 |

[illegible]

Squadra N. P373

ARENA ROBERTA
GHIGLIOTTI PAOLO

CHIGLIOTTI PAOLO

Data 1 7 0 1 1 7



(Firme dei Componenti della squadra di ispezione)

(Firma e timbro responsabile del Comune)

SECTION 3

Strutture orizzontali	
1	1) Ilos identificate
2	2) Volte senza catene
3	3) Volte con catene
4	4) Travi con soletta deformata (travi in legno con semprino)
5	5) Travi con soletta semplice (travi in legno con doppio semprino)
6	6) Travi con soletta rigata (spali di c.a., travi benca con soletta rigata)

REGIONE A - DANNI AD E

Livello		Componente strutturale - Danno preesistente
1	2	

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Tipo di danno	
1	Distacco intonaci, rif.
2	Caduta tegole, comin.
3	Caduta cornicioni, p.
4	Caduta altri oggetti
5	Danno alla rete idrica
6	Danno alla rete elett.

CEVIANTE & PERICOLO ESTERNO INDOTTO DA ALTRE

Causa	
1	Crolli o caduta oggettiva
2	Collasso di reti di distribuzione
3	Crolli da versanti instabili

100

100

8-A Valut			
Rischio			
Basso			
Basso con provvedimenti			
Alto			

*) La compilazione della pr
avviso ai sensi delle normati

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.
procedimenti di pronto i

(2) Esito C nelle note (Se

(3) Esito D nelle note (Sez. 1)

(4) Esito E proprio in Sez. 8U event

(5) Esito F nelle note (Sez.
(da indicare anche nel mo

10 S	8-C Sull'accuratezza della visita
20 P	
30 C	

	*	**	PROVVEDIMENTI
	1 ☐	☐	Messa in opera
	2 ☒	☐	Riparazione
	3 ☐	☐	Riparazione
	4 ☐	☐	Puntellatura
	5 ☒	☐	Rimozione di
	6 ☐	☐	Rimozione di

Unità immobiliari inagibili K₁

1

[illegible]

100

I componenti della squadra

DAI O C