



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Pieve Torina, li 27/04/2017

Ordinanza n. 202/terr Prot. n. 3626

IL SINDACO

PREMESSO che in data 24 agosto 2016, si è verificato un evento sismico di magnitudo momento 6,0, con epicentro lungo la Valle del Tronto, tra i Comuni di Accumoli e Amatrice (Provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (Provincia di Ascoli Piceno), il quale ha interessato in modo considerevole anche il territorio Comunale di Pieve Torina;

VISTO che gli stessi territori sono stati colpiti il giorno 26 ottobre 2016 alle ore 21,18 circa da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati.

CONSIDERATO che il fenomeno ha provocato nell'intero territorio danni diffusi alle abitazioni, mettendo in pericolo la pubblica incolumità e la sicurezza dei beni pubblici e privati;

RILEVATO che è ancora in atto attività sismica, con la frequente ripetizione di scosse, e che occorre porre in essere in termini di urgenza ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione e in particolare all'integrità fisica;

RITENUTA la necessità di assicurare le condizioni essenziali di sicurezza nei centri abitati, nelle abitazioni sparse e nelle vie di collegamento dei medesimi;

VISTO l'esito di sopralluogo effettuato in data 24.11.2016, da parte della squadra di rilevamento P1481, da cui risulta che l'unità immobiliare ricompresa nell'edificio sito Via Marconi, destinata a civile abitazione, deposito e garage, **identificata al Foglio 24, mappale 110 ai sub 5,6,7,9,10,11**, di **proprietà comunale**, versa in una situazione tale, a causa dell'inagibilità inagibilità "E" da compromettere l'incolumità delle persone e quindi è indispensabile adottare provvedimenti del caso;

RITENUTO necessario inibire l'uso dell'unità immobiliare suddetta;

VISTI:

- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- gli art.li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

DICHIARA

L'inagibilità totale dell'immobile sopra descritto, inibendone l'utilizzo agli occupanti a qualunque titolo e per chiunque vi possa accedere, fino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

ORDINA

- 1) Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

DISPONE

- di affiggere la presente ordinanza ed il relativo elenco aggiornato, all' Albo Pretorio on line e nel sito del comune di Pieve Torina;
- di notificare la presente ordinanza al Comune di Pieve Torina sopra generalizzato ed agli enti di seguito elencati:

- a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it ;
- b) S.O.I. (Sala operativa integrata di protezione civile) – SOI.Macereta@regione.marche.it
- c) C.C.R. (Centro Coordinamento Regionale) – ccr.marche.sisma2016@emarche.it
- d) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it
- e) Tecniconsul Energia Srl – tecniconsulenergia@postcert.it
- f) Enel Distribuzione – e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
- g) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – stmc223260@carabinieri.it

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il responsabile del procedimento è Arch. Annarita Luccio, il quale provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti.

Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- il ricorso al Prefetto territorialmente competente, entro 30 giorni;
- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

I termini di cui sopra sono decorrenti dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Pieve Torina, li 27/04/2017

Il Sindaco
dott. Alessandro Gentilucci



Strutture verticali	STRUTTURE IN MURATURA										
	Non identificate			A fastidiosa irregolare e di cattiva qualità (pericolare non squadrato, eccell.)			A fastidiosa regolare e di buona qualità (discreti, naturali, pietra squadrata, eccell.)			Pilastri isolati	
Strutture orizzontali										Mista	
										Rinforzata	
1 Non identificate	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
2 Vole senza calce	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3 Vole con calce	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4 Travi con soletta deformabile (travi a legno semplice travetto, travi a volte, ...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5 Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio travetto, travi a travetti, ...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
6 Travi con soletta rigida (travi in c.a., travi in c.a. alleggerite a calce, ecc., ...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione	Danno (1)			Provvedimenti di P.I. eseguiti		
	D4 - D5 Gravissimo	D2 - D3 Medio Grave	D1 Leggero	Nessuno	Demolizioni	Cerchiature e/o tiranti
Componente strutturale- Danno preesistente						
1 Strutture verticali	A ☐	B ☐	C ☐	D ☐	E ☐	F ☐
2 Soli	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Scale	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 Coperture	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 Tamponature - Tramezzi	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6 Danno preesistente	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(1) - Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, compilare: Nullo.

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti					
		Nessuno	Rimozione	Puntelli	Impugnazione	Diradimento di accesso	Trasmissione e protezione e passaggio
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	A ☐	B ☐	C ☐	D ☐	E ☐	F ☐	
2 Caduta tegole, comignoli, canne fumarie, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3 Caduta comignoli, parapetti, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4 Caduta altri oggetti interni o esterni	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5 Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
6 Danno alla rete elettrica o dei gas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:		Provvedimenti di P.I. eseguiti			
	Assente	Edificio	Via d'accesso o di fuga	Vie interne	Nessuno	Diradimento di accesso
1 Crolli o crolli agenti da edifici adiacenti	A ☐	B ☐	C ☐	D ☐	E ☐	F ☐
2 Crolli di reti di distribuzione	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Crolli di versanti incombenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito				Dislivelli alle fondazioni			
1 Orizzale	2 Orizzale forte	3 Orizzale leggero	4 Pendenza	A Bassissimi	B Orizzanti dal suolo	C Orizzanti dal suolo	D Precedenti

8-A Valutazione del rischio				8-B Esito di agibilità			
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)	A Edificio ABILE (*)	B Edificio TEMPORANEAMENTE INABILE (in tutto o in parte) ma ABILE con provvedimenti di P.I. (1)	C Edificio PARZIALMENTE INABILE (2)
	☐	☐	☐	☐	D Edificio TEMPORANEAMENTE INABILE da rivedere con appiombamento (3)	E Edificio INABILE (4)	F Edificio INABILE per rischio esterno (5)
	Basso con provvedimenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Alto	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica statica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) L'Esito B nelle note (Sez. 5) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).
(2) L'Esito C nelle note (Sez. 5) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
(3) L'Esito D nelle note (Sez. 5) specificare motivazioni e tipo di appiombamento qui richiesto.
(4) L'Esito E nelle note (Sez. 5) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C Sull'accuratezza della visita	1 Solo dall'esterno	2 Parziale	3 Completa (>2/3)
8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)	A Sopraluogo rifinito (SR)	B Rivedere (RI)	C Demolito (DM)

* PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	** PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 Messa in opera di cerchiature e tiranti	7 Rimozione di comignoli, parapetti, aggetti, ...
2 Riparazione danni fessure alle tamponature e tramezzi	8 Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 Riparazione coperture	9 Transennature e protezione passaggi
4 Puntellatura di scale	10 Riparazioni delle reti degli impianti
5 Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	11
6 Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate	N° persone evacuate
--	---------------------

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro	Altre osservazioni
ABBANDONATO	Altre osservazioni

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

MASSIMILIANO SULLICI

SERGIO STARKINI

Firma

Reg. Not. 888/2017

COMUNE DI PIEVE TORINA
PROV. DI MACERATA

NOTIFICAZIONE

DELL'ATTO N. 2017/ordinanza/2017

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato

copia simile al/~~alla~~ ~~Sig./Sig.ra~~ Comune di Pieve Torina

nato/a a _____ il _____.

mediante consegna in mani del Architetto

ANNARITA LUCIO.

Pieve Torina, li 21 GIU 2017

Il Ricevente



Il Messo Comunale

Il funzionario incaricato
(Rag. Sabrina Serafini)



