



COMUNE DI SCHEGGINO
UFFICIO TECNICO: AREA EDILIZIA, URBANISTICA, LL.PP.

ORIGINALE

Registro Generale n. 2

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 2 DEL 03-01-2018

**Oggetto: RESTRINGIMENTO CARREGGIATA STRADA COMUNALE
CIVITELLA - MONTE SAN VITO A CAUSA DELLA CADUTA DI MASSI
DALLA PARETE ROCCIOSA**

L'anno duemiladiciotto addì tre del mese di gennaio, il Sindaco PAOLA AGABITI

ORDINA

PRESO ATTO che a seguito degli eventi sismici del 2016 si sono verificate cadute di massi sulla carreggiata della strada comunale Civitella – Monte San Vito;

CONSIDERATO che il fenomeno della caduta di massi risulta sempre più frequente creando un pericolo per la pubblica incolumità;

CONSIDERATA la necessità, a tutela della pubblica incolumità e dell'integrità del patrimonio stradale, di dovere disciplinare la circolazione stradale per il tempo necessario alla massa in sicurezza;

VISTA l'impossibilità di lasciare inalterata la circolazione veicolare sul lato a ridosso delle pendici incombenti, oggetto di pericolo per la suddetta via, per evitare eventuali danni a persone e cose;

VISTI gli artt. 6, 7, del D. Lgs. 30 aprile 1982 n°285, recante il testo del "Nuovo Codice della Strada";

SENTITO il parere dei competenti dell' Ufficio Tecnico Comunale;

ORDINA

Il restringimento al transito veicolare sul tratto di strada comunale denominato "Civitella – Monte San Vito", lato a monte, nei tratti interessati dalla caduta dei massi, fino all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza necessari.

LA PRESENTE ORDINANZA SARA' RESA AL PUBBLICO MEDIANTE AFFISSIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE SUL TRATTO DI STRADA INTERESSATO

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di far rispettare la presente ordinanza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
PAOLA AGABITI

