



COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Vittorio Emanuele II, 8 – 62020 RIPE SAN GINESIO
Tel. e Fax: +39 0733 500102 – 500374
comune.ripesanginesio.mc@legalmail.it



Ordinanza n. 50 del 19.04.2017

REVOCA ORDINANZA N. 13 del 24.08.2016 E CONTESTUALE ADOZIONE DI NUOVO PROVVEDIMENTO DI INAGIBILITA' A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DEI TECNICI MI-BACT DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- in data 26.10.2016, sulla scia dell'attività sismica iniziata il 24/08/2016, si è verificato un ulteriore e grave evento che ha interessato in modo significativo il territorio comunale provocando numerosi danni e mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati;

- a seguito dell'evento sismico nel territorio comunale con decreto sindacale n. 02 del 26.10.2016 è stato attivato il C.O.C. Centro Operativo Comunale e sono stati eseguiti diversi sopralluoghi da parte del Responsabile dell'Ufficio tecnico, dei tecnici inviati dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco e da tecnici disponibili presso il Comune ed, in ragione degli esiti degli stessi, sono state predisposte specifiche ordinanze a tutela della incolumità della popolazione;

VISTA la richiesta di sopralluogo inoltrata a questo Ente da parte del Parroco Sig. DON OTTAVIANO TORDINI per i danni subiti dalla chiesa Parrocchiale San Michele sita in P.zza Vittorio Emanuele II;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 13 del 24.08.2016 con la quale a seguito di sopralluogo speditivo veniva dichiarata la **CHIUSURA** temporanea della chiesa Parrocchiale San Michele sita in Ripe San Ginesio (MC) P.zza Vittorio Emanuele II, in attesa di ulteriori verifiche e sopralluoghi da parte di tecnici idonei;

RICHIAMATE le disposizioni emanate il 21 settembre dal Soggetto Attuatore del Mibact - Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo - con le quali venivano fornite le procedure per la gestione delle attività inerenti alla messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 nelle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, secondo quanto indicato nell'art. 5 dell'ODPC n. 393 del 13.09.2016, dalle quali si evincono le modalità di svolgimento dei sopralluoghi di secondo livello per il rilievo del danno al patrimonio culturale.

PRESO ATTO che in data 08/02/2017 si è svolto il sopralluogo della **squadra dei tecnici accreditati MI-BACT**, dal quale risulta che l'edificio in parola è classificato **Agibile con provvedimenti**;

VALUTATO che la situazione rilevata presenta pericoli tali da compromettere l'incolumità delle persone per cui si ritiene indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone;

PRESO ATTO che nel fabbricato di cui sopra risultano presenti condizioni tali da non consentirne l'uso;

RITENUTO necessario ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l'accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale, degli edifici che presentano lesioni strutturali, fatta eccezione per i Tecnici e gli Addetti incaricati;

VISTO l'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 ;

VISTO l'art. 38, comma 2 della Legge n. 142/1990 nonché l'art. 16 dello Statuto Comunale che conferisce potere di ordinanza al Sindaco;

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO
PROVINCIA DI MACERATA



DISPONE

per le motivazioni in premessa esplicitate, **la revoca dell'ordinanza n. 13 del 24.08.2016 relativa alla chiusura temporanea della Chiesa di San Michele Arcangelo sita in Piazza Vittorio Emanuele II;**

DICHIARA

l'inagibilità temporanea della Chiesa di San Michele Arcangelo sita in Piazza Vittorio Emanuele II, inibendone l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

ORDINA

- 1) al Parroco Sig. DON OTTAVIANO TORDINI nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche, lo sgombero immediato, il divieto di accesso e di utilizzo della porzione di edificio dichiarata inagibile.
- 2) al proprietario o comunque ne abbia la disponibilità a qualunque titolo di procedere ad adottare i provvedimenti urgenti compresi l'eventuale delimitazione dell'area al fine di impedire l'accesso a chiunque.

DISPONE

Per gli uffici competenti,

- *che la presente ordinanza venga affissa sul fabbricato oggetto della presente ordinanza ;*
- *di notificare la presente ordinanza ai proprietari/affittuari dell'immobile in oggetto ;*
- *di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza ;*

Di trasmettere, per conoscenza, la presente Ordinanza, al Comando Stazione Carabinieri di Loro Piceno, Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Marche (SOI: SOI.macerata@regione.marche.it), Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata (PEC: com.macerata@cert.vigilfuoco.it);

Di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto di Macerata (PEC: protocollo.prefmc@pec.interno.it);

Di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge.

INDIVIDUA

ai sensi della L. 241/90 quale Responsabile del procedimento il Geom. Laura CONTRATTI in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale;

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO
PROVINCIA DI MACERATA



RENDE NOTO

che contro la presente Ordinanza gli interessati possono proporre:

- ricorso al Prefetto entro 30 gg.
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche entro 60 gg;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.;

termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Rippe San Ginesio, li 19.04.2017

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO
PROVINCIA DI MACERATA
RELATA D: NOTIFICA

Copia del presente Atto è stata notificata al
Sig.
il giorno del mese
dell'anno mediante consegna
nelle mani di
Il Ricevente *Il Messo Comunale*

IL SINDACO
PAOLO TEODORI



