

C O M U N E D I U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore III - SERVIZIO ELETTRICO

**COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINAZIONE NUMERO 85 DEL 24-10-20
REGISTRO GENERALE NUMERO 547

OGGETTO: Verifica anomalia gruppo 2 della Centrale di S. Placido - Eliminazione problemi di vibrazione e rumorosità durante il funzionamento- Yes Energy - Folignano (AP) - Impegno di spesa

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ELETTRICO

Viste le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:

- n.401 del 03/11/1999 con cui é stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

Visto che il Sindaco, dott. Vincenzo Marini Marini, con decreto n. 3 del 09.01.2019 ha attribuito al sottoscritto Dott. Riccardo Carboni le funzioni di "Responsabile del Servizio III - Servizio Elettrico" con decorrenza dal 09.01.2019;

Visto che il Comune di Ussita è proprietario della rete di distribuzione dell'energia elettrica e che svolge il servizio di maggior tutela per il mercato vincolato;

Visto che il Comune di Ussita cura la manutenzione della rete elettrica avvalendosi del proprio servizio elettrico e talvolta dell'appoggio di ditte esterne;

Visto che il Comune di Ussita è proprietario di tre centrali idroelettriche site nel proprio territorio e ne gestisce una quarta dislocata nel Comune di Visso, di cui ne è proprietario per la misura di 1/3 e che i restanti 2/3 appartengono al Comune di Visso nella misura di 1/3 ed al Comune di Castelsantangelo sul Nera per uguale misura;

Visto che in data 12/10/2020 la ditta Yes Energy specializzata nell'attività di controllo e manutenzione delle centrali ha effettuato un sopralluogo per verificare le anomalie della gruppo 2 della centrale idroelettrica di S.Placido che provocano vibrazioni e rumorosità durante il funzionamento;

Evidenziato che risulta rotto il cuscinetto della turbina e che tale rottura è dovuta da un'anomalia sull'accoppiamento turbina/alternatore;

Preso atto che le attività necessarie per verificare e riparare tale anomalia sono:

- Smontaggio e sostituzione del cuscinetto guasto;

- Smontaggio dell'alternatore e dell'accoppiamento con la turbina;
- Modifica delle distanze di accoppiamento del giunto agendo sulla flangia che si accoppia al volano;
- Sostituzione delle tubazioni che lubrificano e raffreddano le tenute rotanti
- Prove di rumorosità e di attrito

Considerato che la Yes Energy srl ha inviato in data 21.10.2020 (protocollo 8980 del 21.10.2020) un preventivo per le lavorazioni di cui sopra;

Visto che è stato proposto un preventivo di massima di € 1.196,000 + IVA;

Vista la regolarità del DURC;

Visto il **CIG ZEB2EE9CC7** rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di affidare alla ditta Yes Energy srl con sede in Via Albenga 3 a Folignano (AP)- P.I. 02122250448 - i lavori necessari a verificare le anomalie della gruppo 2 della centrale idroelettrica di S.Placido che provocano vibrazioni e rumorosità durante il funzionamento;

3) di impegnare la somma complessiva di euro 1.196,00 + IVA per un totale di € 1.459,12 al capitolo 2449/28 - Cod. Bil **17.01-1.03.02.09.000** - del bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità;

4) di procedere alla liquidazione della spesa su presentazione della fattura elettronica che sarà vistata dal sottoscritto previa verifica della regolarità del documento;

**OGGETTO: Verifica anomalia gruppo 2 della Centrale di S. Placido -
Eliminazione problemi di vibrazione e rumorosità durante il
funzionamento- Yes Energy - Folignano (AP) - Impegno di spesa**

Il Responsabile del Settore
F.to Carboni Riccardo

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al
quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad
assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività
dell'atto.

Ussita, li

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to Boccaccini Gianluca

N.....Reg. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li

L'Addetto alla pubblicazione
F.to

Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la
presente copia é conforme all'originale.

Ussita, li

Il Responsabile del Settore
Carboni Riccardo