



Comune di Serrapetrona

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ORDINANZA N. 10 DEL 25-02-2019

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN PAOLO IN BORGIANO.

L'anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di febbraio,

IL SINDACO

PRESO ATTO che in data 24 agosto 2016 sono iniziati gravi eventi sismici, tutt'ora in corso, che hanno interessato il territorio comunale provocando danni diffusi alle infrastrutture ed alle strutture pubbliche e private;

RICHIAMATI i seguenti riferimenti normativi:

- l'art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e s.m.i;
- l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/08/2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art.3, comma 1, del Decreto Legge 245/2005, convertito con modificazioni, dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico di cui sopra che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
- le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 27, 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con cui sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla predetta delibera del 25.08.2016;
- la Legge 15 dicembre 2016 n.229, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n.189;

PRESO ATTO :

che, a seguito dei danni causati dal sisma 2016 e seguenti, la Chiesa di Paolo in Borgiano è stata dichiarata inagibile con ordinanza sindacale n. 48 del 11/09/2016;

che il suddetto edificio di culto è di proprietà della Parrocchia San Paolo in Borgiano di Serrapetrona ed è catastalmente descritto al foglio n. 30 particella n. A;

che, a seguito dei danni causati dal sisma 2016 e seguenti, il borgo antico della frazione Borgiano, che si sviluppa in via Castello di Borgiano, con Ordinanza Sindacale n. 67 del 06/11/2016 è stato perimetrato all'interno di una "zona rossa" in quanto la maggioranza degli edifici, insieme alla chiesa in oggetto, avevano subito gravissimi danni con rischi di crolli;

che, al fine di un rapido rientro di più famiglie possibili nelle proprie abitazioni, sono state eseguite delle opere di messa in sicurezza su alcuni edifici privati della zona e quindi, con Ordinanza Sindacale n. 226 del 17/07/2017, la zona rossa è stata rettificata riducendone il perimetro e in tale nuova perimetrazione ricadono alcune abitazioni e la Chiesa di San Paolo;

che la Chiesa di San Paolo è stata inserita nel primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale approvato con ordinanza n. 38 del 08/09/2017 del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, ma alla data attuale non risulta presentato alcun progetto di riparazione danni e da informazioni assunte si prevede che i lavori non inizieranno prima di un anno e mezzo;

VISTA la relazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Prot. n. 1141 del 25/02/2019 con la quale si evidenzia che:

- recentemente l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (U.S.R.) sta approvando i progetti di riparazione danni delle abitazioni private che ricadono all'interno della zona rossa della frazione di Borgiano e che, per tali finanziamenti privati, l'U.S.R., secondo quanto previsto dalla vigente normativa, impone delle tempistiche per l'esecuzione dei lavori di riparazione che se non verranno rispettate comporterà la perdita dei suddetti finanziamenti;
- le attuali condizioni di pericolo della Chiesa di San Paolo, se non fossero eliminate con opere di messa in sicurezza, non consentirebbero ai privati di eseguire i lavori per la salvaguardia della pubblica incolumità delle maestranze e quindi si rischierebbe la perdita dei suddetti finanziamenti;
- si suggerisce l'immediata messa in sicurezza della Chiesa di San Paolo in modo da salvaguardare la pubblica incolumità dei soggetti che dovranno effettuare la ricostruzione delle abitazioni private e da garantire altresì di non perdere i relativi contributi pubblici;
- la competenza per tale messa in sicurezza è del Comune di Serrapetrona;
- la somma urgenza delle suddette opere di messa in sicurezza è giustificata anche dal fatto che attualmente vengono registrate delle ulteriori scosse sismiche, seppur di modeste entità, ma che comunque vanno sempre più ulteriormente compromettendo la stabilità strutturale dell'edificio di culto di che trattasi mettendo a rischio l'integrità delle limitrofe viabilità pubbliche ed abitazioni private;

RITENUTO di dover adottare tutti i provvedimenti a garanzia della incolumità delle persone che dovranno transitare sugli spazi pubblici limitrofi alla suddetta Chiesa;

VISTA l'esistenza dei requisiti di contingibilità, urgenza ed interesse pubblico e quindi la propria competenza ad emettere un'ordinanza contingibile e urgente determinazione nella propria qualità di Ufficiale del Governo;

VISTA la legge n.241/90 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

ORDINA

al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di procedere alla messa in sicurezza della Chiesa di San Paolo citata in premessa e catastalmente descritta al foglio 30 particella A, avvalendosi di professionisti e ditte specializzate, entro 90 giorni dalla notificazione del presente provvedimento;

Si individua, ai sensi della Legge 241/1990, quale Responsabile del procedimento, il Geom. Paolo Mariantoni in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Serrapetrona sito in via G. Leopardi n. 18.

La presente ordinanza verrà notificata al Geom. Paolo Mariantoni in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Serrapetrona

e trasmessa, per quanto di competenza:

- all'Ufficio Tecnico Comunale (ufftec@serrapetrona.sinp.net);
- all'Ufficio di Polizia Municipale (polmun@serrapetrona.sinp.net);
- alla Prefettura di Macerata (protocollo.prefmc@pec.interno.it);
- ai Carabinieri della locale Stazione (tmc30473@pec.carabinieri.it);
- alla Regione Marche Dipartimento Protezione Civile (regione.marche.protciv@emarche.it);
- all'Arcidiocesi di Camerino - San Severino M. (curia@pec.arcidiocesicamerino.it);
- al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo per le Marche (sr-mar.uccr@beniculturali.it);
- Parrocchia San Paolo in Borgiano di Serrapetrona;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche (mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it);
- Ufficio Speciale Ricostruzione Marche - Sisma 2016 (regione.marche.usr@emarche.it);

RENDE NOTO

che avverso la presente Ordinanza gli interessati possono proporre:

- ricorso al Prefetto entro 30 giorni;
- ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

F.to PINZI SILVIA

Ordinanza ORDINANZA n.10 del 25-02-2019 COMUNE DI SERRAPETRONA

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27-02-2019 al 14-03-2019.

Lì 27-02-2019

SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO