

Fiuminata
UP

Assistenza Tecnica

riscaldamento - condizionamento - rinnovabili

PIETRO LATINI

VIA FIDANZA, 11
62024 MATELICA (MC)
CELL. 328.4555752 - 3318478128

COD. FISC. LTN PTR 73D03 F051E
P.IVA 01282600434

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

Arrivo

Prot.n. **0005050** del **03-10-2019**

Cat. 4 Classe 4



Matelica, 28-08-2019

oggetto: preventivo di spesa

Dopo il nostro sopralluogo presso l' impianto dei campi da tennis sito nel comune di Fiuminata, si è constatato che un miscelatore termostatico era causa del malfunzionamento.

Per ripristinare il corretto funzionamento, si deve sostituire il miscelatore

Costo componente 186,00 euro+IVA

Costo manodopera 50,00euro+IVA

Totale lavoro 236,00 euro + IVA

in fede

Pietro Latini

Matelica, 28-08-2019