

**SCHEDA VALUTAZIONE GTS
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DI MANUFATTI EDILIZI**

CCR n. _____ Incarico n. _____ del _____ Scheda n° **01** del **12/11/2018**
(Parte I)

ESIGENZA DELLA MESSA IN SICUREZZA (Allegata alla presente)

☐ Richiesta del Cittadino	☐ Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione 1	☐ Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Amm.):
☐ Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco	☒ Altro (specificare) convocazione COI	
Identificativo (es. Num. Richiesta)		Data emissione

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

PROVINCIA RIETI	COMUNE AMATRICE
LOCALITÀ (Frazione, Centri abitato o Zona) CAPRICCHIA, CORNILLO NUOVO, CORNILLO VECCHIO, FORCELLE, PATARICO, PRATO, PRETA, SAN BENEDETTO, TORRITELLA, VARONI.	
INDIRIZZO	Num.
DATI CATASTALI	
Foglio	Mappa
Particella	ID Aggregato (Prot. Civile)
VARI	VARIE

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO

NOMINATIVO PROPRIETARIO/ENTE	COORDINATE (MAP DATUM WGS 84)
DESTINAZIONE D'USO VARIE	LATITUDINE ° LONGITUDINE °

PARERE COMMISSIONE

SOPRALLUOGO COMPIUTO ☐ SI ☒ NO ☐ Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile	ESPRIMIBILE CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS ☐ P1 (interventi minori) ☒ P2 (interventi di media importanza) ☒ P3 (interventi rilevanti) Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F (parere Vigili del Fuoco) ☐ SI ☒ NO	NON ESPRIMIBILE - Motivazioni ☐ Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario ☐ Edificio con vincolo BB.AA. ☒ Occorre Gruppo Allargato
	Note ⁽²⁾ :	
	STIMA URGENZA TECNICA 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐	TIPO SQUADRA VV.F ☐ ORDINARIA ☐ NIS

MEMBRI COMMISSIONE

	Cognome	Nome	firma
Vigili del Fuoco	SEBASTIANI	RAFFAELE	
Cens. Danni Dip. Prot. Civ.			
Tecnico Comunale	SALVETTA	DANILO	
Unità di Crisi MIBAC	GALLITELLI	ILARIA	
Tecnico MIBAC	PIERMATTEI	PAOLA	
Tecnico MIBAC	ANGELETTI LATINI	ESTER	
Tecnico MIBAC	CARFAGNA	DANIELE	
Tecnico Strutturista	CUCINOTTA	MARIANGELA DANIELA	
Tecnico			
Tecnico			

Comune di Amatrice

Partenza

Prot. N. 0015929 del 12-11-2018

Ufficio P.E. - U.O. TECNICO - LAVORI PUBBLICI

Categoria 10 Classe 1 Fascicolo 1



sente scheda

esclusivamente alla tutela del bene culturale, e non invece necessario anche per la tutela della pubblica incolumità e/o per le attività emergenziali e/o sarà di esclusiva competenza del MIBACT e, pertanto, nelle note deve essere riportato quanto segue: "L'INTERVENTO DEVE RIENTRARE SENDO FINALIZZATO UNICAMENTE ALLA TUTELA DEL BENE".

Allegato C

SCHEDA VALUTAZIONE GTS
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DI MANUFATTI EDILIZI

CCR n.
(Parte I)

Incarico n.

del

Scheda n° **01**

del 12/11/2018

ESIGENZA DELLA MESSA IN SICUREZZA (Allegata alla presente)

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Richiesta del Cittadino | ☐ Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione 1 | ☐ Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Amm.): |
| ☐ Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco | ☒ Altro (specificare) convocazione COI | |

Identificativo (es. Num. Richiesta)

Data emissione

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

PROVINCIA
RIETI

COMUNE
AMATRICE

LOCALITÀ (Frazione, Centri abitato o Zona)

CAPRICCHIA, CORNILLO NUOVO, CORNILLO VECCHIO, FORCELLE, PATARICO, PRATO, PRETA, SAN BENEDETTO, TORRITELLA, VARONI.

INDIRIZZO

Num.

DATI CATASTALI

Foglio

Mappa

Particella

ID Aggregato (Prot. Civile)

VARI

VARIE

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO

NOMINATIVO PROPRIETARIO/ENTE

DESTINAZIONE D'USO

VARIE

COORDINATE (MAP DATUM WGS 84)

LATITUDINE

LONGITUDINE

°

°

PARERE COMMISSIONE

SOPRALLUOGO COMPIUTO

☐ SI ☒ NO

☐ Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile

ESPRIMIBILE

CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS

☐ P1 (interventi minori)

☒ P2 (interventi di media importanza)

☒ P3 (interventi rilevanti)

Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F (parere Vigili del Fuoco)

☐ SI ☒ NO

NON ESPRIMIBILE - Motivazioni

☐ Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario

☐ Edificio con vincolo BB.AA.

☒ Occorre Gruppo Allargato

Note⁽²⁾:

STIMA URGENZA TECNICA

1 ☐

2 ☐

3 ☐

4 ☐

TIPO SQUADRAVVF


☐ ORDINARIA

☐ NIS

STIMA DURATA INTERVENTO

(giorni)

MEMBRI COMMISSIONE

	Cognome	Nome	firma
Vigili del Fuoco	SEBASTIANI	RAFFAELE	
Cens. Danni Dip. Prot. Civ.			
Tecnico Comunale	SALVETTA	DANILO	
Unità di Crisi MIBAC	GALLITELLI	ILARIA	
Tecnico MIBAC	PIERMATTEI	PAOLA	
Tecnico MIBAC	ANGELETTI LATINI	ESTER	
Tecnico MIBAC	CARFAGNA	DANIELE	
Tecnico Strutturista	CUCINOTTA	MARIANGELA DANIELA	
Tecnico			
Tecnico			

(1) In tal caso andrà compilata anche la parte seconda della presente scheda

(2) Qualora l'intervento di messa in sicurezza fosse funzionale esclusivamente alla tutela del bene culturale, e non invece necessario anche per la tutela della pubblica incolumità e/o per le attività emergenziali e/o per la funzionalità del sistema idrico, qualsiasi valutazione sarà di esclusiva competenza del MIBACT e, pertanto, nelle note deve essere riportato quanto segue: "L'INTERVENTO DEVE RIENTRARE NELLE VALUTAZIONI ESCLUSIVE DEL MIBACT, ESSENDO FINALIZZATO UNICAMENTE ALLA TUTELA DEL BENE".

SCHEDA VALUTAZIONE GTS "ampliato"
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMICA DI MANUFATTI EDILIZI
 (Su carta intestata del Centro Coordinamento Regionale)

CCR n.

Incarico n.

del

Scheda n° **01**

del 12/11/2018

PARTE SECONDA (Da compilare qualora la modalità di messa in sicurezza preveda la demolizione, totale o parziale, o lo smontaggio controllato, o a seguito di richiesta del GTS in composizione ristretta)

Il Gruppo Tecnico di Sostegno (GTS) ampliato opera con la funzione di sottoporre a verifica il patrimonio immobiliare del Comune in cui ricade lo stabile proponendo al Sindaco i relativi provvedimenti amministrativi di messa in sicurezza, mediante demolizione, o smontaggio controllato, con la finalità di valutare le condizioni di rischio di crolli determinate dallo stato di grave danneggiamento di alcuni fabbricati ed individuando le modalità di riduzione di tali condizioni attraverso la messa in sicurezza, mediante smontaggio controllato, parziale o totale demolizione dei fabbricati stessi. Le verifiche e le successive misure adottate consentono la tutela della pubblica incolumità, la tutela del patrimonio edilizio esposto al rischio indotto dal crollo dei fabbricati posti nelle vicinanze e la riapertura delle principali strade che risultano interdette proprio a causa del pericolo di crolli, così da poter assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione emergenziale e per ragioni di pubblica incolumità e/o utilità. L'autorizzazione paesaggistica ad operare è implicitamente rilasciata all'atto della sottoscrizione della presente scheda da parte del personale afferente agli enti competenti al rilascio.





La medesima sottoscrizione da parte del personale MiBACT vale come autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice del D.Lgs 42/2004 e come parere ai sensi dell'art. 146 del medesimo D.Lgs..

Per quanto attiene l'individuazione dell'edificio è possibile fare riferimento alla "Parte 1" della presente scheda, mentre per la descrizione generale dell'edificio, le caratteristiche costruttive e il quadro fessurativo è possibile fare riferimento alla scheda AEDES (quando presente) nelle sue varie sezioni, avendo cura di meglio descrivere il quadro fessurativo, anche mediante elementi fotografici che possono essere allegati al presente documento.

DESCRIZIONE QUADRO FESSURATIVO E OSSERVAZIONI**PARERE DELLA COMMISSIONE**

SOPRALLUOGO Iniziatore il 12/11/2018 ore 10.30 Finito il 12/11/2018 ore 13.30 ☐ Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile ☐ Parere SFAVOREVOLE alla demolizione Allegati al presente documento Num. All. ☐ Scheda Aedes ☐ Report Fotografico ☒ Altro: Relazione Tecnica	ESPRIMIBILE	NON ESPRIMIBILE - Motivazioni:
	CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL GTS: ☒ S (Smontaggio controllato) ☐ D1 (Demolizione Parziale) ☐ D2 (Demolizione Totale)	
	Intervento Eseguitibile dai VV.F. (parere Vigili del Fuoco) ☐ SI ☒ NO	
Note: VEDI RELAZIONE ALLEGATA		☐ Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire ⁽²⁾ ☐ Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio ⁽³⁾

MEMBRI COMMISSIONE AMPLIATA

	Cognome	Nome	firma
Vigili del Fuoco	GIANNI SERA SERIANI	FABRIZIO RAFFAELLO	
Tecnico Comunale	SALVETTA	DANILO	
Tecnico MIBAC	GALLITELLI	ILARIA	
Tecnico MIBAC	PIERMATTEI	PAOLA	
Tecnico MIBAC	ANGELETTI LATINI	ESTER	
Tecnico MIBAC	CARFAGNA	DANIELE	
Tecnico Strutturista	CUCINOTTA	MARIANGELA DANIELA	
Tecnico			
Tecnico			

(2) Sulla scorta della "Parte Prima", preventivamente alla valutazione in corso, richiedere all'Autorità Giudiziaria la facoltà di esprimere il nulla osta in questione.

(3) Solo nei casi in cui si ritiene necessario una scelta che implica decisioni di livello superiore, con ulteriori competenze.

RELAZIONE TECNICA

ALLEGATA ALLA SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GTS DEL 12.11.2018

Con note mail del 07.11.2018 e 08.11.2018 il Coordinatore COI ha convocato questo GTS al fine di ratificare le prescrizioni aggiuntive della soprintendenza e verbalizzare la nuova situazione emersa con la trasformazione di macerie da tipo C a tipo B con riguardo alle frazioni di seguito elencate.

Con la medesima nota il Coordinatore COI ritiene che il GTS, così convocato, possa riunirsi in forma amministrativa per verbalizzare puntualmente le prescrizioni date, specificando la tipologia del nuovo intervento, sia esso di messa in sicurezza o smontaggio controllato.

Quanto dettato dalle prescrizioni del MIBAC è frutto dell'emanazione delle "Linee operative per la tutela dell'edificato e del tessuto storico-urbanistico delle frazioni" sottoscritte in data 13.08.2018 tra il predetto MIBAC, la Regione Lazio, ed i Comuni di Amatrice ed Accumoli, alle quali si rimanda e ci si riferisce per qualsiasi aspetto inerente la materia specifica e che indirizza questo GTS per l'esatta individuazione della tipologia di intervento da porre in essere per la messa in sicurezza delle infrastrutture.

Corre l'obbligo evidenziare che per i fabbricati ivi trattati il GTS ha già proposto gli interventi di messa in sicurezza nello scrupoloso rispetto delle procedure emanate dalla DICOMAC.

01 - CAPRICCHIA

Con nota assunta al protocollo comunale in data 21.09.2018 al n° 13152 il MIBAC ha trasmesso il verbale di sopralluogo con le indicazioni operative per la frazione di Capricchia, prescrivendo i seguenti interventi per i fabbricati individuati con le particelle di fianco riportate:

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PRESCRITTO DAL MIBAC
99	62, 63	Edifici da trattare come "B": smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi
99	160, 161, 218, 152, 151, 150, 149, 148, 57, 247, 66, 67, 68, 30, 32, 145, 147, 203, 204, 207, 210, 213,	Edifici da trattare come "B": messa in sicurezza e/o smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi da valutare in sede di futura convocazione GTS



PO
de
RE

	153, 154, 230, 233, 226, 227, 228, 229, 220, 221, 138, 214, 136, 134, 133, 131, 132, 863, 127, 183, 186, 189, 192, 191, 190,	
99	Fontana lato sinistro della chiesa	Edifici da trattare come "B": messa in sicurezza

Questo GTS viste le prescrizioni dettate dal MIBAC, analizzati gli interventi proposti e verificato lo stato del danno dei singoli fabbricati CONFERMA in parte gli interventi prescritti dallo stesso MIBAC, come meglio specificato nella tabella che segue:

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PRESCRITTO DAL MIBAC
99	226, 227, 141, 142, 143, 144, 196, 189, 190, 191, 127, 131, 132, 133, 134, 136, 152, 138, 214, 863	Edifici da trattare come "B": smontaggio controllato fino ad altezza da definire con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi
99	218, 161, 155, 156, 157, 158, 230, 233, 228, 229, 148, 149, 150, 151, 220, 221, 210, 213, 203, 204, 207, 27, 30, 32, 140,	Edifici da trattare come "B": messa in sicurezza

99	Fontana lato sinistro della chiesa; Fontana prospiciente p.lla 140	Edifici da trattare come "B": messa in sicurezza
99	66, 67, 68, 247, 160, 819, 904, 154, 28	Edifici da trattare come "B": senza interventi

02 - CORNILLO NUOVO

Con nota assunta al protocollo comunale in data 20.10.2018 al n° 14634 il MIBAC ha trasmesso il verbale di sopralluogo con le indicazioni operative per la frazione di Cornillo Nuovo, prescrivendo i seguenti interventi per i fabbricati individuati con le particelle di fianco riportate:

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PRESCRITTO DAL MIBAC
100	96, 72, 75, 81	Edifici da trattare come "B": messa in sicurezza
100	108, 109, 2, 4	Edifici da trattare come "B": smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi
100	11, 12, 20, 22, 134, 135, 44, 796, 537, 28, 29	Edifici da trattare come "C": maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari. Per le p.lle 28 e 29 si prescrive particolare attenzione nelle operazioni di demolizione in considerazione della salvaguardia della chiesa in adiacenza

Questo GTS viste le prescrizioni dettate dal MIBAC, analizzati gli interventi proposti e verificato lo stato del danno dei singoli fabbricati CONFERMA in parte gli interventi prescritti dallo stesso MIBAC, come meglio specificato nella tabella che segue:

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PRESCRITTO DAL MIBAC
100	96, 72, 75, 81	Edifici da trattare come "B": messa in sicurezza
100	108, 109,	Edifici da trattare come "B": smontaggio controllato fino ad altezza da definire con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi
100	2, 4	Edifici da trattare come "B": smontaggio controllato fino ad altezza primo solaio comprensivo dell'arco esterno in

		pietra e messa in sicurezza delle restanti parti
100	11, 12, 18, 20, 22, 134, 135, 44, 796, 537, 28, 29	Edifici da trattare come "C": maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari. Per le p.lle 28 e 29 si prescrive particolare attenzione nelle operazioni di demolizione in considerazione della salvaguardia della chiesa in adiacenza

03 - CORNILLO VECCHIO

Con nota assunta al protocollo comunale in data 23.10.2018 al n° 14739 il MIBAC ha trasmesso il verbale di sopralluogo con le indicazioni operative per la frazione di Cornillo Vecchio, prescrivendo i seguenti interventi per i fabbricati individuati con le particelle di fianco riportate:

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PRESCRITTO DAL MIBAC
60	152, 108, 153, 154, 221, 155, 399, 136, 149, 68, 251, 69, 164	Edifici da trattare come "B": smontaggio controllato fino ad altezza da definire con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi; eventuale messa in sicurezza delle parti non demolite. In particolare la p.lla 152 è stata suddivisa in tre porzioni che dovranno essere trattate con modalità diverse che saranno discusse in sede GTS.
60	67; 390; 290, 287 e 49.	Edifici da trattare come "B": Valutare la fattibilità della Messa in sicurezza Messa in sicurezza del muro di contenimento sulle p.lle indicate
60	135	Edifici da trattare come "C": maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari.

Questo GTS viste le prescrizioni dettate dal MIBAC, analizzati gli interventi proposti e verificato lo stato del danno dei singoli fabbricati CONFERMA in parte gli interventi prescritti dallo stesso MIBAC, come meglio specificato nella tabella che segue:

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PRESCRITTO DAL MIBAC
60	153, 154, 221, 155, 399, 136, 149, 68, 251, 69, 164.	Edifici da trattare come "B": smontaggio controllato fino ad altezza da definire con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi.
60	152, 108	Edifici da trattare come "B": Messa in sicurezza . Per la p.lla 108 si prescrive uno smontaggio controllato della porzione centrale da effettuare all'esito della messa in sicurezza della porzione che comprende il fontanile e

		dalla porzione connessa alla p.lla 152 come meglio individuato nella planimetria allegata.
60	135	Edifici da trattare come "C": maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari.

04 - FORCELLE

Con nota assunta al protocollo comunale in data 17.10.2018 al n° 14480 il MIBAC ha trasmesso il verbale di sopralluogo con le indicazioni operative per la frazione di Forcelle, prescrivendo i seguenti interventi per i fabbricati individuati con le particelle di fianco riportate:

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PRESCRITTO DAL MIBAC
22	78, 81, 64, 65, 562, 63, 71	Edifici da trattare come "B": valutare la fattibilità della Messa in sicurezza in considerazione del valore storico, testimoniale, della tecnica costruttiva impiegata e della tipologia edilizia in rapporto alla morfologia del tessuto urbano.
22	73, 76, 530, 602, 638, 606, 66, 67	Edifici da trattare come "C": maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari. Per le p.lle 66 e 67 in considerazione della vicinanza con la Chiesa, si raccomanda particolare cautela durante le fasi di demolizione.

Questo GTS viste le prescrizioni dettate dal MIBAC, analizzati gli interventi proposti e verificato lo stato del danno dei singoli fabbricati CONFERMA in parte gli interventi prescritti dallo stesso MIBAC, come meglio specificato nella tabella che segue:

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PRESCRITTO DAL MIBAC
22	78, 81, 64, 65, 562, 63,	Edifici da trattare come "B":Messa in sicurezza
22	71, 73, 76, 530, 602, 638, 606, 66, 67	Edifici da trattare come "C": maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari. Per le p.lle 66 e 67 in considerazione della vicinanza con la Chiesa, si raccomanda particolare cautela durante le fasi di demolizione.

05 - PATARICO

Con nota assunta al protocollo comunale in data 30.10.2018 al n° 15088 il MIBAC ha trasmesso il verbale di sopralluogo con le indicazioni operative per la frazione di Patarico, prescrivendo i seguenti interventi per i fabbricati individuati con le particelle di fianco riportate:

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PRESCRITTO DAL MIBAC
27	137, 138, 236, 151	Edifici da trattare come "C": maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari.

Questo GTS viste le prescrizioni dettate dal MIBAC, analizzati gli interventi proposti e verificato lo stato del danno dei singoli fabbricati CONFERMA, sostanzialmente, l'intervento prescritto dallo stesso MIBAC, come meglio specificato nella tabella che segue:

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PRESCRITTO DAL MIBAC
27	137, 138, 236, 151	Edifici da trattare come "C": maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari.

06 - PRATO

Con nota assunta al protocollo comunale in data 09.11.2018 al n° 15519 il MIBAC ha trasmesso il verbale di sopralluogo con le indicazioni operative per la frazione di Prato, prescrivendo i seguenti interventi per i fabbricati individuati con le particelle di fianco riportate:

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PRESCRITTO DAL MIBAC
64	170, 176	Edifici da trattare come "C": maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari.

Questo GTS viste le prescrizioni dettate dal MIBAC, analizzati gli interventi proposti e verificato lo stato del danno dei singoli fabbricati MODIFICA l'intervento prescritto dallo stesso MIBAC, come meglio specificato nella tabella che segue:

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PRESCRITTO DAL MIBAC
64	170, 176	Edifici da trattare come "B": smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi (stipiti in pietra, cantonali e camini).

07- PRETA

Con nota assunta al protocollo comunale in data 20.10.2018 al n° 14641 il MIBAC ha trasmesso il verbale di sopralluogo con le indicazioni operative per la frazione di Preta, prescrivendo i seguenti interventi per i fabbricati individuati con le particelle di fianco riportate:

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PRESCRITTO DAL MIBAC
103	81, 82, 83	Edifici da trattare come "B": smontaggio controllato fino ad altezza da definire con selezione, catalogazione e

		collocazione in appositi depositi
103	165	Edifici da trattare come "B" : messa in sicurezza con smontaggio controllato del solo ultimo piano
103	Fontana su p.zza Don Giacomo Napoleone	Edificio da trattare come "B": Messa in sicurezza.
103	Opera Don G.Minozzi e canonica retrostante la Chiesa del SS. Crocifisso.	Edifici da trattare come "B": progetti da sottoporre all'attenzione della Soprintendenza.
	Chiesa del SS. Crocifisso	Edificio da trattare come "A": progetto da sottoporre all'attenzione della Soprintendenza.

Questo GTS viste le prescrizioni dettate dal MIBAC, analizzati gli interventi proposti e verificato lo stato del danno dei singoli fabbricati CONFERMA in parte gli interventi prescritti dallo stesso MIBAC, come meglio specificato nella tabella che segue:

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PRESCRITTO DAL MIBAC
103	81, 82, 83	Edifici da trattare come "B": smontaggio controllato fino ad altezza da definire con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi
103	165	Edifici da trattare come "B" : messa in sicurezza con smontaggio controllato del solo ultimo piano. Si prescrive inoltre la realizzazione di una struttura provvisoria atta a proteggere l'involucro muraria
103	Fontana su p.zza Don Giacomo Napoleone	Edificio da trattare come "B": Messa in sicurezza.
103	Opera Don G.Minozzi e canonica retrostante la Chiesa del SS. Crocifisso.	Edifici da trattare come "B": progetti da sottoporre all'attenzione della Soprintendenza, anche in considerazione dell'assenza di precedenti prescrizioni.

	Chiesa del SS. Crocifisso	Edificio da trattare come "A": progetto da sottoporre all'attenzione della Soprintendenza.
--	---------------------------	--

08 - SAN BENEDETTO

Con nota assunta al protocollo comunale in data 30.10.2018 al n° 15087 il MIBAC ha trasmesso il verbale di sopralluogo con le indicazioni operative per la frazione di San Benedetto, prescrivendo i seguenti interventi per i fabbricati individuati con le particelle di fianco riportate:

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PRESCRITTO DAL MIBAC
55	398, 399, 7	Edifici da trattare come "B": valutare la fattibilità della Messa in sicurezza in considerazione dello stato dei luoghi e dell'importanza in relazione alla configurazione del tessuto urbano
55	65, 41	Edifici da trattare come "C": maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari.

Questo GTS viste le prescrizioni dettate dal MIBAC, analizzati gli interventi proposti e verificato lo stato del danno dei singoli fabbricati CONFERMA, sostanzialmente gli interventi prescritti dallo stesso MIBAC, come meglio specificato nella tabella che segue:

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PRESCRITTO DAL MIBAC
55	398, 399, 7	Edifici da trattare come "B": Messa in sicurezza
55	65, 41	Edifici da trattare come "C": maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari.

09- TORRITELLA

Con nota assunta al protocollo comunale in data 07.11.2018 al n° 15373 il MIBAC ha trasmesso il verbale di sopralluogo con le indicazioni operative per la frazione di Torritella, prescrivendo i seguenti interventi per i fabbricati individuati con le particelle di fianco riportate:

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PRESCRITTO DAL MIBAC
94	43, 294, 295, 209	Edifici da trattare come "B": valutare la fattibilità della Messa in sicurezza
79	29	Edifici da trattare come "C": maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari.

Questo GTS viste le prescrizioni dettate dal MIBAC, analizzati gli interventi proposti e verificato lo stato del danno dei singoli fabbricati CONFERMA, sostanzialmente

gli interventi prescritti dallo stesso MIBAC, come meglio specificato nella tabella che segue:

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PRESCRITTO DAL MIBAC
94	43, 294, 295, 209	Edifici da trattare come "B": Messa in sicurezza
79	29	Edifici da trattare come "C": maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari.

10 - VARONI

Con nota assunta al protocollo comunale in data 07.11.2018 al n° 15374 il MIBAC ha trasmesso il verbale di sopralluogo con le indicazioni operative per la frazione di Varoni, prescrivendo i seguenti interventi per i fabbricati individuati con le particelle di fianco riportate:

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PRESCRITTO DAL MIBAC
83	38, 40, 41	Edifici da trattare come "B": valutare la fattibilità della Messa in sicurezza delle porzioni non crollate. La prescrizione non si estende alle parti di realizzazione più recente in c.a. e blocchetti in cemento
83	Fontanile prospiciente la p.lla 17	Edifici da trattare come "B": Messa in sicurezza
83	462, 463, 37	Edifici da trattare come "C": maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari.

Questo GTS viste le prescrizioni dettate dal MIBAC, analizzati gli interventi proposti e verificato lo stato del danno dei singoli fabbricati CONFERMA sostanzialmente gli interventi prescritti dallo stesso MIBAC, come meglio specificato nella tabella che segue:

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PRESCRITTO DAL MIBAC
83	38, 40, 41	Edifici da trattare come "B": Messa in sicurezza delle porzioni non crollate. La prescrizione non si estende alle parti di realizzazione più recente in c.a. e blocchetti in cemento
83	Fontanile prospiciente la p.lla 17	Edifici da trattare come "B": Messa in sicurezza
83	462, 463, 37	Edifici da trattare come "C": maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari.

AVVERTENZE GENERALI E PRESCRIZIONI

Si prescrive inoltre il rispetto pedissequo di quanto indicato:

- A) nella nota prot. n° 5386 del 10.05.2018, assunta al protocollo comunale in data 11.05.2018 al n° 6796, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ad oggetto: *"Accumoli, Amatrice (RI). Attività di rimozione macerie dal sedime dei fabbricati siti nei nuclei storici dei capoluoghi e delle frazioni e della generalità degli immobili di valenza culturale (macerie "A" e "B"). Criticità operative e raccomandazioni."*
- B) *"Linee operative per la tutela dell'edificato e del tessuto storico-urbanistico delle frazioni"* sottoscritte in data 13.08.2018 tra il predetto MIBAC, la Regione Lazio, ed i Comuni di Amatrice ed Accumoli;
- C) Piano della Gestione delle macerie della Regione Lazio;

Si ribadisce inoltre che per assicurare la conservazione della memoria del tracciato urbano preesistente, si dovranno mantenere gli spiccati murari di tutti gli edifici evitando demolizioni a raso come da nota prot. 5386 del 10.05.2018 del MIBACT.

Per ciò che attiene la valutazione dell'altezza dello spiccato murario dei fabbricati classificati di tipo "B", che dovrà essere mantenuto, la stessa dovrà essere effettuata all'atto dell'intervento di messa in sicurezza, previe intese con i funzionari del MIBAC.

Si prescrive, infine, che qualora lo smontaggio controllato, afferente i singoli fabbricati, sia parziale, che disponga cioè il mantenimento di uno o più piani, compresi quindi i solai di piano, dovrà essere sempre contemplata la realizzazione di una struttura leggera in luogo della copertura per la protezione dell'immobile stesso.

Da "Coi Amatrice Accumoli" <coiamatriceaccumoli@regione.lazio.it>
"com.rieti@cert.vigilfuoco.it" <com.rieti@cert.vigilfuoco.it>, "agi.sm@protezionecivile.it"
A <agi.sm@protezionecivile.it>, "sr-laz.uccr@beniculturali.it" <sr-laz.uccr@beniculturali.it>,
"sabap-laz@beniculturali.it" <sabap-laz@beniculturali.it>,
"uff.manutenzione@comune.amatrice.rieti.it" <uff.manutenzione@comune.amatrice.rieti.it>
"Agenzia Protezione Civile" <agenziaprotezionecivile@regione.lazio.it>,
Cc "cristina.lollai@beniculturali.it" <cristina.lollai@beniculturali.it>,
"coordinamento.sm@protezionecivile.it" <coordinamento.sm@protezionecivile.it>, "Moreno
Tuccini" <mtuccini@regione.lazio.it>, "Flaminia Tosini" <ftosini@regione.lazio.it>
Data giovedì 8 novembre 2018 - 08:11

integrazione convocazione GTS

buongiorno

ad integrazione della convocazione inviata il giorno 7.11., relativa al gts di ratifica per il Comune di Amatrice, lo stesso è integrato con la frazione di COLLI.

Espletato questo GTS, si può ritenere conclusa l'attività specifica anche per questo Comune, come per quello di Accumoli prima della riunione con il MIBAC del 15.11.2018 già convocata.

cordiali saluti

Il coordinatore del COI

Fabrizio cola



COI Unico 1 2

tel. 0746 8308271

cell. 335 5872883

e-mail: coiamatriceaccumoli@regione.lazio.it

posta cert: coiunico@regione.lazio.legalmail.it

<http://www.regione.lazio.it/>

Da "Coi Amatrice Accumoli" <coiamatriceaccumoli@regione.lazio.it>
 "com.rieti@cert.vigilfuoco.it" <com.rieti@cert.vigilfuoco.it>, "agi.sm@protezionecivile.it"
 A <agi.sm@protezionecivile.it>, "uff.manutenzione@comune.amatrice.rieti.it"
 <uff.manutenzione@comune.amatrice.rieti.it>, "sabap-laz@beniculturali.it" <sabap-laz@beniculturali.it>, "sr-laz.uccr@beniculturali.it" <sr-laz.uccr@beniculturali.it>
 "Agenzia Protezione Civile" <agenziaprotezionecivile@regione.lazio.it>,
 Cc "coordinamento.sm@protezionecivile.it" <coordinamento.sm@protezionecivile.it>,
 "cristina.lollai@beniculturali.it" <cristina.lollai@beniculturali.it>, "Flaminia Tosini" <ftosini@regione.lazio.it>, "Moreno Tuccini" <mtuccini@regione.lazio.it>

Data mercoledì 7 novembre 2018 - 15:36

convocazione GTS

buongiorno

alla luce dei sopralluoghi effettuati da personale della soprintendenza, competente per territorio, in varie frazioni di Amatrice, ed in attuazione delle "linee operative per la tutela dell'edificato e del tessuto storico-urbanistico delle frazioni", documento firmato il 13.8.2018, è convocato un GTS per ratificare le prescrizioni aggiuntive della soprintendenza e verbalizzare la nuova situazione emersa con la trasformazione di macerie da tipo C a tipo B.

Si ritiene visto che le ordinanze precedentemente emesse erano state predisposte a seguito di attento sopralluogo, e che i nuovi sopralluoghi effettuati non mutano le condizioni di pericolo in atto ma diversificano gli interventi, si ritiene che lo stesso Gruppo di sostegno tecnico possa riunirsi in forma amministrativa per verbalizzare puntualmente le prescrizioni date, specificando questo sì, la tipologia di nuovo intervento, sia esso di messa in sicurezza o smontaggio controllato con certezza come previsto dalle voci del modello di verbale GTS stesso.

Fatte queste premesse, che questa struttura ritiene fondamentali per operare al meglio, è convocato un GTS il giorno 12.11.2018 ore 10.30 presso il Comune di Amatrice per ratificare le nuove prescrizioni per le Particelle delle seguenti frazioni:

Capricchia;
 Cornillo Nuovo;
 Cornillo Vecchio;
 Forcelle;
 Preta;
 S.Benedetto;
 Torritella;
 Varoni.

Inoltre non risultano pervenuti verbali di sopralluogo per le frazioni di:

Torrita;
 Aleggria;
 Domo.

Per questo si richiede di inserirle nel GTS del 12 p.v. per completar l'iter prima della riunione che si terrà al MIBAC il 15.11.p.v.

cordiali saluti

Il coordinatore del COI

Fabrizio Cola



COI Unico 1 2

tel. 0746 8308271

cell. 335 5872883

e-mail: coiamatriceaccumoli@regione.lazio.it

posta cert: coiunico@regione.lazio.legalmail.it

<http://www.regione.lazio.it/>



Ministero per i beni e le attività culturali
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Frosinone, Latina e Rieti
via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA



Al Comune di Amatrice
protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it
uff.manutenzione@comune.amatrice.rieti.it
manutenzione@pec.comune.amatrice.rieti.it

Alla Regione Lazio
Direzione regionale politiche ambientali e ciclo rifiuti
val.amb@regione.lazio.legalmail.it
ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it

Al COI Amatrice Accumoli
coiamatriceaccumoli@regione.lazio.it

Alla Ditta GARC S.p.a.
info@garcspa.it

**OGGETTO: Amatrice, frazione di Capricchia.
PRESCRIZIONI OPERATIVE**

Con riferimento all'oggetto, visti gli imminenti lavori di demolizione, questa Soprintendenza ravvisate le seguenti necessità legate alla tutela dei centri storici minori:

- di preservare la memoria del tracciato urbano preesistente;
- di conservare il rapporto con il contesto urbano;
- di evitare le demolizioni a raso assicurando la permanenza di spiccati murari che costituiranno i capisaldi per progettare la ricomposizione del tessuto urbano;
- di preservare le tecniche costruttive e le murature;
- di preservare la qualità dei centri assicurando la permanenza dei tracciati storici, dei volumi, della configurazione architettonica, delle tradizioni costruttive sotto il profilo della percezione dello skyline;

ha effettuato nei giorni 9 e 19 del mese di luglio, dell'anno 2018, dei sopralluoghi nella frazione di Capricchia, Amatrice (RI), a seguito dei quali le seguenti particelle sono state identificate quali edificato di tipo "B" e per le quali sono state individuate le seguenti prescrizioni operative:

- p.lle 62 e 63, smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi;
- p.lle 160, 161, 218, 152, 151, 150, 149, 148, 57, 247, 66, 67, 68 messa in sicurezza e/o smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi, da valutare in sede di futura convocazione GTS;



Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti
Via Pompeo Magno 2 00192 ROMA tel 063265961, fax 063214447
PEC: mbac-sabap-laz@mailcert.beniculturali.it e-mail: sabap-laz@beniculturali.it

- p.lle 30, 32, 145, 147, 203, 204, 207, 210, 213 messa in sicurezza e/o smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi, da valutare in sede di futura convocazione GTS;
- p.lle 153, 154, 230, 233, 226, 227, 228, 229, 220, 221, messa in sicurezza e/o smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi, da valutare in sede di futura convocazione GTS;
- p.lle 141, 142, 140, 196, 155, 156, 157, 158 smontaggio controllato fino ad altezza da valutare in sede di futura convocazione di GTS ;
- p.lle 138, 214, 136, 134, 133, 131, 132, 863, 127, smontaggio controllato e/o messa in sicurezza con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi, da valutare in sede di futura convocazione GTS;
- 183, 186, 189, 192, 191, 190, messa in sicurezza e/o smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi, da valutare in sede di futura convocazione GTS.

Si prescrive la messa in sicurezza della fontana, ubicata sul lato sinistro della Chiesa. Si rammenta che per tutto il tessuto storico valgono le indicazioni delle circolari MiBACT, e, in particolare, della circolare 5386 del 10.05.2018 nel punto in cui si richiama l'esigenza di porre particolare attenzione alla permanenza degli spiccati murari, evitando le operazioni di demolizioni a raso, ai fini della successiva progettazione della ricomposizione del tessuto urbano.

Per quanto riguarda il trattamento delle macerie, ravvisato l'interesse degli edifici qui elencati, si prescrive la salvaguardia e la conservazione delle macerie (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le cornici, le soglie delle finestre, cantonali e portali) secondo le indicazioni delle linee di indirizzo per la rimozione e gestione delle macerie dell'UCCR MiBACT.

I Funzionari Architetti

(Arch. Esther Angeletti Latini)

Angeletti Esther

(Arch. Ilaria Gallitelli)

Gallitelli Ilaria

(Arch. Monica Minichini)


Minichini Monica

14 AGO 2018

Il Soprintendente *ad interim*
(Arch. Stefano Gizzi) *Stefano Gizzi*

LEGENDA

- TESSA IN SICUREZZA EDIZIONE
- ENCLOSURE CONTROVIO
- TESSA IN SICUREZZA ELO STAGIONE
- CONTROVIO



N=40500

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534 000 x 876 000 metri
22-MAR-2018 15:51:16
Profilo: 1282476-2018

Comune: AMATRICIA
Foglio: 39

Particella 21

CAPACITA'

100

100

1008-3





Ministero per i beni e le attività culturali
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Frosinone, Latina e Rieti
via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA

MIRACI/SABAP-LAT 18/10/2018 09:34:44

Salve MTA

COMUNE DI AMATRICE
20 OTT 2018
PROT. N. 14643

Al Comune di Amatrice
protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it
uff.manutenzione@comune.amatrice.rieti.it
manutenzione@pec.comune.amatrice.rieti.it

Alla Regione Lazio
Direzione regionale politiche ambientali
e ciclo rifiuti
val.amb@regione.lazio.legalmail.it
ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it

Al COI Amatrice Accumoli
coiamat@regione.lazio.legalmail.it

OGGETTO: Amatrice, frazione di Cornillo Nuovo
PRESCRIZIONI OPERATIVE

Con riferimento all'oggetto, visti i lavori di demolizione in corso, questa Soprintendenza ravvisa le seguenti necessità legate alla tutela dei centri storici minori:

- di preservare la memoria del tracciato urbano preesistente;
- di conservare il rapporto con il contesto urbano;
- di evitare le demolizioni a raso assicurando la permanenza di spiccati murari che costituiranno i capisaldi per progettare la ricomposizione del tessuto urbano;
- di preservare le tecniche costruttive e le murature;
- di preservare la qualità dei centri assicurando la permanenza dei tracciati storici, dei volumi, della configurazione architettonica, delle tradizioni costruttive sotto il profilo della percezione dello skyline;

il giorno 26, del mese di settembre, dell'anno 2018, è stato effettuato un sopralluogo nella frazione di Cornillo Nuovo, Amatrice (RI).

Sono presenti:

- Per la SABAP Frosinone, Latina, Rieti, i funzionari architetti Daniele Carfagna, Maria Gallitelli, Paola Piermattei, funzionario storico dell'arte Giuseppe Cassio.

Si è svolta una ricognizione dello stato dei luoghi nonché degli edifici oggetto di futura demolizione e sono state identificate quale edificato di tipo "B" le seguenti particelle per le quali si prescrivono le seguenti opere:



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti
Via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA - tel. 063265961; fax 063214447
PEC: mbac.sabap-laz@ministero.benei.it e-mail: sabap-laz@beniculturali.it

fr

PC

ST

che

- P.lle 96, 72, 75, 81,: messa in sicurezza,
- p.lle 108, 109, 2, 4: smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi.

Si rammenta, comunque, che per tutto il tessuto storico valgono le indicazioni delle circolari MIBAC, e, in particolare, della circolare 5386 del 10.05.2018 nel punto in cui si richiama l'esigenza di porre particolare attenzione alla permanenza degli spiccati murari, evitando le operazioni di demolizioni a raso, ai fini della successiva progettazione della ricomposizione del tessuto urbano oltre alle "Linee operative per la tutela dell'edificato e del tessuto storico-urbanistico delle frazioni" redatte e sottoscritte ad agosto 2018.

In particolare per le seguenti particelle si prescrive una maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari:

- p.lle n. 11, 12, 18, 20, 22, 134, 135, 44, 796, 537;

Per le particelle 28 e 29 si prescrive una particolare attenzione nelle operazioni di demolizione in considerazione della salvaguardia della chiesa in adiacenza.

Per quanto riguarda il trattamento delle macerie, ravvisato l'interesse degli edifici qui elencati, si prescrive la salvaguardia e la conservazione delle stesse (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le cornici, le soglie delle finestre, cantonali e portali) secondo le indicazioni delle linee di indirizzo per la rimozione e gestione delle macerie dell'UCCR MIBACT.

I funzionari architetti:

(Arch. Daniele Carlucci)

Daniele Carlucci

(Arch. Maria Gallitelli)

Maria Gallitelli

(Arch. Paola Piermattei)

Paola Piermattei

(Dott. Giuseppe Cassio)

Giuseppe Cassio

Per il Soprintendente *ad interim*

(Arch. Stefano Cizzi)

Il funzionario delegato

(Dott.ssa Giovanna Rita Bellini)


Giovanna Rita Bellini

MESSA IN CURA E/ - MONTAGNO (GR) ROLLO TO

UNTERNEHMENSTYP: PLUGG & SALVAGUADA
ELEMENT: INTRAKT

Re: Mr. Mc

N=39600





Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Frosinone, Latina e Rieti
via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA

PROT 13462-P DEL 13/10/2018
CLASS. 34.07.10/2.23

Comune di Amatrice
Arrivo

Prot. N. 0014739 del 23-10-2018
Ufficio UFFICIO TECNICO LAVORI
PUBBLICI

Categoria 10 Classe 1 Fascicolo 1



OGGETTO: Amatrice, frazione di Cornillo Vecchio
PRESCRIZIONI OPERATIVE

Con riferimento all'oggetto, visti i lavori di demolizione in corso, questa Soprintendenza ravvisate le seguenti necessità legate alla tutela dei centri storici minori:

- di preservare la memoria del tracciato urbano preesistente;
- di conservare il rapporto con il contesto urbano;
- di evitare le demolizioni a raso assicurando la permanenza di spiccati murari che costituiranno i capisaldi per progettare la ricomposizione del tessuto urbano;
- di preservare le tecniche costruttive e le murature;
- di preservare la qualità dei centri assicurando la permanenza dei tracciati storici, dei volumi, della configurazione architettonica, delle tradizioni costruttive sotto il profilo della percezione dello skyline;

Il giorno 03, del mese di ottobre, dell'anno 2018, è stato effettuato un sopralluogo nella frazione di Cornillo Vecchio, Amatrice (RI).

Sono presenti:

- Per la SABAP Frosinone, Latina, Rieti, i funzionari architetti Daniele Carfagna, Lorenzo Mattone, Federica Vitarelli, e il collaboratore esterno MIBAC prof. Cesare Tocci.

Si è svolta una ricognizione dello stato dei luoghi nonché degli edifici oggetto di futura

Al Comune di Amatrice
protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it
uff.manutenzione@comune.amatrice.rieti.it
manutenzione@pec.comune.amatrice.rieti.it

Alla Regione Lazio
Direzione regionale politiche ambientali
e ciclo rifiuti
val.amb@regione.lazio.legalmail.it
ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it

Al COI Amatrice Accumoli
coiamatriccaccumoli@regione.lazio.it

✓
Int
AR
F.V.



Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti
Via Pompeo Magno 2 00192 ROMA tel. 063265961; fax 063214447
PEC mbac-sabap-laz@mailcert.beniculturali.it e-mail sabap-laz@beniculturali.it

demolizione e sono state fatte le seguenti osservazioni:

- P.lle 152, 108, 153, 154, 221, 155, 399, 136, 149, 68, 251, 69, 164: smontaggio controllato, fino ad altezza da definire, con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi, eventuale messa in sicurezza delle parti non demolite, in particolare la p.lla 152 è stata suddivisa in tre porzioni che dovranno essere trattate con modalità diverse che saranno discusse in sede di GTS.
- P.lle 67/390: valutare la fattibilità della messa in sicurezza;

Si rammenta, comunque, che per tutto il tessuto storico valgono le indicazioni delle circolari MIBAC, e, in particolare, della circolare 5386 del 10.05.2018 nel punto in cui si richiama l'esigenza di porre particolare attenzione alla permanenza degli spiccati murari, evitando le operazioni di demolizioni a raso, ai fini della successiva progettazione della ricomposizione del tessuto urbano oltre alle "Linee operative per la tutela dell'edificato e del tessuto storico-urbanistico delle frazioni" redatte e sottoscritte ad agosto 2018.

In particolare per le seguenti particelle si prescrive una maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari:

- p.lla 135.

Inoltre si prescrive, nelle more di nuove valutazioni, la messa in sicurezza del muro di contenimento che insiste sulle p.lle 290, 49, 287.

Per quanto riguarda il trattamento delle macerie, ravvisato l'interesse degli edifici qui elencati, si prescrive la salvaguardia e la conservazione delle stesse (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le cornici, le soglie delle finestre, cantonali e portali) secondo le indicazioni delle linee di indirizzo per la rimozione e gestione delle macerie dell'UCCR MIBACT

I funzionari architetti

(Arch. Daniele Carfagna)



(Arch. Lorenzo Mattone)



(Arch. Federica Vitarelli)



Per Il Soprintendente ad interim


(Arch. Stefano Gizzi)

Il funzionario delegato

(D.ssa Giovanna Rita Bellini)



N. 42500



Direzione Provinciale di Rieti Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore DANIELE MARIANI

Via. tel. assente per fini istituzionali

(ORNILLO VECCHIO 2/2

RE

F.V. Matt. 248


Comune: AMATRICE
Foglio: 60

Scala originale 1:1000
Dimensione cornice: 287.000 x 129.000 metri

27-Sep-2018 14:24:11
Prot. n. T208755/2018

Direzione Provinciale di Rieti Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore DANIELE MARIANI

Vis. tel. esente per fini istituzionali



27-Set-2018 14:23:11
Prot. n. T238191/2018

Scala originale 1:1000
Dimensione cornice: 267.000 x 109.000 metri

Comune: AMATRICE
Foglio: 60

CORNIGLIO VECCHIO 1/2

Dr. F. L. Maff. 1 Particella 150

N=42400



Scala originale: 1:1000
Dimensione cornice: 388.000 x 276.000 metri

Comune: AMATRICE
Foglio: 60



Ministero per i beni e le attività culturali
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Frosinone, Latina e Rieti
via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA

Prot 13148-P DEL 15.10.2018
CLASS. 34-07.10/2.20

Al Comune di Amatrice
protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it
uff.manutenzione@comune.amatrice.rieti.it
manutenzione@pec.comune.amatrice.rieti.it

Alla Regione Lazio
Direzione regionale politiche ambientali
e ciclo rifiuti
val.amb@regione.lazio.legalmail.it
ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it

Al COI Amatrice Accumoli
coiamatriceaccumoli@regione.lazio.it

OGGETTO: Amatrice, frazione di Forcelle
PRESCRIZIONI OPERATIVE

Con riferimento all'oggetto, visti i lavori di demolizione in corso, questa Soprintendenza ravvisate le seguenti necessità legate alla tutela dei centri storici minori:

- di preservare la memoria del tracciato urbano preesistente;
- di conservare il rapporto con il contesto urbano;
- di evitare le demolizioni a raso assicurando la permanenza di spiccati murari che costituiranno i capisaldi per progettare la ricomposizione del tessuto urbano;
- di preservare le tecniche costruttive e le murature;
- di preservare la qualità dei centri assicurando la permanenza dei tracciati storici, dei volumi, della configurazione architettonica, delle tradizioni costruttive sotto il profilo della percezione dello skyline;

il giorno 11, del mese di settembre, dell'anno 2018, è stato effettuato un sopralluogo nella frazione di Forcelle, Amatrice (Ri).

Sono presenti:

- Per la SABAP Frosinone, Latina, Rieti, i funzionari architetti Esther Angeletti Latini, Daniele Carfagna, Ilaria Gallitelli, Lorenzo Mattone, Paola Piermattei, Federica Vitarelli;
- Per l'Esercito Italiano il CMC Alessandro Blasi e il Ten. Federico Di Curzio;

Si è svolta una ricognizione dello stato dei luoghi nonché degli edifici oggetto di futura demolizione e sono state identificate quale edificato di tipo "B" le seguenti particelle per le quali si prescrivono le seguenti opere:

- p.lle 78 e 81: valutare la fattibilità della messa in sicurezza in considerazione del valore storico e dell'importanza in relazione alla configurazione del tessuto urbano.

Comune di Amatrice
Arrivo

Prot. N. 0014480 del 17-10-2018
Ufficio UFFICIO TECNICO - LAVORI
PUBBLICI

Categoria 10 Classe 1 Fascicolo 1



[Handwritten signatures and initials: "Mottone", "R", "F.V.", and a large "S"]

- p.lle 64, 65, 562, 63 e 71: valutare la fattibilità della messa in sicurezza in considerazione del valore testimoniale, della tecnica costruttiva impiegata e della tipologia edilizia in rapporto alla morfologia del tessuto urbano.

Si rammenta, comunque, che per tutto il tessuto storico valgono le indicazioni delle circolari MIBAC, e, in particolare, della circolare 5386 del 10.05.2018 nel punto in cui si richiama l'esigenza di porre particolare attenzione alla permanenza degli spiccati murari, evitando le operazioni di demolizioni a raso, ai fini della successiva progettazione della ricomposizione del tessuto urbano così come ribadito anche nelle "linee operative per la tutela dell'edificato e del tessuto storico urbanistico delle frazioni" dell'agosto 2018.

In particolare, per le seguenti particelle si prescrive una maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari:

- p.lle n. 73, 76, 530, 602, 638, 606;

In considerazione della vicinanza con la chiesa si raccomanda particolare cautela, durante le fasi di demolizione, per le particelle 66 e 67.

Per quanto riguarda il trattamento delle macerie, ravvisato l'interesse degli edifici qui elencati, si prescrive la salvaguardia e la conservazione delle stesse (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le cornici, le soglie delle finestre, cantonali e portali) secondo le indicazioni delle linee di indirizzo per la rimozione e gestione delle macerie dell'UCCR MIBACT.

I funzionari architetti:

(Arch. Esther Angeletti Latini)




(Arch. Daniele Carfagna)



(Arch. Ilaria Gallitelli)



(Arch. Lorenzo Mattone)



(Arch. Paola Piermattei)



(Arch. Federica Vitarelli)



Per il Soprintendente *ad interim*

(Arch. Stefano Gizzi)


Il funzionario delegato

(Dott.ssa Giovanna Rita Bellini)



DIREZIONE Provinciale di Fiumi Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore DANIELE MARIANI Via tel. esente per fini istituzionali

MESSA IN SUCCESSIONE
MANTENIMENTO RICOST E
ALLA SPEDIZIONE PER NOTIZIA



25-Sep-2018 10:51:11
Prot. n. 1108316/2018

Scala originale: 1:2000
Dimensione cartina: 531.000 x 379.000 metri

Comune: AMATRICE
Foglio: 29

FORCILE *forcile*

Particella: 502



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Frosinone, Latina e Rieti
via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA

Al Comune di Amatrice
protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it
ufficiamantenzione@comune.amatrice.rieti.it
manutenzione@pec.comune.amatrice.rieti.it

Alla Regione Lazio
Direzione regionale politiche ambientali
e ciclo rifiuti
val.amb@regione.lazio.legalmail.it
lo.integrato.rifiuti@regione.lazio.legalmail.it

Al COI Amatrice Accumoli
coi.amatriceaccumoli@regione.lazio.it

PROTN. 13336-P DEL 30/10/2018
CCASS 34.07.10/2.24

Comune di Amatrice
Arrivo

Prot. N. 0015088 del 30-10-2018
Ufficio UFFICIO TECNICO - LAVORI
PUBBLICI

Categoria 10 Classe 1 Fascicolo 1



OGGETTO: Amatrice, frazione di Patarico
RETTIFICA a nota 13201 del 16.10.2018.

SOLUZIONI

Con riferimento all'oggetto, visti i lavori di demolizione in corso, questa Soprintendenza ravvisa le seguenti necessità legate alla tutela dei centri storici minori:

- di preservare la memoria del tracciato urbano preesistente;
- di conservare il rapporto con il contesto urbano;
- di evitare le demolizioni a raso assicurando la permanenza di spiccati murari che costituiranno i capisaldi per progettare la ricomposizione del tessuto urbano;
- di preservare le tecniche costruttive e le murature;
- di preservare la qualità dei centri assicurando la permanenza dei tracciati storici, dei volumi, della configurazione architettonica, delle tradizioni costruttive sotto il profilo della percezione dello skyline;

il giorno 09, del mese di ottobre, dell'anno 2018, è stato effettuato un sopralluogo nella frazione di Patarico, Amatrice (Ri).

Sono presenti:

- Per la SABAP Frosinone, Latina, Rieti, i funzionari architetti Lorenzo Mattone, Paola Piernatoci; collaboratore esterno Mitae Ing. Giuseppe Carluccio
- Per il COI dott. Antonello Cacchiarello.

[Signature]



Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti
Via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA tel. 063255561 fax 063214447
PEC: info@sabap-lazio@minicert.beniculturali.it e-mail: sabap-lazio@beniculturali.it

Si è svolta una ricognizione dello stato dei luoghi nonché degli edifici oggetto di futura demolizione e non sono state identificate particelle dell'edificato di tipo "B".

Si rammenta, comunque, che per tutto il tessuto storico valgono le indicazioni delle circolari MIBAC, e, in particolare, della circolare 3386 del 10.05.2018 nel punto in cui si richiama l'esigenza di porre particolare attenzione alla permanenza degli spiccati murari, evitando le operazioni di demolizioni a raso, ai fini della successiva progettazione della ricomposizione del tessuto urbano oltre alle "Linee operative per la tutela dell'edificato e del tessuto storico-urbanistico delle frazioni" redatte e sottoscritte ad agosto 2018.

Per le seguenti particelle, classificate come "C", si prescrive una maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari (stipiti in pietra, cantonali, camini, ecc):

- P.lle 137, 138, 236 e 151

Per quanto riguarda il trattamento delle macerie, ravvisato l'interesse degli edifici qui elencati, si prescrive la salvaguardia e la conservazione delle stesse (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le cornici, le soglie delle finestre, cantonali e portali) secondo le indicazioni delle linee di indirizzo per la rimozione e gestione delle macerie dell'UCCR MIBACT.

I funzionari responsabili:

(Arch. Lorenzo Mattone)

Lorenzo Mattone

(Arch. Paola Piermattei)

Paola Piermattei

Per Il Soprintendente *ad interim*
(Arch. Stefano Gizzi)

Stefano Gizzi

F=-16700

1 Particella: 125





Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Frosinone, Latina e Rieti
via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA

Al Comune di Amatrice
protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it
uff.manutenzione@comune.amatrice.rieti.it
manutenzione@pec.comune.amatrice.rieti.it

PROT 13941-9 DEL 30/10/2018
CLASS. 34.07.10/2.22

Alla Regione Lazio
Direzione regionale politiche ambientali
e ciclo rifiuti
val.amb@regione.lazio.legalmail.it
ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it

Arrivo

Prot. N. 0015519 del 09-11-2018
Ufficio UFFICIO TECNICO - LAVORI
PUBBLICI

Categoria 14 Classe 1 Fascicolo 1

Al COI Amatrice Accumoli
coiamatriceaccumoli@regione.lazio.it

OGGETTO: Amatrice, frazione di Prato
RETTIFICA a nota 13198 del 16.10.2018

Con riferimento all'oggetto, visti i lavori di demolizione in corso, questa Soprintendenza ravvisate le seguenti necessità legate alla tutela dei centri storici minori:

- di preservare la memoria del tracciato urbano preesistente;
- di conservare il rapporto con il contesto urbano;
- di evitare le demolizioni a raso assicurando la permanenza di spiccati murari che costituiranno i capisaldi per progettare la ricomposizione del tessuto urbano;
- di preservare le tecniche costruttive e le murature;
- di preservare la qualità dei centri assicurando la permanenza dei tracciati storici, dei volumi, della configurazione architettonica, delle tradizioni costruttive sotto il profilo della percezione dello skyline;

il giorno 09, del mese di ottobre, dell'anno 2018, è stato effettuato un sopralluogo nella frazione di Prato, Amatrice (Ri).

Sono presenti:

- Per la SABAP Frosinone, Latina, Rieti, i funzionari architetti Lorenzo Mattone, Paola Piermattei; collaboratore esterno Mibac ing. Giuseppe Carluccio.
- Per il COI dott. Antonello Cacchiarello.

Si è svolta una ricognizione dello stato dei luoghi nonché degli edifici oggetto di futura demolizione e non sono state identificate particelle dell'edificato di tipo "B".

Si rammenta, comunque, che per tutto il tessuto storico valgono le indicazioni delle circolari MIBAC, e, in particolare, della circolare 5386 del 10.05.2018 nel punto in cui si richiama l'esigenza di porre particolare attenzione alla permanenza degli spiccati murari, evitando le operazioni di demolizioni a raso, ai fini della successiva progettazione della ricomposizione del tessuto urbano oltre alle "Linee operative per la tutela dell'edificato e del tessuto storico-urbanistico delle frazioni" redatte e sottoscritte ad agosto 2018.

Per le seguenti particelle, classificate come tipo "C", si prescrive una maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari (stipiti in pietra, cantonali, camini, ecc):

P.lle 170, 176

Per quanto riguarda il trattamento delle macerie, ravvisato l'interesse degli edifici qui elencati, si prescrive la salvaguardia e la conservazione delle stesse (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le cornici, le soglie delle finestre, cantonali e portali) secondo le indicazioni delle linee di indirizzo per la rimozione e gestione delle macerie dell'UCCR MIBACT.

I funzionari responsabili:

(Arch. Lorenzo Mattone)

Lorenzo Mattone


(Arch. Paola Piermattei)

Paola Piermattei

Per Il Soprintendente *ad interim*
(Arch. Stefano Gizzi)

Stefano Gizzi

N=41900



E=-11500

1 Particella: 208

Comune: AMATRICE

Foglio: 64

Scala originale: 1:1000

Dimensione cornice: 287.000 x 189.000 metri

22-Mag-2018 15:52:8
Prot. n. T283100/2018



Ministero per i beni e le attività culturali
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Frosinone, Latina e Rieti
via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA

COMUNE DI AMATRICE

20 OTT 2018

PROT. N. 14641

Al Comune di Amatrice
protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it
uff.mantenzione@comune.amatrice.rieti.it
mantenzione@pec.comune.amatrice.rieti.it

Alla Regione Lazio
Direzione regionale politiche ambientali
e ciclo rifiuti
val.amb@regione.lazio.legalmail.it
ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it

Al COI Amatrice Accumoli
coiamatriceaccumoli@regione.lazio.it

OGGETTO: Amatrice, frazione Preta
PRESCRIZIONI OPERATIVE

Con riferimento all'oggetto, visti i lavori di demolizione in corso, questa Soprintendenza ravvisa le seguenti necessità legate alla tutela dei centri storici minori:

- di preservare la memoria del tracciato urbano preesistente;
- di conservare il rapporto con il contesto urbano;
- di evitare le demolizioni a raso assicurando la permanenza di spiccati murari che costituiranno i capisaldi per progettare la ricomposizione del tessuto urbano;
- di preservare le tecniche costruttive e le murature;
- di preservare la qualità dei centri assicurando la permanenza dei tracciati storici, dei volumi, della configurazione architettonica, delle tradizioni costruttive sotto il profilo della percezione dello skyline;

Il giorno 11 del mese di luglio, dell'anno 2018, è stato effettuato un sopralluogo nella frazione di Preta, Amatrice (RI).

Sono presenti:

- Per la SABAP Frosinone, Latina, Rieti, i funzionari architetti Esther Angeletti Latini, Mariella Mesca, il collaboratore esterno prof. Cesare Tocci;

Si è svolta una ricognizione dello stato dei luoghi nonché degli edifici oggetto di futura demolizione e sono state identificate quale edificato di tipo "B" le seguenti particelle per le quali si prescrivono le seguenti opere:

- p.lle n°81, 82, 83 smontaggio controllato fino ad altezza da definire con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi;
- p.lle n° 163 ¹⁶³ (civico 31) "casa di Don Minozzi" messa in sicurezza con smontaggio controllato del solo ultimo piano;



Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti
Via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA tel. 063255961 fax 063214447
PEC miur-sabap-lazio@pec.mibac.it e-mail sabap-lazio@pec.mibac.it

[Handwritten signatures and initials]

Si prescrive la messa in sicurezza della fontana datata 1897 sulla piazza Don Giacomo Napoleone.

Si richiede, inoltre, di porre particolare attenzione e di sottoporre alla scrivente Soprintendenza i progetti relativi alle seguenti particelle, attualmente non oggetto di prescrizioni le quali, vista la particolare importanza dei caratteri storico-architettonici, devono essere considerate come edificato di tipo "B" ed "A":

- l'Opera Don G. Minozzi (tipo "B") per il quale il GTS del 11.07.2018 ha già previsto *la demolizione del torrino; nella sola parte pericolante (parte sommitale, costituita da pilastri in c.a., previa smontaggio e recupero degli elementi lapidei posti a rivestimento della struttura)*;
- la Chiesa del SS. Crocifisso (tipo "A") e la relativa canonica retrostante (tipo "B").

Si rammenta, comunque, che per tutto il tessuto storico valgono le indicazioni delle circolari MIBAC, e, in particolare, della circolare 5386 del 10.05.2018 nel punto in cui si richiama l'esigenza di porre particolare attenzione alla permanenza degli spiccati murari, evitando le operazioni di demolizioni a raso, ai fini della successiva progettazione della ricomposizione del tessuto urbano così come ribadito anche nelle "Linee operative per la tutela dell'edificato e del tessuto storico urbanistico delle frazioni" dell'agosto 2018.

Per quanto riguarda il trattamento delle macerie, ravvisato l'interesse degli edifici qui elencati, si prescrive la salvaguardia e la conservazione delle stesse (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le cornici, le soglie delle finestre, cantonali e portali) secondo le indicazioni delle linee di indirizzo per la rimozione e gestione delle macerie dell'UCCR MIBACT.

I funzionari architetti:

(Arch. Esther Angeletti Latini)

(Arch. Mariella Mosca)

Per il Soprintendente *in Interim*
(Arch. Stefano Gizzi)
Il funzionario delegato
(Dott.ssa Giovanna Rita Bellini)



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO


Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Frosinone, Latina e Rieti
via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA

PROT. N. 13932-P DEL 30/10/2018
CLASS. 34.07.10/2.21

Comune di Amatrice
Arrivo

Prot. N. 0015087 del 30-10-2018
Ufficio UFFICIO TECNICO - LAVORI
PUBBLICI

Categoria 10 Classe 1 Fascicolo 1



OGGETTO: Amatrice, frazione di San Benedetto
RETTIFICA a nota 13197 del 16.10.2018

Al Comune di Amatrice
protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it
uff.manutenzione@comune.amatrice.rieti.it
manutenzione@pec.comune.amatrice.rieti.it

Alla Regione Lazio
Direzione regionale politiche ambientali
e ciclo rifiuti
val.amb@regione.lazio.legalmail.it
ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it

Al COI Amatrice Accumoli
coiamatriceaccumoli@regione.lazio.it

SALVATO

Con riferimento all'oggetto, visti i lavori di demolizione in corso, questa Soprintendenza ravvisate le seguenti necessità legate alla tutela dei centri storici minori:

- di preservare la memoria del tracciato urbano preesistente;
- di conservare il rapporto con il contesto urbano;
- di evitare le demolizioni a raso assicurando la permanenza di spiccati murari che costituiranno i capisaldi per progettare la ricomposizione del tessuto urbano;
- di preservare le tecniche costruttive e le murature;
- di preservare la qualità dei centri assicurando la permanenza dei tracciati storici, dei volumi, della configurazione architettonica, delle tradizioni costruttive sotto il profilo della percezione dello skyline;

Il giorno 09, del mese di ottobre, dell'anno 2018, è stato effettuato un sopralluogo nella frazione di San Benedetto, Amatrice (Ri).

Sono presenti:

- Per la SABAP Frosinone, Latina, Rieti, i funzionari architetti Lorenzo Mattone, Paola Piermattei; collaboratore esterno Mibac ing. Giuseppe Carluccio
- Per il COI dott. Antonello Cacchiarello.

h *mm*
Luoti

Si è svolta una ricognizione dello stato dei luoghi nonché degli edifici oggetto di futura demolizione e sono state identificate le seguenti particelle dell'edificato di tipo "B" per le quali si prescrive di valutare la fattibilità della messa in sicurezza in considerazione dello stato dei luoghi e dell'importanza in relazione alla configurazione del tessuto urbano:

- P.lle 398, 399 e 7.

Si rammenta, comunque, che per tutto il tessuto storico valgono le indicazioni delle circolari MIBAC, e, in particolare, della circolare 5386 del 10.05.2018 nel punto in cui si richiama l'esigenza di porre particolare attenzione alla permanenza degli spiccati murari, evitando le operazioni di demolizioni a raso, ai fini della successiva progettazione della ricomposizione del tessuto urbano oltre alle "Linee operative per la tutela dell'edificato e del tessuto storico-urbanistico delle frazioni" redatte e sottoscritte ad agosto 2018.

Inoltre per le seguenti particelle, classificate come tipo "C", si prescrive una maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari (stipiti in pietra, cantonali, camini, ecc):

- P.lle 65, 41

Per quanto riguarda il trattamento delle macerie, ravvisato l'interesse degli edifici qui elencati, si prescrive la salvaguardia e la conservazione delle stesse (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le cornici, le soglie delle finestre, cantonali e portali) secondo le indicazioni delle linee di indirizzo per la rimozione e gestione delle macerie dell'UCCR MIBACT.

2

I funzionari responsabili:

(Arch. Lorenzo Mattone) *Lorenzo Mattone*
(Arch. Paola Piermattei) *Paola Piermattei*

Per Il Soprintendente *ad interim*
(Arch. Stefano Gizzi)





Ministero per i beni e le attività culturali
 DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI, PAESAGGIO
 Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
 per le province di Frosinone, Latina e Rieti
 Via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA

Comune di Amatrice

Arrivo

Prot. N. 0015373 del 07-11-2018
Ufficio UFFICIO TECNICO - URBANISTICA

Categoria 10 Classe 1 Fascicolo 1



PIBAP SABAP-LATINA 0019-0024201-

SAUETTA

Al Comune di Amatrice
 protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it
 ufficiamministrativi@comune.amatrice.rieti.it
 trambucchi@pec.comune.amatrice.rieti.it

Alla Regione Lazio
 Direzione regionale politiche ambientali
 e ciclo rifiuti
 sul@ambiente.regione.lazio.it
 ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.it

Al COI Amatrice Accumoli
 comatriceaccumoli@regione.lazio.it

OGGETTO: Amatrice, frazione di Torritella
PRESCRIZIONI OPERATIVE

Con riferimento all'oggetto, visti i lavori di demolizione in corso, questa Soprintendenza ravvisate le seguenti necessità legate alla tutela dei centri storici minori:

- di preservare la memoria del tracciato urbano preesistente;
- di conservare il rapporto con il contesto urbano;
- di evitare le demolizioni a raso assicurando la permanenza di spiccati murali che costituiranno i capisaldi per progettare la ricomposizione del tessuto urbano;
- di preservare le tecniche costruttive e le murature;
- di preservare la qualità dei centri assicurando la permanenza dei tracciati storici, dei volumi, della configurazione architettonica, delle tradizioni costruttive sotto il profilo della percezione dello skyline;

Il giorno 18, del mese di ottobre, dell'anno 2018, è stato effettuato un sopralluogo nella frazione di Torritella, Amatrice (RI).

Sono presenti:

- Per la SABAP Frosinone, Latina, Rieti, i funzionari architetti Esther Angelotti Latini, Daniele Carliagna, Lorenzo Mattone;

Si è svolta una ricognizione dello stato dei luoghi nonché degli edifici oggetto di futura demolizione e sono state identificate quelle edificato di tipo "B" le seguenti particelle per le quali si prescrivono le seguenti opere:

- p.lle 43, 294, 295 e 209; valutare la fattibilità della messa in sicurezza,

si rammenta, comunque, che per tutto il tessuto storico valgono le Indicazioni delle circolari MIBAC, e, in particolare, della circolare 5386 del 10.05.2018 nel punto in cui si richiama



Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti
 Via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA - tel. 063265561 fax 063214447
 PEC: ufficiamministrativi@comune.amatrice.rieti.it e-mail: ufficiamministrativi@comune.amatrice.rieti.it

E
K
hutt

C

l'esigenza di porre particolare attenzione alla permanenza degli spiccati murari, evitando le operazioni di demolizioni a raso, ai fini della successiva progettazione della ricomposizione del tessuto urbano oltre alle "Linee operative per la tutela dell'edificato e del tessuto storico-urbanistico delle frazioni" redatte e sottoscritte ad agosto 2018.

In particolare per le seguenti particelle si prescrive una maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari:

- p.lla n. 29

Per quanto riguarda il trattamento delle macerie, ravvisato l'interesse degli edifici qui elencati, si prescrive la salvaguardia e la conservazione delle stesse (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: le cornici, le soglie delle finestre, cantonali e portali) secondo le indicazioni delle linee di indirizzo per la rimozione e gestione delle macerie dell'UCCR MIBACT.

Funzionari architetti

(Arch. Edoardo Angeletti Latini)

(Arch. Daniele Capogrossi)

(Arch. Lorenzo Maltoni)

Roberto Martorelli

Il Soprintendente all'interno
(Arch. Stefano Gizzi)



TORRELLA

MESA P. MUELLER Y/A
JACINTO P. GUTIERREZ
APERTURAMIENTO PRIVADO Y
SALVAGUARDIA DE LOS DERECHOS

1/20
1/20
1/20



Ministero per i beni e le attività culturali
DIREZIONE GENERALE ARCHITETTURA, BELLE ARTI, PAESAGGIO


Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Frosinone, Latina e Rieti
via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA

Comune di Amatrice

Arrivo

Prot. N. 0015374 del 07-11-2018
Ufficio TECNICO - URBANISTICA

Categoria 10 Classe 1 Fascicolo 1



018421 SABAP-LATINA/72/21/745/11/0618722

SALVETTI

Al Comune di Amatrice
provincia di Frosinone, Latina e Rieti
via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA
tel. 063265951 fax 063214447
PEC: provincia@provincia.frosinone.it

Alla Regione Lazio
Direzione regionale politiche ambientali
e ciclo rifiuti
via Andrea Doria 100 - 00192 ROMA
tel. 063265951 fax 063214447
PEC: regione@regione.lazio.it

Al COI Amatrice Accumoli
via Amatrice Accumoli 1 - 00192 ROMA

OGGETTO: Amatrice, frazione di Varoni
PRESCRIZIONI OPERATIVE

Con riferimento all'oggetto, visti i lavori di demolizione in corso, questa Soprintendenza ha visitato le seguenti necessità legate alla tutela dei centri storici minori:

- di preservare la memoria del tracciato urbano preesistente;
- di conservare il rapporto con il contesto urbano;
- di evitare le demolizioni a raso assicurando la permanenza di spiccati murari che costituiranno i capisaldi per progettare la ricomposizione del tessuto urbano;
- di preservare le tecniche costruttive e le murature;
- di preservare la qualità dei centri assicurando la permanenza del tracciato storico, dei volumi, della configurazione architettonica, delle tradizioni costruttive sono il profilo della percezione dello skyline;

il giorno 18, del mese di ottobre, dell'anno 2018, è stato effettuato un sopralluogo nella frazione di Varoni, Amatrice (RI).

Sono presenti:

- Per la SABAP Frosinone, Latina, Rieti, i funzionari architetti Esther Angelotti Latini, Daniele Carfagna, Lorenzo Mattone;

Si è svolta una ricognizione dello stato dei luoghi nonché degli edifici oggetto di futura demolizione e sono state identificate quale edificio di tipo "B" le seguenti particelle per le quali si prescrivono le seguenti opere:

- palle 38, 40, 41: valutare la fattibilità della messa in sicurezza delle porzioni non crollate. La prescrizione non si estende alle parti di realizzazione più recente in cui, e blocchetti di cemento.



Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti
via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA, tel. 063265951, fax 063214447
PEC: provincia@provincia.frosinone.it

Si prescrive inoltre la messa in sicurezza del fontanile prospiciente la p.lla 17

Si rammenta, comunque, che per tutto il tessuto storico valgono le indicazioni delle circolari MIBAC, e, in particolare, della circolare 5386 del 10.08.2018 nel punto in cui si richiama l'esigenza di porre particolare attenzione alla permanenza degli spiccati murari, evitando le operazioni di demolizioni a raso, ai fini della successiva progettazione della ricomposizione del tessuto urbano oltre alle "Linee operative per la tutela dell'edificio e del tessuto storico-urbanistico delle frazioni" redatte e sottoscritte ad agosto 2018.

In particolare per le seguenti particelle si prescrive una maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari:

- p.lle 462, 463; recupero pietre squadrato;
- p.lla 37

Per quanto riguarda il trattamento delle macerie, ravvisato l'interesse degli edifici qui elencati, si prescrive la salvaguardia e la conservazione delle stesse (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le cornici, le soglie delle finestre, cantonali e portali) secondo le indicazioni delle linee di indirizzo per la rimozione e gestione delle macerie dell'UCCR MIBACI.

I funzionari architetti

(Arch. Ettore Angeletti Latini)

(Arch. Daniele Cuffignat)

(Arch. Lorenzo Mattone)

Stavros Mottola

Il Soprintendente ad interim
(Arch. Stefano Gizzi)

N=1A200

Місцева служба з/с інженерів-геодезистів
поставила безпідставні вимоги щодо

ВАКУИ

