



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI
UFFICIO DEL SINDACO



Prot. n° 14056 del 09.06.2017

ORDINANZA N. 423 DEL 09.06.2017

Oggetto: Sgombero e messa in sicurezza degli immobili siti in Amatrice, frazione Sommati,
Foglio n. 63, particella n. 19, sub. 3, 4, 8, 12, 13.
Intestatari catastali: Bonanni Nando, Gianni Lucia
- Ordinanza Contingibile ed Urgente

IL SINDACO

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'Ordinanza n° 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

VISTO il D.L. 17.10.2016 n. 189 e s.m.i. – Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016;

RICHIAMATE le ulteriori disposizioni straordinarie emanate della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dagli altri organi amministrativi competenti per affrontare l'emergenza post sismica;

VISTA l'Ordinanza n. 1 del 24/08/2016 che vieta l'accesso a tutti i fabbricati siti nel territorio del Comune di Amatrice fino all'effettuazione delle dovute verifiche;

VISTA l'Ordinanza n. 34 del 03/09/2016 che dà atto dell'utilizzabilità esclusivamente degli edifici per cui, a seguito di adeguata valutazione tecnica, sia stata dichiarata l'agibilità da una figura tecnica con le necessarie competenze a abilitazioni, attraverso perizia asseverata, giurata o scheda AeDES consegnata al protocollo del Comune di Amatrice;

RICORDATO che il Dipartimento della Protezione Civile, nella circolare UC/TERAG16/0046007 del 10.09.2016, ha ribadito che l'obiettivo dei sopralluoghi di agibilità e di rilievo del danno dagli eventi sismici (scheda AeDES e scheda GL_AeDES) è quello di valutare l'agibilità in emergenza

Corso Umberto I, 70 – 02012 Amatrice

C.F. 00110480571

e-mail: sindacosergiopirozzi@comune.amatrice.rieti.it



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI
UFFICIO DEL SINDACO



post-sismica con una semplice analisi visiva al fine di stabilire se gli edifici colpiti dal terremoto possano essere utilizzati restando ragionevolmente protetta la vita umana;

VISTA la scheda AeDES n. 462 dell'11.09.2016 relativa all'edificio dell'aggregato n. 604, n. edificio 01, catastalmente individuato al foglio 63 con particella n. 19, sub. 12, esito di agibilità: **E**;

VISTA la scheda AeDES n. 475 dell'11.09.2016 relativa all'edificio dell'aggregato n.604, n. edificio 02, catastalmente individuato al foglio 63 con particella n. 19, sub. 12, esito di agibilità:**EF**.

PRESO ATTO che alla luce delle citate ordinanze e degli esiti di agibilità AeDES tali immobili sono già da considerarsi inutilizzabili;

VISTA la richiesta avente ad oggetto "*Richiesta parere istanza di delocalizzazione temporanea e ordinanza sindacale relativa all'attività produttiva La Fattoria Bonanni di Gianni Lucia snc, Id 99 prot. 59737 del 02.02.2017 delocalizzazione ristorante ex Ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016* " acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 13651 del 03.06.2017, con la quale l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio invita, tra l'altro, il Comune di Amatrice a procedere formalmente all'emanazione di ordinanza sindacale relativa agli immobili in oggetto;

VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;

VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 50, comma 5 e l'articolo 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sui provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

Che la premessa e l'allegato formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di dare atto che, secondo il combinato disposto delle Ordinanze nn. 1/2016 e 34/2016, gli immobili in oggetto sono già inutilizzabili;

Di confermare, quindi, al sig. Bonanni Nando nato ad Amatrice il 24.09.1953 e Gianni Lucia nata ad Amatrice il 31.05.1956 in qualità di intestatari catastali degli edifici in oggetto, catastalmente individuati al foglio 63 con particella n. 19, sub. 3, 4, 8, 12, 13, lo sgombero fino al ripristino di adeguate condizioni di sicurezza, delle unità immobiliari sopra indicate (meglio evidenziate nell'allegato elaborato planimetrico);

AVVERTE

Che in caso di mancato adempimento di quanto prescritto, ne verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla vigente normativa.



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI
UFFICIO DEL SINDACO



Contro la presente Ordinanza è ammesso, in base alla normativa vigente:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni;
- decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Sono comunque fatti salvi i diritti di terzi interessati.

La Polizia Municipale di Amatrice avrà cura che alla presente Ordinanza venga data la dovuta osservanza.

DISPONE

di notificare la presente Ordinanza ai Sig.ri Bonanni Nando, nato ad Amatrice il 24.09.1953 e Gianni Lucia, nata ad Amatrice il 31.05.1956, in qualità di intestatari catastali degli immobili oggetto del presente provvedimento;

di notificare e trasmettere copia della presente Ordinanza:

- alla Regione Lazio, Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio;
- alla Prefettura di Rieti;

ciascuno per le proprie competenze.

Amatrice, lì 08.06.2017

IL SINDACO
Sergio Firozzi



SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

B-A Valutazione del rischio			B-B Esito di agibilità		
Rischio	Strutturale (Sez. 3 e 4)	Non Strutturale (Sez. 5)	Geotecnico (Sez. 7)	A Esito AGRIBILE (*)	B Esito BGRIBILE (*)
Basso	☐	☐	☐	☐	☐
Basso con provvedimenti	☐	☐	☐	☐	☐
Alto	☐	☐	☐	☐	☐

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica statica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez. 5) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPI).

(2) Esito C nelle note (Sez. 5) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

(3) Esito D nelle note (Sez. 5) specificare motivazione e tipo di appollamento qui richiesto.

(4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

(5) Esito F nelle note (Sez. 5) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

8-C Sull'accuratezza della visita

1 ☐ Solo dall'esterno 4 ☐ Non eseguito per: A ☐ Sopraluogo rifiutato (SR) B ☐ Rude (RU) C ☐ Denegato (DM)

2 ☐ Parziale D ☐ Proprietario non trovato (NT) E ☐ Altro (AL)

3 ☒ Completa (>2/3)

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)

PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 ☐ Messa in opera di cerchietture e tiranti	7 ☐ Rimozione di cornicioni, parapetti, zappeti...
2 ☐ Riparazione danni leggeri alle tamperature e tramezzi	8 ☐ Rimozione di altri oggetti interni e esterni
3 ☐ Riparazione copertura	9 ☐ Trascuratezze e protezione passivi
4 ☐ Puntellatura di scale	10 ☐ Riparazioni delle reti degli impianti
5 ☐ Rimozione di infestanti, investimenti, collaudi, ecc.	11 ☐
6 ☐ Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ecc.	12 ☐

8-E Unità Immobiliari Inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili _____ Nuclei familiari evacuati _____ N° persone evacuate _____

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità e altro

ARGOMENTO _____

ANNOIAZIONI _____

Foto d'insieme dell'edificio _____

Spota _____

I componenti della squadra di ispezione (stampedo)

SECONDO AGGIORNAMENTO

FRANCISCA CAVALLARO

Firma _____

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta, per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-sola)

Strutture verticali	STRUTTURE IN MURATURA		ALTRE STRUTTURE	
	Attestata regolare e di buona qualità (Pietra o mattoni, spandenti, ecc.)	Attestata regolare e di buona qualità (Pietra o mattoni, spandenti, ecc.)	1 Tetri in c.a.	2 Paredi in c.a.
Strutture orizzontali	Senza catene e cordoli	Senza catene e cordoli	3 Tetri in acciaio	4 Tetri/Paredi in legno
	Con catene e cordoli	Con catene e cordoli	RECORARTIA	Non regolare
1 Non identificata	A	B	1 Forma piana	A
2 Vetta senza catene	C	D	2 Disposizione	B
3 Vetta con catene	E	F	3 Copertura	C
4 Tetri con soletta deformabile	G	H	4 Spingente pesante	D
5 Tetri con soletta deformabile	I	J	5 Spingente leggera	E
6 Tetri con soletta deformabile	K	L	6 Non spingente leggera	F

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione	Danno				Provvedimenti di P.I. eseguiti			
	D4 - D5 Gravissimo	D2 - D3 Medio Grave	D1 Leggero	Nulla	Nessuno	Demolizioni	Cerchiature e/o tiranti	Riparazione
Componente strutturale-Danno pressante	1 Strutture verticali	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	2 Sottili	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	3 Scale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	4 Copertura	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	5 Tamperature - Tramezzi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6 Danno pressante	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti			
	Nessuno	Riparazione	Divieto di accesso	Trascuratezze e protezione passivi
1 Distacco intonaci, rivestimenti, cornicioni, ecc.	☐	☐	☐	☐
2 Caduta tegole, comignoli, canne fumarie, ecc.	☐	☐	☐	☐
3 Caduta cornicioni, parapetti, ecc.	☐	☐	☐	☐
4 Caduta altri oggetti interni e esterni	☐	☐	☐	☐
5 Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	☐	☐	☐	☐
6 Danno alla rete elettrica o dei gas	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Provvedimenti di P.I. eseguiti			
	Assente	Edificio	Vie d'accesso o di fuga	Barriere protettive
1 Crani o cadute oggetti da edifici adiacenti	☐	☐	☐	☐
2 Cadute di reti di distribuzione	☐	☐	☐	☐
3 Crani da versanti incombenti	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Distanza dal sito			
1 ☐ Crata	2 ☐ Pendenza forte	3 ☐ Pendenza leggera	4 ☐ Pendenza
Distanza dalle fondazioni			
5 ☐ Assai			
6 ☐ Moderato dal suolo			
7 ☐ Presidato			

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta, per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-orizzontali)

Strutture verticali	STRUTTURE IN MURATURA		ALTRE STRUTTURE	
	Non identificabile	Identificabile	1) Tetri in c.a.	2) Pareti in c.a.
Strutture orizzontali	1) Non identificata	A	1) Tetri in c.a.	2) Pareti in c.a.
	2) Tetri senza calce	B	3) Tetri in acciaio	4) Tetri/Pareti in legno
	3) Tetri con calce	C	REGOLAMENTI	Non Regolare
	4) Tetri con soletta di calcestruzzo	D	1) forma piana	Regolare
	5) Tetri con soletta in cemento armato	E	2) disposizione	A
	6) Tetri con soletta in legno	F	3) disposizione	B

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Componente strutturale-Danno preesistente	Danno						Provvedimenti di P.I. eseguiti					
	D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero		Nessuno		Riparazione		Trattamento e protezione	
1) Strutture verticali	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	1) Strutture verticali	1) Strutture verticali	1) Strutture verticali	1) Strutture verticali	1) Strutture verticali	1) Strutture verticali	1) Strutture verticali	1) Strutture verticali	1) Strutture verticali	1) Strutture verticali	1) Strutture verticali	1) Strutture verticali
	2) Solai	2) Solai	2) Solai	2) Solai	2) Solai	2) Solai	2) Solai	2) Solai	2) Solai	2) Solai	2) Solai	2) Solai
	3) Scale	3) Scale	3) Scale	3) Scale	3) Scale	3) Scale	3) Scale	3) Scale	3) Scale	3) Scale	3) Scale	3) Scale
	4) Coperture	4) Coperture	4) Coperture	4) Coperture	4) Coperture	4) Coperture	4) Coperture	4) Coperture	4) Coperture	4) Coperture	4) Coperture	4) Coperture
	5) Tapparelle - Tramezzi	5) Tapparelle - Tramezzi	5) Tapparelle - Tramezzi	5) Tapparelle - Tramezzi	5) Tapparelle - Tramezzi	5) Tapparelle - Tramezzi	5) Tapparelle - Tramezzi	5) Tapparelle - Tramezzi	5) Tapparelle - Tramezzi	5) Tapparelle - Tramezzi	5) Tapparelle - Tramezzi	5) Tapparelle - Tramezzi

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno		Provvedimenti di P.I. eseguiti					
	A	B	C	D	E	F	G	
1) Danni alle parti non strutturali	1) Danni alle parti non strutturali	1) Danni alle parti non strutturali	1) Danni alle parti non strutturali	1) Danni alle parti non strutturali	1) Danni alle parti non strutturali	1) Danni alle parti non strutturali	1) Danni alle parti non strutturali	
	2) Danni alle parti non strutturali	2) Danni alle parti non strutturali	2) Danni alle parti non strutturali	2) Danni alle parti non strutturali	2) Danni alle parti non strutturali	2) Danni alle parti non strutturali	2) Danni alle parti non strutturali	
	3) Danni alle parti non strutturali	3) Danni alle parti non strutturali	3) Danni alle parti non strutturali	3) Danni alle parti non strutturali	3) Danni alle parti non strutturali	3) Danni alle parti non strutturali	3) Danni alle parti non strutturali	
	4) Danni alle parti non strutturali	4) Danni alle parti non strutturali	4) Danni alle parti non strutturali	4) Danni alle parti non strutturali	4) Danni alle parti non strutturali	4) Danni alle parti non strutturali	4) Danni alle parti non strutturali	
	5) Danni alle parti non strutturali	5) Danni alle parti non strutturali	5) Danni alle parti non strutturali	5) Danni alle parti non strutturali	5) Danni alle parti non strutturali	5) Danni alle parti non strutturali	5) Danni alle parti non strutturali	
	6) Danni alle parti non strutturali	6) Danni alle parti non strutturali	6) Danni alle parti non strutturali	6) Danni alle parti non strutturali	6) Danni alle parti non strutturali	6) Danni alle parti non strutturali	6) Danni alle parti non strutturali	

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Pericolo su:		Provvedimenti di P.I. eseguiti	
	Assente	Edificio	Nessuno	Diritto di accesso
1) Crolli o cedimenti di edifici adiacenti	1) Crolli o cedimenti di edifici adiacenti	1) Crolli o cedimenti di edifici adiacenti	1) Crolli o cedimenti di edifici adiacenti	1) Crolli o cedimenti di edifici adiacenti
	2) Crolli o cedimenti di edifici adiacenti	2) Crolli o cedimenti di edifici adiacenti	2) Crolli o cedimenti di edifici adiacenti	2) Crolli o cedimenti di edifici adiacenti
	3) Crolli o cedimenti di edifici adiacenti	3) Crolli o cedimenti di edifici adiacenti	3) Crolli o cedimenti di edifici adiacenti	3) Crolli o cedimenti di edifici adiacenti
	4) Crolli o cedimenti di edifici adiacenti	4) Crolli o cedimenti di edifici adiacenti	4) Crolli o cedimenti di edifici adiacenti	4) Crolli o cedimenti di edifici adiacenti
	5) Crolli o cedimenti di edifici adiacenti	5) Crolli o cedimenti di edifici adiacenti	5) Crolli o cedimenti di edifici adiacenti	5) Crolli o cedimenti di edifici adiacenti
	6) Crolli o cedimenti di edifici adiacenti	6) Crolli o cedimenti di edifici adiacenti	6) Crolli o cedimenti di edifici adiacenti	6) Crolli o cedimenti di edifici adiacenti

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Marilunga del sito		Bacini alla fondazione	
1) Cresto	2) Ostacolo laterale	3) Ostacolo laterale	4) Ostacolo laterale
1) Cresto	2) Ostacolo laterale	3) Ostacolo laterale	4) Ostacolo laterale

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

Rischio	B-A Valutazione del rischio		B-B Esito di agibilità	
	Esterno (Set. 6)	Strutturale (Set. 3 e 4)	A Edificio AGIBILE (*)	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE
Basse con provvedimenti	1) Basse con provvedimenti	1) Basse con provvedimenti	1) Basse con provvedimenti	1) Basse con provvedimenti
	2) Basse con provvedimenti	2) Basse con provvedimenti	2) Basse con provvedimenti	2) Basse con provvedimenti
	3) Basse con provvedimenti	3) Basse con provvedimenti	3) Basse con provvedimenti	3) Basse con provvedimenti
	4) Basse con provvedimenti	4) Basse con provvedimenti	4) Basse con provvedimenti	4) Basse con provvedimenti
	5) Basse con provvedimenti	5) Basse con provvedimenti	5) Basse con provvedimenti	5) Basse con provvedimenti
	6) Basse con provvedimenti	6) Basse con provvedimenti	6) Basse con provvedimenti	6) Basse con provvedimenti

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica statica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Set. 3) riportare se la temporezza inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Set. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).

(2) Esito C nelle note (Set. 3) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e grafica) e proporre in Set. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(3) Esito D nelle note (Set. 3) specificare motivazione e tipo di appollamento qui richiesto.

proponi in Set. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(4) Esito E, proposto in Set. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(5) Esito F, nelle note (Set. 3) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Set. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

Sull'accuratezza della visita	B-C		Sull'accuratezza della visita	
	1) Solo dall'esterno	2) Parziale	3) Completa (>2/3)	4) Non eseguita per:
1) Solo dall'esterno	1) Solo dall'esterno	1) Solo dall'esterno	1) Solo dall'esterno	1) Solo dall'esterno
	2) Parziale	2) Parziale	2) Parziale	2) Parziale

Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI		PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	
	1) Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*)	2) Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, estesi (**)	1) Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*)	2) Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, estesi (**)
1) Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*)	1) Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*)	1) Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*)	1) Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*)	1) Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*)
	2) Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*)	2) Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*)	2) Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*)	2) Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*)
	3) Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*)	3) Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*)	3) Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*)	3) Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*)
	4) Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*)	4) Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*)	4) Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*)	4) Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*)
	5) Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*)	5) Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*)	5) Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*)	5) Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*)
	6) Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*)	6) Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*)	6) Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*)	6) Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*)

Unità immobiliari inagibili	B-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate	
	Unità immobiliari inagibili	N° persone evacuate
Unità immobiliari inagibili	Unità immobiliari inagibili	N° persone evacuate
	Unità immobiliari inagibili	N° persone evacuate

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro ARGOMENTO	SEZIONE 9 - Altre osservazioni	
	Argomento	Altre osservazioni
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro ARGOMENTO	Argomento	Altre osservazioni
	Argomento	Altre osservazioni

RISCHIO RISTANNO INDOTTO DA POSSIBILE COLLASSO EDIFICIO M. 1

Firma: *[Firma]*

I componenti della squadra di ispezione (stampatello):

STEFANO ACCIARI

FRANCISCA CAVALATTO

ELABORATO PLANIMETRICO

Compilato da:
Carloni Gianluca
Iscritto all'albo:
Geometri
Prov. Rieti N. 779

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Rieti

Comune di Amatrice

Protocollo n. RI0039681 del 19/03/2008





Sezione: Foglio: 63

Particella: 19

Tipo Mappale n. del

Dimostrazione grafica dei subalterni

Scala 1 : 500

PIANO SEMINTERRATO (S1)**PIANO TERRA****PRIMO PIANO**

Ultima planimetria in atti



Data: 09/06/2017 - n. T190384 - Richiedente: Telematico

Totale schede: 2 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297) - Fattore di scala non utilizzabile

ELABORATO PLANIMETRICO	
Compilato da:	Carloni Gianluca
Iscritto all'albo:	Geometri
Prov. Rieti	N. 779

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Rieti

Comune di Amatrice	Protocollo n. RI0039681 del 19/03/2008
Sezione: Foglio: 63 Particella: 19	Tipo Mappale n. del
Dimostrazione grafica dei subalterni	
Scala 1 : 500	

PIANO TERRA



Ultima planimetria in atti

Data: 09/06/2017 - n. T190384 - Richiedente: Telematico

Totale schede: 2 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297) - Fattore di scala non utilizzabile