

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

ORDINANZA DEL SETTORE UFFICIO TECNICO

N. 20 DEL 08-04-2019

**Oggetto: SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. MESSA IN SICUREZZA
VARI IMMOBILI NEL COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
(C.DA VALDASO E PORCHIA) - GTS DEL 19.07.2018**

IL SINDACO

PREMESSO che conseguentemente al sisma del 24 Agosto 2016, del nuovo sisma del 26 e 30 Ottobre 2016 e del successivo del 18.01.2017 vari edifici e immobili siti nel comune di Montalto delle Marche sono stati fortemente danneggiati costituendo un pericolo per l'incolumità pubblica in quanto prospiciente sulla pubblica via;

CONSIDERATO che gli immobili risultano essere i seguenti:

- Muraglione di contenimento della via San Paolo e prospiciente su Via Viminato a Porchia;
- Voragine apertasi per il crollo di una grotta ipogea in area pubblica presso la Chiesa di San Pietro Apostolo in zona Valdaso;

VISTO il Verbale del GTS del 19.07.2018 redatto dai tecnici della Protezione Civile e dai tecnici della Soprintendenza Geom. Stefano Mircoli e Arch. Domenico Cardamone, dai quali risulta che gli immobili sopra elencati necessitano di opere provvisorie mirate dopo una puntuale progettazione;

CONSIDERATO che il pericolo di crollo insiste su pubbliche vie e aree;

VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 27.08.2016;

VISTO l'articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

CONSIDERATO che, prima dell'esecuzione dei lavori è stato necessario richiedere il nulla osta dalla protezione civile regionale e per tanto sono stati redatti i progetti per le messe in sicurezza al fine di appurare gli interventi da realizzare e quantificarne il costo totale;

VISTI i nulla osta da parte delle servizio di Protezione Civile Regionale pervenuti rispettivamente in data:

- 22.03.2019 prot. 1939 per quanto riguarda la grotta;
- 06.04.2019 prot. 2435 per quanto riguarda il muraglione a Porchia;

RIBADISCE

la pericolosità delle aree come sopra descritte che minacciano la caduta di materiale inconsistente su pubbliche vie e aree, costituendo un serio e concreto pericolo per l'incolumità e la sanità pubblica;

ORDINA

Che l' ufficio tecnico comunale dovrà provvedere ad affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, le opere di realizzazione dei lavori di messa in sicurezza dei seguenti immobili:

- Muraglione di contenimento della via San Paolo e prospiciente su Via Viminato a Porchia;
- Voragine apertasi per il crollo di una grotta ipogea in area pubblica presso la Chiesa di San Pietro Apostolo in zona Valdaso;

DISPONE

- 1) La notifica della presente ordinanza all'ufficio tecnico comunale;
- 2) Di comunicare ai proprietari degli immobili quanto ordinato nel presente atto;
- 3) Che copia della presente sia trasmessa, per opportuna conoscenza:
 - Al sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Ascoli Piceno;
 - Al sig. Comandante della stazione Carabinieri di Montalto delle Marche;
 - Al Vigile del Comune di Montalto delle Marche;
- 4) Che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio Online di questo Ente.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare. Gli Uffici Comunali competenti, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza. Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Marche entro 60 giorni ed entro 120 giorni, al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso.

IL SINDACO

(Tassotti Prof. Raffaele)

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio tecnico, il responsabile del procedimento è il Prof. Raffaele Tassotti al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.