



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

AREA TERRITORIO – UFFICIO URBANISTICA

Al Sindaco
S e d e

Al Comando dei VV.UU.
S e d e

Al Comando Carabinieri Forestali
Stazione di Cascia
043612.001@carabinieri.it

Al Segretario Com.le
S e d e

Al Responsabile Area Territorio
S e d e

SPETT. PROCURA DELLA REPUBBLICA
DI SPOLETO
P.E.C. prot.procura.spoletto@giustiziacert.it

SPETT. REGIONE DELL'UMBRIA
P.E.C. direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

OGGETTO: Art. 141 L.R. 1/2015 - Segnalazione presunta violazione edilizia.-

VERBALE DI SOPRALLUOGO

Il giorno 30 del mese di Luglio dell'anno 2021 nel Comune di Cascia alle ore 9:45 in località Valdonica, noi sottoscritti arch. Alessandro Marotta responsabile Area Territorio e Giuseppe Fasulo Agente di Polizia Municipale, dipendenti del Comune di Cascia, abbiamo eseguito un sopralluogo tecnico presso il terreno di proprietà della ditta Crescenzi Settimio, nato a Cascia (PG) il 18/11/1957, identificato con documento tipo Patente di Guida U1R486679J rilasciata dal MIT-UCO, valida fino al 18/11/2021 al fine di accertare l'esistenza di manufatti realizzati in assenza di titolo edilizio,

Da quanto potuto vedere e constatare abbiamo riscontrato quanto segue:

1 - la presenza di un manufatto ad uso agricolo, della consistenza di circa 500 mc., delle dimensioni di mt. 16,20 x 6,15 x un'altezza in gronda di mt. 5, utilizzato per rimessa mezzi ed attrezzature agricole; l'edificio è composto da una struttura metallica, tamponatura in fogli di lamiera ondulata e manto di copertura in lastre tipo eternit in stato di conservazione non ottimale;

In proposito si allega foto del manufatto:



2 - La presenza di “baracche” realizzate con materiali di recupero, in prevalenza fogli di lamiera ondulata, che occupano una superficie di circa 50 mq. utilizzate per deposito attrezzature agricole.

In proposito si allega foto



Entrambi i Manufatti sono stati realizzati su un terreno agricolo posto in prossimità del centro abitato di Valdonica e catastalmente individuato al Fg. 95 part.IIa 402.

Dalla verifica degli atti presenti in Ufficio non risulta sia stato ottenuto alcun titolo edilizio.

Tanto si comunica per opportuna norma.

Cascia lì 30/7/2021

IL RESPONSABILE AREA TERRITORIO

arch. Alessandro Marotta

L'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE

Giuseppe Fasulo



