



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

Al Comune di Cascia

[comune.cascia@postacert.umbria.it](mailto:comune.cascia@postacert.umbria.it)

Al Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile

All'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria

[ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it](mailto:ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it)

Documento elettronico sottoscritto  
mediante firma digitale e conservato  
nel sistema di protocollo informatico  
della Regione Umbria

**GIUNTA REGIONALE**

Direzione Regionale Governo del territorio,  
Protezione civile, Infrastrutture e mobilità.

**Oggetto:** Trasmissione della verifica di idoneità geo-idrologica nell'area indicata dall'Amministrazione comunale di Cascia per delocalizzazione della Camera del Lavoro territoriale Perugia (CGIL) a Cascia.

Si trasmette la relazione predisposta dal Servizio Geologico relativa alla verifica di idoneità geo-idrologica su un'area, segnalata dal Comune di Cascia, per la delocalizzazione della Camera del Lavoro territoriale Perugia (CGIL) a Cascia.

Tale esito rappresenta il risultato della verifica speditiva eseguita ai sensi della "Valutazione dell'idoneità delle aree, analisi di compatibilità idro-geologica" di cui al punto 7 dell'allegato 1A della DGR n. 712 del 26/06/17.

Cordiali Saluti

Il Dirigente del Servizio ad interim  
Dott. Borislav Vujovic


Servizio Geologico, programmazione degli  
interventi sul rischio idrogeologico e  
gestione delle competenze regionali in  
materia di acque pubbliche  
Dirigente Dott. Borislav Vujovic  
[bvujovic@regione.umbria.it](mailto:bvujovic@regione.umbria.it)

Sezione 1: Caratteristiche geologiche del  
territorio

Il Responsabile  
Dott. Andrea Motti

REGIONE UMBRIA  
Piazza Partigiani, 1  
06121 PERUGIA

TEL. 075 5044301  
FAX 075 5044319  
[amotti@regione.umbria.it](mailto:amotti@regione.umbria.it)



# Regione Umbria

## SERVIZIO GEOLOGICO

### Relazione di verifica speditiva geo-idrologica per la delocalizzazione della Camera del lavoro territoriale Perugia (CGIL) a Cascia Capoluogo

#### 1. Esito verifica geo-idrologica

**SITO IDONEO**

#### 2. Anagrafica sopralluogo

**Denominazione sito:** Cascia Capoluogo

**Data del sopralluogo:** 21.05.2019

**Ente:** Servizio Geologico Regione Umbria

**Rilevatori:** Andrea Motti, Marco Ognà

#### 3. Localizzazione

**Provincia:** Perugia

**Comune:** Cascia

**Località:** Cascia Capoluogo: F. 53, part. 1331

**Coordinate geografiche:** 42° 43' 01" N ; 13° 00' 55" E

#### 4. Tipologia di destinazione di uso prevista

L'area è destinata alla delocalizzazione della Camera del lavoro territoriale Perugia (CGIL).




Figura 1: Ubicazione su cartografia catastale



Foto dell'area

## 5. Confronto cartografia PAI rischio da frana

In Figura 2 è riportato uno stralcio della tavola Inventario dei fenomeni franosi del PAI-ABT dal quale non si evidenziano nell'area indagata fenomeni attivi o quiescenti.




Figura 2: stralcio della tavola Inventario dei fenomeni franosi del PAI-ABT e legenda.

## 6. Morfologia e pericoli di alluvionamento

Area pianeggiante, ricompresa a monte del muro prospiciente il campo sportivo (altezza muro circa 5m) e a valle del muro della strada soprastante (altezza muro circa 2,5m). L'area è posizionata all'interno di una zona non più a rischio per fenomeni di alluvionamento a seguito degli interventi fatti a monte dell'abitato di Cascia (deviazione delle acque attraverso la costruzione di una galleria).

## 7. Pericoli geologici

Il sopralluogo ha permesso di verificare, nell'area prevista, l'assenza di pericoli geologici o movimenti gravitativi superficiali anche di piccole dimensioni.

## 8. Rilievo geologico speditivo

La particella catastale individuata come area per l'edificazione del Centro di Comunità è su un'area in cui come substrato sono presenti Depositi Alluvionali. In superficie sono presenti terreni di riporto oramai compattati.



Figura 3: Carta geologica regionale.

## 9. Descrizione viabilità di accesso, vie di fuga, interferenze

L'area è servita dalla viabilità pubblica.

## 10. Conclusioni

11. L'area risulta idonea per la delocalizzazione della Camera del lavoro territoriale Perugia (CGIL).