

**SCHEDA VALUTAZIONE GTS
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DI MANUFATTI EDILIZI**

CCR n. _____ Incarico n. _____ del _____ Scheda n° **04** del **18/03/2019**

| | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Richiesta del Cittadino | <input type="checkbox"/> Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione I | <input type="checkbox"/> Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Amm.): |
| <input type="checkbox"/> Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco | <input checked="" type="checkbox"/> Altro (specificare) Convocazione C.O.I. | |
| Identificativo (es. Num. Richiesta) | | Data emissione |

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

| | |
|--|--|
| PROVINCIA RIETI LOCALITÀ (Frazione, Centri abitato o Zona) FRAZIONE COLLESPADA INDIRIZZO COLLESPADA DATI CATASTALI Foglio 74 Mappa _____ Particella 11-15 | COMUNE ACCUMOLI Num. _____ ID Aggregato (Prot. Civile) _____ |
|--|--|

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO



| | |
|--|--|
| NOMINATIVO PROPRIETARIO/ENTE DESTINAZIONE D'USO | |
|--|--|

PARERE COMMISSIONE

| | | |
|--|---|---|
| SOPRALLUOGOCOMPIUTO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile | ESPRIMIBILE CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS <input type="checkbox"/> P1 (interventi minori) <input checked="" type="checkbox"/> P2 (interventi di media importanza) <input type="checkbox"/> P3 (interventi rilevanti) Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F. <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO (parere Vigili del Fuoco) | NON ESPRIMIBILE – Motivazioni <input type="checkbox"/> Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario <input type="checkbox"/> Edificio con vincolo BB.AA. <input type="checkbox"/> Occorre Gruppo Allargato |
|--|---|---|

Note⁽²⁾: vedere Allegati: **RELAZIONE TECNICA, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, ESTRATTI DI MAPPA CATASTALI.**

MEMBRI COMMISSIONE

| | Cognome | Nome | firma |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|---|
| Vigili del Fuoco | IA CRESCENZI | SERGIO |  |
| Cens. Danni Dip. Prot. Civ. | | | |
| Tecnico Comunale | | | |
| Unità di Crisi MIBACT | | | |
| Tecnico Comunale | ARCH. SECONDINO | DARIO |  |
| Tecnico Comunale | ING. GIORGI | MAURIZIO |  |
| Tecnico MIBAC | ARCH. MATTONE | LORENZO |  |
| Tecnico MIBAC | ARCH. ANGELETTI LATINI | ESTHER |  |
| Tecnico | | | |
| Tecnico | | | |

(1) In tal caso andrà compilata anche la parte seconda della presente scheda
 (2) Qualora l'intervento di messa in sicurezza fosse funzionale esclusivamente alla tutela del bene culturale, e non invece necessario anche per la tutela della pubblica incolumità o/o per attività emergenziali o/o per la funzionalità del sistema viario, qualsiasi valutazione sarà di esclusiva competenza del MIBACT e, pertanto, nelle note deve essere riportato quanto segue "L'INTERVENTO DEVE RIENTRARE NELLE VALUTAZIONI ESCLUSIVE DEL MIBACT, ESSENDO FINALIZZATO UNICAMENTE ALLA TUTELA DEL BENE"

RELAZIONE TECNICA ALLEGATA AL VERBALE GTS DEL 18/03/2019 – FRAZIONE
COLLESPADA

SCHEDA n°. 04

FOGLIO 74 PART 11-15

Effettuato nelle frazioni ubicate nel foglio e particella specificata.

Si redige unico verbale che comprende un unico aggregato costituito da una o più unità immobiliari e/o strutturali evidenziate nelle planimetrie allegate.

COLLESPADA - Foglio 74:

1. PARTICELLA 11-15

Le particelle in oggetto, sono edifici interni dell'aggregato costituito dalle particelle 9-11-15-18 allineato lungo Via di Collespada.

I fabbricati, come mostrato dal materiale fotografico allegato, presentano un quadro fessurativo maggiormente localizzato sulle facciate prospicienti Via di Collespada, con distacco del solaio del primo livello e fessurazione della murature di spina; tale quadro fessurativo fa intendere l'innescio del meccanismo di ribaltamento della facciata. Le lesioni sono maggiormente evidenti nella particella 11 mentre nella particella 15 sono presenti anche lesioni diffuse sulla muratura a confine con la particella 18 oggetto di demolizione e rimozione macerie.

Tutto ciò premesso, a parere dei Tecnici Comunali e MIBAC si propone la messa in sicurezza dei suddetti edifici del tipo cinturazione passante interna o analoghi dispositivi provvisori.

Mentre, a parere del Funzionario dei Vigili del Fuoco, si ritiene superfluo e inopportuno l'intervento della messa in sicurezza in quanto l'edificio presenta vistose lesioni e segni consistenti di cedimento anche a valle, e pertanto propone la demolizione totale degli edifici in oggetto in continuità del già crollo dell'adiacente particella 18.

Per il Comando Provinciale, VV.FF di Rieti:

I.A. SERGIO CRESCENZI



Per il Comune di Accumoli, ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI:

ARCH. DARIO SECONDINO




ING. MAURIZIO GIORGI




Per il MIBAC:

ARCH. MATTONE LORENZO



ARCH. ANGELETTI LATINI ESTHER



ALLEGATO FOTOGRAFICO GTS DEL 18/03/2019 – FRAZIONE COLLESPADA

SCHEDA N. 04

FOGLIO 75 PART . 11-15



Mapa catastrale con p.lle oggetto della valutazione GTS – Foglio 74 – Frazione Collespada -

Mart

[Handwritten signatures]

ALLEGATO FOTOGRAFICO GTS DEL 18/03/2019 – FRAZIONE COLLESPADA

SCHEDA N. 04

FOGLIO 75 PART . 11-15



FOTO -1- (P.lla 11-15)



FOTO -2- (P.lla 11-15)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FOTO -3- (P.lla 11-15)



FOTO -4- (P.lla 11)

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

CP



CP

FOTO -5- (P.Ila 11)

CP *mitt* *D*



FOTO -6- (P.IIa 11)



FOTO -7- (P.IIa 11)



FOTO -8- (P.lla 11)

[Handwritten signatures and initials]

Mott



FOTO -9- (P.lla 11)

Mott

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





FOTO -10- (P.lla 11)

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Mott



FOTO -11- (P.lla 11)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
mott
[Handwritten signature]



FOTO -12- (P.lla 11)



FOTO -13- (P.lla 11)

[Handwritten signatures and initials]
Matt



FOTO -1- (P.lla 15)

Watt

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FOTO -2- (P.IIa 15)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Mott



FOTO -3- (P.IIa 15)

Matt

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FOTO -4- (P.la 15)

Handwritten signatures and notes:
A large, stylized signature is written vertically on the right side of the photo.
Below it, the word "matt" is written in cursive.
At the bottom, there are two more large, stylized signatures.



FOTO -5- (P.Ila 15)

[Handwritten signature]
Mott

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

In data 17/05/2019, a seguito della convocazione del COI del 13/05/2019 - Prot. 183/19 FC/ac del 13/05/2019, si sono riuniti:

- per il C.O.I.: Fabrizio Cola (Coordinatore nonché Responsabile dell'attività relativa ai G.T.S.)
- per il Comune di Accumoli: Arch. Dario Secondino
- per il MIBAC: Arch. Lorenzo Mattone
- per i VVF-Rieti: I.A. Sergio Crescenzi

per chiarire le valutazioni non congrue e in disaccordo tra le parti intervenute ai sopralluoghi G.T.S del 18/03/2019 e 12/04/2019.

In particolare ci si è confrontati sulla Scheda n.4 del 18/03/2019 relativa al fabbricato identificato al Foglio 74 Particelle 11-15, la commissione odierna, ritiene opportuno accedere al parere già espresso nel verbale dai Vigili del fuoco ritenendo necessaria la demolizione.


Per quanto concerne il parere del MIBAC, si precisa di voler mettere a verbale che la conservazione dell'edificato della Frazione di Collespada resta comunque una priorità di questo Ufficio, nonostante si decida di modificare in questa sede il parere già espresso. Si chiede pertanto di limitare le demolizioni al minimo indispensabile per garantire la sicurezza e l'incolumità della popolazione.

- per il C.O.I.: Fabrizio Cola

- per il Comune di Accumoli: Arch. Dario Secondino

- per il MIBAC: Arch. Lorenzo Mattone

- per i VVF-Rieti: I.A Sergio Crescenzi



The image shows four handwritten signatures, each written on a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to the participants listed on the left: Fabrizio Cola, Dario Secondino, Lorenzo Mattone, and Sergio Crescenzi. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized.

Amatrice (RI) 17/05/2019