

SCHEDA VALUTAZIONE GTS
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DI MANUFATTI EDILIZI

CCR n. _____ Incarico n. _____ del _____ Scheda n° **02** del **14/11/2018**

☐ Richiesta del Cittadino ☐ Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco	☐ Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione 1 ☒ Altro (specificare) Convocazione C.O.I.	☐ Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Amm.):
Identificativo (es. Num. Richiesta)		Data emissione

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

PROVINCIA RIETI LOCALITÀ (Frazione, Centri abitato o Zona) GRISCIANO - VILLANOVA - MACCHIA INDIRIZZO	COMUNE ACCUMOLI Num.																												
DATI CATASTALI <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">Foglio</td> <td style="width: 25%;">Mappa</td> <td style="width: 25%;">Particella</td> <td style="width: 25%;">ID Aggregato (Prot. Civile)</td> </tr> <tr> <td>7 - GRISCIANO</td> <td></td> <td>370 - 619</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 - GRISCIANO</td> <td></td> <td>781</td> <td></td> </tr> <tr> <td>49 - VILLANOVA</td> <td></td> <td>135</td> <td></td> </tr> <tr> <td>70 - MACCHIA</td> <td></td> <td>285/PARTE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>70 - MACCHIA</td> <td></td> <td>70/PARTE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>70 - MACCHIA</td> <td></td> <td>A (CHIESA DI S. PIETRO)</td> <td></td> </tr> </table>		Foglio	Mappa	Particella	ID Aggregato (Prot. Civile)	7 - GRISCIANO		370 - 619		7 - GRISCIANO		781		49 - VILLANOVA		135		70 - MACCHIA		285/PARTE		70 - MACCHIA		70/PARTE		70 - MACCHIA		A (CHIESA DI S. PIETRO)	
Foglio	Mappa	Particella	ID Aggregato (Prot. Civile)																										
7 - GRISCIANO		370 - 619																											
7 - GRISCIANO		781																											
49 - VILLANOVA		135																											
70 - MACCHIA		285/PARTE																											
70 - MACCHIA		70/PARTE																											
70 - MACCHIA		A (CHIESA DI S. PIETRO)																											

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO




NOMINATIVO PROPRIETARIO/ENTE
DESTINAZIONE D'USO

PARERE COMMISSIONE

SOPRALLUOGOCOMPIUTO ☒ SI ☐ NO ☐ Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">ESPRIMIBILE</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> ☐ P1(interventi minori) ☐ P2(interventi di media importanza) ☐ P3(interventi rilevanti) </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F. ☐ SI ☒ NO (parere Vigili del Fuoco) </td> </tr> </table>	ESPRIMIBILE	CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS	☐ P1(interventi minori) ☐ P2(interventi di media importanza) ☐ P3(interventi rilevanti)	Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F. ☐ SI ☒ NO (parere Vigili del Fuoco)	NON ESPRIMIBILE – Motivazioni ☐ Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario ☐ Edificio con vincolo BB.AA. ☐ Occorre Gruppo Allargato
ESPRIMIBILE						
CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS						
☐ P1(interventi minori) ☐ P2(interventi di media importanza) ☐ P3(interventi rilevanti)						
Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F. ☐ SI ☒ NO (parere Vigili del Fuoco)						

Note⁽²⁾: vedere Allegati: **RELAZIONE TECNICA, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, ESTRATTI DI MAPPA CATASTALI.**

MEMBRI COMMISSIONE

Vigili del Fuoco	Cognome	Nome	firma
Cens. Danni Dip. Prot. Civ.	SDACE GIANNI	FABRIZIO	
Tecnico Comunale			
Unità di Crisi MIBACT			
Tecnico Comunale	ARCH. BONAMICI	SARA	
Tecnico Comunale	ARCH. CORRADETTI	SANTE	
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			

(1) In tal caso andrà compilata anche la parte seconda della presente scheda

(2) Qualora l'intervento di messa in sicurezza fosse funzionale esclusivamente alla tutela del bene culturale, e non invece necessario anche per la tutela della pubblica incolumità e/o per le attività emergenziali e/o per la funzionalità del sistema viario, qualsiasi valutazione sarà di esclusiva competenza del MIBACT e, pertanto, nelle note deve essere riportato quanto segue: "L'INTERVENTO DEVE RIENTRARE NELLE VALUTAZIONI ESCLUSIVE DEL MIBACT, ESSENDO FINALIZZATO UNICAMENTE ALLA TUTELA DEL BENE".

RELAZIONE TECNICA ALLEGATA AL VERBALE GTS DEL 14/11/2018 – Scheda n° 02

Effettuato nelle frazioni ubicate nei fogli e particelle specificati.

Si redige unico verbale che comprende diversi aggregati costituiti da uno o più unità immobiliari e/o strutturali evidenziate nelle planimetrie allegate.

GRISCIANO - Foglio 7:

1. PARTICELLE 370 - 619 (Foto n. 1 - 2)

"omissis"

2. PARTICELLA 781 (Foto n. 3 - 4)

"omissis"

VILLANOVA - Foglio 49:

3. PARTICELLA 135 (Foto n. 5 - 6 - 7 - 8)

"omissis"

MACCHIA - Foglio 70:

4. PARTICELLA 285 PARTE (SUB. 1) (Foto n. 9)

"omissis"

5. PARTICELLA 70 PARTE (SUB. 2) (Foto n. 10 - 11)

Aggregato edilizio costituito da più unità strutturali ed immobiliari, tutte identificate catastalmente con la Particella 70.

L'unità strutturale ed immobiliare identificata con il Sub. 2, necessita della rimozione degli elementi pericolanti in copertura quali: elementi lapidei, comignoli e coppi, lungo tutto il perimetro della copertura su pubblica via. In fase di rimozione dei suddetti elementi pericolanti, si ravvisa la necessità di valutare e rimuovere eventuali altri elementi pericolanti presenti sulla copertura dell'intero aggregato edilizio.

6. PARTICELLA A (CHIESA DI SAN PIETRO) (Foto n. 12)

"omissis"

Per il Comando Provinciale VV.FF di Rieti:

SDACE GIANNI FABRIZIO

Per il Comune di Accumoli: ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI:

ARCH. BONAMICI SARA

ARCH. CORRADETTI SANTE






FOTO 9: Foglio 70 - Particella 285/PARTE



FOTO 10: Foglio 70 - Particella 70/PARTE



FOTO 11: Foglio 49 - Particella 70/PARTE



**FOTO 12: Foglio 49 - Particella A
(CHIESA DI S. PIETRO)**

[Handwritten signatures]


MACCHIA

15-Nov-2018 10:21:38
Prot. n. T87841/2018

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri

Comune: ACCUMOLI
Foglio: 70

33 8B



E=15500

3 Particelle: 70, 285, A

N=45600