



COMUNE di ACCUMOLI

Provincia di Rieti

S.S. n. 4 Via Salaria – km. 141+600 presso C.O.C. Accumoli
02011 ACCUMOLI (RI)

Telefono 0746/80429

Fax 0746/80411

www.comune.accumoli.ri.it

email: comune.accumoli@pec.it

Ordinanza n. 66 del 21/02/2018

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | <p>Demolizione parziale immobile ubicato in Accumoli frazione Terracino e rimozione macerie. Identificazione catastale: Foglio 55 Mappale 216.</p> <p>Proprietà: (N.C.E.U) sub. 1: MICARELLI Mario; sub. 2: DEL RE Barbara, MICARELLI Annunziata, Caterina, Fabrizio, Giancarlo, Marco, Umberto; sub. 4: MICARELLI Giorgio; sub. 5: DEL MARRO Rita, MICARELLI Pietro; (C.T) sub. 1: MICARELLI Sante; sub. 3: DEL MARRO Rita, MICARELLI Giorgio</p> |
|----------------|---|

IL SINDACO

Premesso che in data 24 agosto 2016 il territorio del Comune di Accumoli e dei Comuni limitrofi è stato colpito alle ore 3.36 da un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Considerato che con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai suddetti eventi sismici;

Dato atto che il 30 ottobre 2016 si è verificato un ulteriore terremoto di notevole magnitudo che ha prodotto ingenti nuovi crolli e interruzioni della viabilità comunale, lasciando le vie di comunicazione ingombre di macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune frazioni;

Tenuto conto che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane nonché numerosi sfollati, dispersi e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

Richiamate:

l'Ordinanza n. 2/S del 26 agosto 2016 di sgombero degli edifici;

l'Ordinanza n. 3/S del 26 agosto 2016 di delimitazione delle "zone rosse";

Visto che sono in atto i sopralluoghi ai fabbricati per addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle zone rosse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere alla messa in sicurezza delle abitazioni e delle aziende che potrebbero essere agibili laddove rimosse le condizioni di inagibilità indotta;

Dato atto che il fabbricato sito presso il Comune di Accumoli frazione di Terracino censito al N.C.E.U. al **Foglio 55 Mappale 216**, individuato nella planimetria allegata, è stato danneggiato dal sisma e dal persistente sciame sismico in atto;

Accertato che il fabbricato risulta catastalmente di proprietà di:

(N.C.E.U)

- sub. 1: MICARELLI Mario nato a ACCUMOLI il 13/12/1923 MCRMRA23T13A019X
- sub. 2: DEL RE Barbara nata a ACCUMOLI il 05/05/1929 DLRBBR29E45A019D
MICARELLI Annunziata nata a ACCUMOLI il 20/12/1962 MCRNNZ62T60A019R
MICARELLI Caterina nata a AMATRICE il 28/11/1966 MCRCRN66S68A258I
MICARELLI Fabrizio nato a AMATRICE il 10/06/1974 MCRFRZ74H10A258F
MICARELLI Giancarlo nato a AMATRICE il 02/03/1959 MCRGCR59C02A258N
MICARELLI Marco nato a ACCUMOLI il 16/03/1965 MCRMRC65C16A019K
MICARELLI Umberto nato a ACCUMOLI il 02/05/1961 MCRMRT61E02A019Q
- sub. 4: MICARELLI Giorgio nato a ACCUMOLI il 29/08/1930 MCRGRG30M29A019P
- sub. 5: DEL MARRO Rita nata a ACCUMOLI il 28/10/1925 DLMRTI25R68A019L
MICARELLI Pietro nato a ACCUMOLI il 02/05/1955 MCRPTR55E02A019Z

(C.T)

- sub. 1: MICARELLI Sante nato a ACCUMOLI il 02/11/1927 MCRSNT27S02A019H
- sub. 3: DEL MARRO Rita nata a ACCUMOLI il 28/10/1925 DLMRTI25R68A019L
MICARELLI Giorgio nato a ACCUMOLI il 29/08/1930 MCRGRG30M29A019P

Visto l'esito della verifica di danno ed agibilità realizzata attraverso la compilazione delle allegate "Schede AeDES" che risultano essere così identificate:

Id. scheda: 68725

Scheda n. 01

Squadra AeDES n. 1796

N. aggregato: 050300

Data del sopralluogo: 16/01/2017

Dato atto che dalle predette schede l'edificio risulta **INAGIBILE (inagibilità di tipo E-F con rischio esterno)** e con **rischio strutturale alto**;

Visto l'allegato verbale di sopralluogo tecnico del GTS del 12 febbraio 2018 in cui è specificato quanto segue: " *Fabbricato sviluppato su tre livelli con evidente cedimento verso valle. Sebbene il fabbricato insista per la parte relativa al cedimento sulla proprietà privata, si ravvisa il rischio di crollo sulla sottostante strada provinciale Torrita- Accumoli. Si ravvisa la necessità di eseguire una demolizione parziale a scalare verso l'alto. Per la parte del fabbricato rimanente eseguire la rimozione dei coppi pericolanti e dei comignoli, con particolare riguardo al comignolo sul passaggio comune lato nord. L'intervento di demolizione parziale non interesserà la parte a monte, costituita da due livelli fuori terra, sul cui prospetto sono presenti elementi lapidei di pregio.*";

Visto che il manufatto non risulta vincolato da parte della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici aventi valenza culturale ed architettonica;

Considerata la minaccia di crollo sulla strada comunale e l'esistenza di un pericolo serio e concreto per l'incolumità pubblica, come attestato dalla allegata documentazione fotografica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 20116 e s.m.i.;

Considerato che l'urgenza dell'intervento non rende possibile l'applicazione di metodologie ordinarie;

Comparati i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

Tenuto conto delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., previste dall'OCDPC n. 388 del 26.08.2016;

Tenuto conto delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *"il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico"*;

Considerato pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari dell'immobile prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria l'incolumità pubblica e privata;

Vista l'Ordinanza n. 388 del 26.08.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

Vista l'Ordinanza n. 391 del 26.08.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

Vista l'Ordinanza n. 393 del 13.09.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

Vista la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15/09/2016 recante *"attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori"*;

Vista la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19/09/2016 recante *"diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali"*;

Vista la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24/09/2016 ad oggetto: *"Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti"*;

DATO ATTO che l'intervento oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica incolumità e di comprovata utilità pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo n. 285/1992;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'art. 16 del D.P.R. 06/02/1981, n. 66;

VISTO l'art. 15 della Legge 14/02/1992, n. 225;

VISTO l'art. 108 del D.L.gs. 31/03/1998, n. 112;

Atteso che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

VISTO l'art. 1, comma 2-septies, della Legge 07/04/2017, n. 45: "La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati."

RICHIAMATO il D.P.R.L. n. T. 00179 dell'08/09/2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del capo della Protezione Civile n. 388 del 26/08/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha disposto di farsi carico della gestione della demolizione di alcuni fabbricati pericolanti siti in Accumoli, come da verbale di incontro tenutosi presso l'Ufficio Ricostruzione di Rieti in data 07/03/2017.

ORDINA

La demolizione parziale a scalare verso l'alto del fabbricato sopra descritto- censito al N.C.E.U. al **Foglio 55 Mappale 216**, di proprietà di:

(N.C.E.U)

- sub. 1: MICARELLI Mario nato a ACCUMOLI il 13/12/1923 MCRMRA23T13A019X
- sub. 2: DEL RE Barbara nata a ACCUMOLI il 05/05/1929 DLRBBR29E45A019D
MICARELLI Annunziata nata a ACCUMOLI il 20/12/1962 MCRNNZ62T60A019R
MICARELLI Caterina nata a AMATRICE il 28/11/1966 MCRCRN66S68A258I
MICARELLI Fabrizio nato a AMATRICE il 10/06/1974 MCRFRZ74H10A258F
MICARELLI Giancarlo nato a AMATRICE il 02/03/1959 MCRGCR59C02A258N
MICARELLI Marco nato a ACCUMOLI il 16/03/1965 MCRMRC65C16A019K
MICARELLI Umberto nato a ACCUMOLI il 02/05/1961 MCRMRT61E02A019Q
- sub. 4: MICARELLI Giorgio nato a ACCUMOLI il 29/08/1930 MCRGRG30M29A019P
- sub. 5: DEL MARRO Rita nata a ACCUMOLI il 28/10/1925 DLMRTI25R68A019L
MICARELLI Pietro nato a ACCUMOLI il 02/05/1955 MCRPTR55E02A019Z

(C.T)

- sub. 1: MICARELLI Sante nato a ACCUMOLI il 02/11/1927 MCRSNT27S02A019H
- sub. 3: DEL MARRO Rita nata a ACCUMOLI il 28/10/1925 DLMRTI25R68A019L
MICARELLI Giorgio nato a ACCUMOLI il 29/08/1930 MCRGRG30M29A019P

e con una consistenza volumetrica approssimativa di 790 mc -nonché la rimozione delle macerie;

DISPONE

1. Che l'intervento venga eseguito dalla Regione Lazio, ai sensi delle modalità operative definite e recepite nel verbale del 07/03/2017 in premessa richiamato;
2. Che sia applicata la seguente regola del Prontuario della demolizione e del recupero delle macerie adottato dal COI di Amatrice e Accumoli: "Al fine di conservare, ai fini della ricostruzione, l'ubicazione degli edifici, le operazioni di demolizione, frantumazione, recupero e trattamento delle macerie devono essere condotte conservando la delimitazione dell'impronta in pianta di ogni edificio e dei muri comuni agli aggregati strutturali, mantenendo almeno 30-60

cm in altezza di ogni muratura perimetrale. Ove tecnicamente non possibile, l'esecutore avrà cura di mantenere in essere almeno i vertici di perimetro dell'ingombro in pianta del fabbricato per la sua futura ri-delimitazione."

3. Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa:
 - Alla Regione Lazio, Soggetto Attuatore;
 - Al Comando di P.M. del Comune di Accumoli presso il C.O.C. di Accumoli;
 - Alla Prefettura di Rieti;ciascuno per le proprie competenze;
4. Che la presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio e disponibile sul sito internet istituzionale del Comune;
5. Che, ai sensi della L. 241/90, il responsabile del procedimento è individuato nell'Ing. Patrizia Boccanera dell'Ufficio Tecnico del Comune di Accumoli - contattabile al numero 0746/80429, email ediliziaprivata@comune.accumoli.ri.it - e che gli atti del presente provvedimento sono disponibili presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Accumoli.

AVVERTE

che, in caso di inottemperanza verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge senza pregiudizio per l'azione penale.


La violazione della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- Ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.


Il responsabile del procedimento

Ing. Patrizia Boccanera



IL SINDACO

(Geom. Stefano Petrucci)



SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni: strutture verticali-sola)

| Strutture verticali | STRUTTURE IN MURATURA | | ALTRE STRUTTURE | |
|--|--|--|--|--|
| | Non identificate | | 1. Tetri in c.a. 2. Pareti in c.a. 3. Tetri in acciaio 4. Tetri/Pareti in legno | |
| Strutture orizzontali | A: Tessitura irregolare e di buona qualità (Pietrame non squadrato, ciottoli...) | | A: Tessitura regolare e di buona qualità (Blocchi, mattoni, pietra squadrata...) | |
| | B: Tessitura regolare e di buona qualità (Pietrame non squadrato, ciottoli...) | | B: Tessitura regolare e di buona qualità (Blocchi, mattoni, pietra squadrata...) | |
| 1. Parete senza catene | Senza catene e cordoli o cordoli | | Senza catene e cordoli o cordoli | |
| 2. Parete con catene | Con catene e cordoli | | Con catene e cordoli | |
| 3. Parete con catene e cordoli | Con catene e cordoli | | Con catene e cordoli | |
| 4. Parete con doppio isolato (tra i tavoli...) | Con doppio isolato (tra i tavoli...) | | Con doppio isolato (tra i tavoli...) | |
| 5. Trave sovrapposta sovrapposta | Trave sovrapposta sovrapposta | | Trave sovrapposta sovrapposta | |
| 6. Parete a T (con sovrapposizione di solette di c.a.) | Parete a T (con sovrapposizione di solette di c.a.) | | Parete a T (con sovrapposizione di solette di c.a.) | |

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

| Livello-estensione | Danno (D) | | | Provvedimenti di P.I. eseguiti | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | D4-D5 Gravissimo > 2/3 | D2-D3 Medio Grave 1/3 - 2/3 | D1 Leggero 1/3 - 2/3 | Nulla | Demolizioni A | Cerchiature B | Riparazione C | Trasferimento D | Trasferimento E | Trasferimento F |
| 1. Strutture verticali | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Fondi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Pareti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Coperture (TAVOLI, TRAVEZI) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Temperature - Tramezzi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Danno inestendibile | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

| Tipo di danno | Provvedimenti di P.I. eseguiti | | | | | | Trasferimento e protezione passaggi |
|---|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---|---|---|
| | Assente | Edificio | Via d'accesso o di fuga | Divieto di accesso | Trasferimento e protezione passaggi | Trasferimento e protezione passaggi | |
| 1. Danno ad intonaco, rivestimenti, controsoffitti... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Danno a tegole, cornicioni, canne fumarie... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Danno a cornicioni, parapetti... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Danno a altri oggetti interni o esterni | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Danno alla rete elettrica e del gas | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

| Pericolo su: | Pericolo su: | | | Provvedimenti di P.I. eseguiti | | |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Assente | Edificio | Via d'accesso o di fuga | Messuno | Divieto di accesso | Barriere protettive |
| 1. Danno a cantine adiacenti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Danno a reti di distribuzione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Danno a versanti incombenti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

| Rivolgimento del sito | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Costo | 2. Prolungo forte | 3. Prolungo leggero | 4. Prolungo |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

SEZIONE 8 - Valutazione del rischio

| Rischio | 8-A Valutazione del rischio | | | 8-B Esito di agibilità | |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| | Esterno (Sez. 6) | Strutturale (Sez. 3 e 4) | Non Strutturale (Sez. 5) | A Edificio AGIBILE (*) | B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) INAGIBILE con provvedimenti di P.I. (1) |
| Basso | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Basso con provvedimenti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.
 NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez. 5) riportate se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 80 i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPI).
 (2) Esito C nelle note (Sez. 5) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 80 eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (3) Esito D nelle note (Sez. 5) specificare motivazioni e tipo di approfondimento che richiesto.
 (4) Esito E nelle note (Sez. 5) specificare i provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).
 (5) Esito F nelle note (Sez. 5) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 80 eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

SEZIONE 8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

| Sull'accuratezza della visita | 1 Solo dall'esterno | 2 Parziale | 3 Completa (>2/3) |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| B-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**) | PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI | | PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI | |
|--|---------------------------------------|---|--|--|
| | Messa in opera di cerchiate e tiranti | Riparazione danni leggeri alle tamperature e tramezzi | Riparazione di cornicioni, parapetti, oggetti, ... | Rimozione di altri oggetti interni o esterni |
| 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Unità immobiliari inagibili 106 nuclei familiari evacuati 103 N° persone evacuate 11014

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro ARGOMENTO

Altre osservazioni

AL LA PARAFACCIA 216 COMUNICA AL PRIMOIANO CON LA PARAFACCIA 113 TRAMITE UN CAERINO O SENZA STANTE LA PUBBLICAZIONE.

2) NON È STATO POSSIBILE VISITARE LA STRUTTURA PULITIVA DELLA CONCRETE.

3) DISTETTI ALLE FONDAZIONI NON RILEVABILI

4) TRATTASI DI EDIFICIO SITO IN ZONA ROSA

Firma Luca Savaino

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)
JAP ALCEBIO SAVAINO
JAI VASSILIO TOBARO METRO

SCHEDA VALUTAZIONE GTS "ampliato"
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMICA DI MANUFATTI EDILIZI
 (Su carta intestata del Centro Coordinamento Regionale)

CCR n. _____ Incarico n. _____ del _____ Scheda n° **03** del **12/02/2018**

PARTE SECONDA (Da compilare qualora la modalità di messa in sicurezza preveda la demolizione, totale o parziale, o lo smontaggio controllato, o a seguito di richiesta del GTS in composizione ristretta)

Il Gruppo Tecnico di Sostegno (GTS) ampliato opera con la funzione di sottoporre a verifica il patrimonio immobiliare del Comune in cui ricade lo stabile proponendo al Sindaco i relativi provvedimenti amministrativi di messa in sicurezza, mediante demolizione, o smontaggio controllato, con la finalità di valutare le condizioni di rischio di crolli determinate dallo stato di grave danneggiamento di alcuni fabbricati ed individuando le modalità di riduzione di tali condizioni attraverso la messa in sicurezza, mediante smontaggio controllato, parziale o totale demolizione dei fabbricati stessi. Le verifiche e le successive misure adottate consentono la tutela della pubblica incolumità, la tutela del patrimonio edilizio esposto al rischio indotto dal crollo dei fabbricati posti nelle vicinanze e la riapertura delle principali strade che risultano interdette proprio a causa del pericolo di crolli, così da poter assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione emergenziale e per ragioni di pubblica incolumità e/o utilità. L'autorizzazione paesaggistica ad operare è implicitamente rilasciata all'atto della sottoscrizione della presente scheda da parte del personale afferente agli enti competenti al rilascio.

La medesima sottoscrizione da parte del personale MiBACT vale come autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice del D.Lgs 42/2004 e come parere ai sensi dell'art. 146 del medesimo D.Lgs..

Per quanto attiene l'individuazione dell'edificio è possibile fare riferimento alla "Parte I" della presente scheda, mentre per la descrizione generale dell'edificio, le caratteristiche costruttive e il quadro fessurativo è possibile fare riferimento alla scheda AEDES (quando presente) nelle sue varie sezioni, avendo cura di meglio descrivere il quadro fessurativo, anche mediante elementi fotografici che possono essere allegati al presente documento.




DESCRIZIONE QUADRO FESSURATIVO E OSSERVAZIONI

Fabbricato sviluppato su tre livelli con evidente cedimento verso valle. Sebbene il fabbricato insista per la parte relativa al cedimento sulla proprietà privata, si ravvisa il rischio di crollo sulla sottostante strada provinciale Torrita- Accumoli. Si ravvisa la necessità di eseguire una demolizione parziale a scalare verso l'alto. Per la parte del fabbricato rimanente eseguire la rimozione dei coppi pericolanti e dei comignoli, con particolare riguardo al comignolo sul passaggio comune lato nord. L'intervento di demolizione parziale non interesserà la parte a monte, costituita da due livelli fuori terra, sul cui prospetto sono presenti elementi lapidei di pregio.

PARERE DELLA COMMISSIONE

| <p align="center">SOPRALLUOGO</p> <p>Iniziato il 12/12/18 ore Finito il 12/02/18 ore</p> <p><input type="checkbox"/> Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile</p> <p><input type="checkbox"/> Parere SFAVOREVOLE alla demolizione</p> <p>Allegati al presente documento Num. All. <input type="checkbox"/> Scheda Aedes <input checked="" type="checkbox"/> Report Fotografico <input checked="" type="checkbox"/> Altro estratto di mappa</p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th align="center" colspan="3">ESPRIMIBILE</th> <th align="center">NON ESPRIMIBILE - Motivazioni:</th> </tr> <tr> <td colspan="4">CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL</td> </tr> <tr> <td>GTS: <input type="checkbox"/> S (Smontaggio controllato)</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> D1 (Demolizione Parziale)</td> <td><input type="checkbox"/> D2 (Demolizione Totale)</td> <td><input type="checkbox"/> Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire ⁽²⁾</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Intervento Eseguitabile dai VV.F (parere Vigili del Fuoco)</td> <td><input type="checkbox"/> Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio ⁽³⁾</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</td> </tr> </table> <p>Note:</p> | ESPRIMIBILE | | | NON ESPRIMIBILE - Motivazioni: | CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL | | | | GTS: <input type="checkbox"/> S (Smontaggio controllato) | <input checked="" type="checkbox"/> D1 (Demolizione Parziale) | <input type="checkbox"/> D2 (Demolizione Totale) | <input type="checkbox"/> Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire ⁽²⁾ | Intervento Eseguitabile dai VV.F (parere Vigili del Fuoco) | | | <input type="checkbox"/> Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio ⁽³⁾ | | | | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | |
|---|--|--|--|--|--------------------------------|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESPRIMIBILE | | | NON ESPRIMIBILE - Motivazioni: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTS: <input type="checkbox"/> S (Smontaggio controllato) | <input checked="" type="checkbox"/> D1 (Demolizione Parziale) | <input type="checkbox"/> D2 (Demolizione Totale) | <input type="checkbox"/> Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire ⁽²⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intervento Eseguitabile dai VV.F (parere Vigili del Fuoco) | | | <input type="checkbox"/> Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio ⁽³⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MEMBRI COMMISSIONE AMPLIATA

| | Cognome | Nome | firma |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---|
| Vigili del Fuoco | GIANNI | FABRIZIO |  |
| Cens. Danni Dip. Prot. Civ. | | | |
| Tecnico Comunale | BOCCANERA | PATRIZIA |  |
| Unità di Crisi MIBACT | BETORI | ALESSANDRO |  |
| Tecnico Provincia | | | |
| Tecnico Regione | | | |
| Tecnico Forze Armate | | | |
| Tecnico comunale. | CORRADETTI | SANTE |  |
| Tecnico | | | |
| Tecnico | | | |

(2) Sulla scorta della "Parte Prima", preventivamente alla valutazione in corso, richiedere all'Autorità Giudiziaria la facoltà di esprimere il nulla osta in questione.
 (3) Solo nei casi in cui si ritiene necessario una scelta che implica decisioni di livello superiore, con ulteriori competenze.

**SCHEDA VALUTAZIONE GTS
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DI MANUFATTI EDILIZI**

CCRN _____ incarico n _____ del _____ Scheda n° **03** del **12/02/2018**

| | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Richiesta del Cittadino | <input type="checkbox"/> Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione I | <input type="checkbox"/> Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Anno): |
| <input type="checkbox"/> Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco | <input checked="" type="checkbox"/> Altro (specificare) Convocazione C.O.I. | |
| Identificativo (es. Num. Richiesta) | | Data emissione |

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

| | |
|---|--|
| PROVINCIA RIETI LOCALITÀ (Frazione, Centri abitato o Zona) TERRACINO INDIRIZZO coordinate DATI CATASTALI Foglio 55 Mappa Particella 216 | COMUNE ACCUMOLI ID Aggregato (Prot. Civile) |
|---|--|



IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO

| |
|------------------------------|
| NOMINATIVO PROPRIETARIO/ENTE |
| DESTINAZIONE D'USO |

PARERE COMMISSIONE

| | | |
|---|--|--|
| SOPRALLUOGO COMPIUTO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile | ESPRIMIBILE CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS <input type="checkbox"/> P1 (interventi minori) <input type="checkbox"/> P2 (interventi di media importanza) <input type="checkbox"/> P3 (interventi rilevanti) Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F. (parere Vigili del Fuoco) <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | NON ESPRIMIBILE – Motivazioni <input type="checkbox"/> Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario <input type="checkbox"/> Edificio con vincolo BB.AA. <input checked="" type="checkbox"/> Occorre Gruppo Allargato |
| Note ⁽²⁾ : | | |

MEMBRI COMMISSIONE

| | Cognome | Nome | firma |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---|
| Vigili del Fuoco | GIANNI | FABRIZIO |  |
| Cens. Danni Dip. Prot. Civ. | | | |
| Tecnico Comunale | BOCCANERA | PATRIZIA |  |
| Unità di Crisi MIBACT | BETORI | ALESSANDRO |  |
| Tecnico comunale | CORRADETTI | SANTE |  |
| Tecnico | | | |

(1) In tal caso andrà compilata anche la parte seconda della presente scheda

(2) Qualora l'intervento di messa in sicurezza fosse funzionale esclusivamente alla tutela del bene culturale, e non invece necessario anche per la tutela della pubblica incolumità e/o per le attività emergenziali e/o per la funzionalità del sistema viario, qualsiasi valutazione sarà di esclusiva competenza del MIBACT e, pertanto, nelle note deve essere riportato quanto segue: "L'INTERVENTO DEVE RIENTRARE NELLE VALUTAZIONI ESCLUSIVE DEL MIBACT, ESSENDO FINALIZZATO UNICAMENTE ALLA TUTELA DEL BENE"

ALLEGATO FOTOGRAFICO VERBALE GTS DEL 12 FEBBRAIO 2018

Foglio 55 – Particella 216



FOTO 1: Foglio 55 – Particella 216



FOTO 2: Foglio 55 – Particella 216



FOTO 3: Foglio 55 – Particella 216



FOTO 4: Foglio 55 – Particella 216



FOTO 5: Foglio 55 – Particella 216 (facciata a monte)



FOTO 6: Foglio 55 – Particella 216(facciata a monte)

Handwritten signature and initials.



Emilio...

R-19000