



# COMUNE di ACCUMOLI

Provincia di Rieti

S.S. n. 4 Via Salaria – km. 141+600 presso C.O.C. Accumoli  
02011 ACCUMOLI (RI)

Telefono 0746/80429

Fax 0746/80411

[www.comune.accumoli.ri.it](http://www.comune.accumoli.ri.it)

[email:comune.accumoli@pec.it](mailto:comune.accumoli@pec.it)

## Ordinanza n. 423 del 26/09/2017

|         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO | <b>Demolizione immobile ubicato in Accumoli Capoluogo e rimozione macerie. Identificazione catastale: Foglio 39 Mappale 389.</b><br><b>Proprietà:</b><br><b>sub 1: BONAMICI Adalgisa, Elisa e Luciano – PICA Berardo</b><br><b>sub 2: FELLINI Mario</b> |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### IL SINDACO

**Premesso** che in data 24 agosto 2016 il territorio del Comune di Accumoli e dei Comuni limitrofi è stato colpito alle ore 3.36 da un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

**Considerato** che con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai suddetti eventi sismici;

**Dato atto** che il 30 ottobre 2016 si è verificato un ulteriore terremoto di notevole magnitudo che ha prodotto ingenti nuovi crolli e interruzioni della viabilità comunale, lasciando le vie di comunicazione ingombre di macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune frazioni;

**Tenuto conto** che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane nonché numerosi sfollati, dispersi e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

#### **Richiamate:**

l'Ordinanza n. 2/S del 26 agosto 2016 di sgombero degli edifici;

l'Ordinanza n. 3/S del 26 agosto 2016 di delimitazione delle "zone rosse";

**Visto** che sono in atto i sopralluoghi ai fabbricati per addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle zone rosse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

**Considerata** la necessità e l'urgenza di provvedere alla messa in sicurezza delle abitazioni e delle aziende che potrebbero essere agibili laddove rimosse le condizioni di inagibilità indotta;

**Dato atto** che il fabbricato sito presso il Comune di Accumoli censiti al N.C.E.U. al **Foglio 39 Mappale 389**, individuato nella planimetria allegata, è stato danneggiato dal sisma e dal persistente sciame sismico in atto;

**Accertato** che il fabbricato risulta catastalmente di proprietà di:

sub 1: BONAMICI Adalgisa nata a Accumoli il 24/06/1927 c.f. BNMDGS27H64A019E

BONAMICI Elsa nata a Accumoli il 13/12/1933 c.f. BNMLSE33T53A019N

BONAMICI Luciano nato a Accumoli il 06/11/1936 c.f. BNMLCN36S06A019T

PICA Berardo nao a San Benedetto del Tronto il 18/03/1952 c.f. PCIBRD52C18H769X

Sub 2: FELLINI Mario nato a Accumoli il 01/05/1945 c.f. FLLMRA45E01A019Q

**Visto** l'esito della verifica di danno ed agibilità realizzata attraverso la compilazione della allegata "Scheda AeDES" che risulta essere così identificata:

**Id. scheda:** 7154

**Scheda n.** 11

**Squadra AeDES n.** P393

**Data del sopralluogo:** 18/09/2016

**Dato atto** che dalla predetta scheda l'edificio risulta **INAGIBILE (INAGIBILITA' DI TIPO E - F)** e con **Rischio Strutturale Alto**;

**Visto** l'allegato verbale di sopralluogo tecnico del 22/09/2017 in cui si conclude che è necessaria la demolizione dell'immobile al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità;

**Visto** che il manufatto non risulta vincolato da parte della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici aventi valenza culturale ed architettonica;

**Considerato** la necessità di eseguire i predetti interventi provvisori del fabbricato sopra identificato, al fine di rendere transitabile la strada provinciale di accesso all'abitato di Accumoli, stante l'esistenza di un pericolo serio e concreto per la salute pubblica;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e s.m.i.;

**Considerato** che l'urgenza dell'intervento non rende possibile l'applicazione di metodologie ordinarie;

**Comparati** i diritti e gli interessi individuabili nella fatti specie e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

**Tenuto conto** delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., previste dall'OCDPC n. 388 del 26.08.2016;

**Tenuto conto** delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *"il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico"*;

**Considerato** pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari dell'immobile prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria l'incolumità pubblica e privata;

**Vista** l'Ordinanza n. 388 del 26.08.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

**Vista** l'Ordinanza n. 391 del 26.08.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

**Vista** l'Ordinanza n. 393 del 13.09.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

**Vista** la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15/09/2016 recante *"attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori"*;

**Vista** la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19/09/2016 recante *"diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali"*;

**Vista** la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24/09/2016 ad oggetto: *"Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti"*;

**DATO ATTO** che l'intervento oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica incolumità e di comprovata utilità pubblica;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 285/1992;

**VISTI** gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 16 del D.P.R. 06/02/1981, n. 66;

**VISTO** l'art. 15 della Legge 14/02/1992, n. 225;

**VISTO** l'art. 108 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;

**Atteso** che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 1, comma 2-septies, della Legge 07/04/2017, n. 45: "La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati."

**RICHIAMATO** il D.P.R.L. n. T. 00179 dell'08/09/2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del capo della Protezione Civile n. 388 del 26/08/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che la Regione Lazio ha disposto di farsi carico della gestione della demolizione di alcuni fabbricati pericolanti siti in Accumoli, come da verbale di incontro tenutosi presso l'Ufficio Ricostruzione di Rieti in data 07/03/2017.

## **ORDINA**

La demolizione del fabbricato sopra descritto - censito al N.C.E.U. al **Foglio 39 Mappale 389**, di proprietà di:

sub 1: BONAMICI Adalgisa, Elisa e Luciano – PICA Berardo

sub 2: FELLINI Mario

e con una consistenza volumetrica approssimativa di 200 mc - nonché la rimozione delle macerie;

## **DISPONE**

1. Che l'intervento venga eseguito dalla Regione Lazio, ai sensi delle modalità operative definite e recepite nel verbale del 07/03/2017 in premessa richiamato;

2. Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa:  
Alla Regione Lazio, Soggetto Attuatore;  
Al Comando di P.M. del Comune di Accumoli presso il C.O.C. di Accumoli;  
Alla Prefettura di Rieti;  
ciascuno per le proprie competenze;
3. Che la presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio e disponibile sul sito internet istituzionale del Comune;
4. Che, ai sensi della L. 241/90, il responsabile del procedimento è individuato nell'arch. Cecilia Caltabiano dell'Ufficio Tecnico del Comune di Accumoli - contattabile al numero 0746/80429, email [ufficio.tecnico@comune.accumoli.ri.it](mailto:ufficio.tecnico@comune.accumoli.ri.it) - e che gli atti del presente provvedimento sono disponibili presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Accumoli.

### AVVERTE

che, in caso di inottemperanza verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- Ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.



Il responsabile del procedimento  
arch. Cecilia Caltabiano

**IL SINDACO**

Geom. Stefano Petrucci





### SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta, per gli edifici in muratura indicata al massimo 2 tipi di combinazioni strutturali verticali solati)

[illegible]

#### SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

| Livello-estensione                               |                        | Danno <sup>(2)</sup>  |   |       |                        |           |   |               |   |       |   | Provvedimenti di P.I. eseguiti |   |       |  |       |  |
|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---|-------|------------------------|-----------|---|---------------|---|-------|---|--------------------------------|---|-------|--|-------|--|
|                                                  |                        | D4 - D5<br>Gravissimo |   |       | D2 - D3<br>Medio Grave |           |   | D1<br>Leggero |   |       |   |                                |   |       |  |       |  |
| Componente<br>strutturale-<br>Danno preesistente |                        | 1/3 - 2/3             |   | < 1/3 |                        | 1/3 - 2/3 |   | < 1/3         |   | > 2/3 |   | 1/3 - 2/3                      |   | < 1/3 |  | Nullo |  |
|                                                  |                        | A                     | B | C     | D                      | E         | F | G             | H | I     | J | K                              | L |       |  |       |  |
| 1                                                | Strutture verticali    |                       |   |       |                        |           |   |               |   |       |   |                                |   |       |  |       |  |
| 2                                                | Solai                  |                       |   |       |                        |           |   |               |   |       |   |                                |   |       |  |       |  |
| 3                                                | Scale                  |                       |   |       |                        |           |   |               |   |       |   |                                |   |       |  |       |  |
| 4                                                | Copertura              |                       |   |       |                        |           |   |               |   |       |   |                                |   |       |  |       |  |
| 5                                                | Targonature - Tramezzi |                       |   |       |                        |           |   |               |   |       |   |                                |   |       |  |       |  |
| 6                                                | Banno preesistente     |                       |   |       |                        |           |   |               |   |       |   |                                |   |       |  |       |  |

(1) - Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se essa è presente. Se l'oggetto indicato nella ncia non è danneggiato, cancellare Nullo.

## SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI E provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

| Tipo di danno |                                                      | Presenza Danno                      |  | Provvedimenti di P.I. eseguiti      |                          |                          |                          |                          |                                     |
|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|               |                                                      | A                                   |  | Nessuno                             | Rimozione                | Puntelli                 | Riparazione              | Divide di accesso        | Trasmissione e protezione passsaggi |
| 1             | Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ... | <input type="checkbox"/>            |  | B                                   | C                        | D                        | E                        | F                        | G                                   |
| 2             | Caduta tegole, comignoli, canne fumarie, ...         | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 3             | Caduta cornicioni, parapetti, ...                    | <input type="checkbox"/>            |  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 4             | Caduta altri oggetti interni e esterni               | <input type="checkbox"/>            |  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 5             | Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica    | <input type="checkbox"/>            |  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
|               | Danno alla rete elettrica o del gas                  | <input type="checkbox"/>            |  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

NE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

| Causa                                          | Pericolo su:                        |                                     |   |                                     |                          |             | Provvedimenti di P.I. eseguiti      |                          |                          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                | Assente                             | Edificio                            |   | Vie d'accesso o di fuga             |                          | Via interne | Nessuno                             | Divieto di accesso       | Barriere protettive      |
|                                                |                                     | A                                   | B | C                                   | D                        |             |                                     |                          |                          |
| 1 Crolli e caduta oggetti da edifici adiacenti | <input type="radio"/>               | <input checked="" type="checkbox"/> |   | <input checked="" type="checkbox"/> |                          |             | <input checked="" type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |
| 2 Collasso di reti di distribuzione            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |                                     | <input type="checkbox"/> |             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 Crolli da versanti incombenti                | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

| Morfologia del sito |        |   |                                               | Dissesti alle fondazioni |                                          |   |                                             |
|---------------------|--------|---|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---|---------------------------------------------|
| 1                   | Cresta | 2 | <input checked="" type="radio"/> Pendio forte | 3                        | <input type="radio"/> Pendio leggero     | 4 | <input type="radio"/> Pianura               |
|                     |        |   |                                               | A                        | <input checked="" type="radio"/> Assenti | B | <input type="radio"/> Operativi del sistema |
|                     |        |   |                                               | C                        | <input type="radio"/> Acidi dal sistema  | D | <input type="radio"/> Preesistenti          |

## SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

| 8-A Valutazione del rischio |                     |                             |                             | 8-B Esito di agibilità |                                                                                                        |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rischio                     | Esterno<br>(sez. 6) | Strutturale<br>(sez. 3 e 4) | Non Strutturale<br>(sez. 5) | Geotecnico<br>(sez. 7) |                                                                                                        |
|                             | Basso               | ○                           | ○                           | ⊗                      | ⊗                                                                                                      |
| Basso con provvedimenti     | ○                   | ○                           | ⊗                           | ○                      | B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE<br>(se tutto è in parte inagibile, per provvedimenti di P.L. (1)) |
| Alto                        | ⊗                   | ⊗                           | ⊗                           | ○                      | C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)                                                                  |
|                             | ○                   | ○                           | ○                           | ○                      | D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (la civile parte è agibile) (3)                                   |
|                             | ⊗                   | ⊗                           | ○                           | ○                      | E Edificio INAGIBILE (4)                                                                               |
|                             | ⊗                   | ⊗                           | ⊗                           | ○                      | F Edificio INAGIBILE (se è in parte inagibile) (5)                                                     |

<sup>a)</sup> La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sistematica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sz.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proprie in Sz. 80 e necessari provvedimenti di pronto intervento che possano rimuovere l'inagibilità (indicare anche nei moduli Cp1)

(2) Esito C mille note (Ser.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagili (in maniera descritta o grafica) e proporre in Sez. 3D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto

proporre in Sez. 80 eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(4) Esito L. proporre in Sez. 80 eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI).

(5) Esito l'alle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8(i) eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

|                               |                                                      |                                           |                                                       |                                      |                                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 8-C                           | 1 <input checked="" type="radio"/> Solo dall'esterno | 4 <input type="radio"/> Non eseguito per: | A <input type="radio"/> Sopralluogo rifiutato (SR)    | B <input type="radio"/> Ridurre (RU) | C <input type="radio"/> Demolire (DM) |
| Sull'accuratezza della visita | 2 <input type="radio"/> Parziale                     |                                           | D <input type="radio"/> Proprietario non trovato (NT) | E <input type="radio"/> Altro (AL)   |                                       |
|                               | 3 <input type="radio"/> Completa (>23)               |                                           |                                                       |                                      |                                       |

| 8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**) |                          |                                                              |    |                          |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----|--------------------------|--------------------------------------------------|
| *                                                                                                    | **                       | PROVVEDIMENTI DI PL. SUGGERITI                               | *  | **                       | PROVVEDIMENTI DI PL. SUGGERITI                   |
| 1                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | Messa in opera di cerchietture o tiranti                     | 7  | <input type="checkbox"/> | Rimozione di conciochi, paraespeli, oggetti, ... |
| 2                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | Riparazione danni leggeri alle lampadature e tramezzi        | 8  | <input type="checkbox"/> | Rimozione di altri oggetti interni e esterni     |
| 3                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | Riparazione copertura                                        | 9  | <input type="checkbox"/> | Trasematura e protezione pag sagli               |
| 4                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | Puntellatura di scale                                        | 10 | <input type="checkbox"/> | Riparazioni delle reti dagli impianti            |
| 5                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ... | 11 | <input type="checkbox"/> |                                                  |
| 6                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | Rimozione di tegole, cornigoli, carne franaia, ...           | 12 | <input type="checkbox"/> |                                                  |

3-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

| Unità immobiliari inagibili | Nuclei familiari evacuati | N° persone evacuate |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|
| _____                       | _____                     | _____               |

## SEZIONE 9 - Altre osservazioni

**Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro**

| ARGOMENTO | ANNOTAZIONI                                                            | Foto d'insieme dell'edificio | Scala |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
|           | Rischio crollo da fabbricato in cemento e danni alle parti strutturali |                              |       |

**I componenti della squadra di ispezione (stampatello)**

Delfatti Riccardo

$$CH_3P \equiv \alpha \text{ DAN} \equiv \alpha$$

Finne-Christensen

## VERBALE DI SOPRALLUOGO TECNICO

Immobile sito ad Accumoli Capoluogo, foglio 39, mappale 389

Trattasi di fabbricato in muratura incoerente e tetto in legno che solo per un piano fuori terra si affaccia su una delle vie principali dell'abitato, mentre il resto dell'immobile si sviluppa al di sotto della quota stradale.

La parte che insiste su strada presenta crolli e lesioni gravi e diffuse, pertanto si propone la sua demolizione al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità.

Accumoli, 22/09/2017



Il responsabile del procedimento  
*arch. Cecilia Caltabiano*  
Ufficio Tecnico - Comune di Accumoli

### ALLEGATO FOTOGRAFICO





