

Allegato C

SCHEDA VALUTAZIONE GTS
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DI MANUFATTI EDILIZI

CCR n. _____ Incarico n. _____ del _____ Scheda n° **11** del **03/06/2019**

☐ Richiesta del Cittadino ☐ Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco	☐ Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione 1 ☒ Altro (specificare) Convocazione C.O.I.	☐ Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Amm.): Identificativo (es. Num. Richiesta) _____ Data emissione _____
---	---	---

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

PROVINCIA RIETI LOCALITÀ (Frazione, Centri abitato o Zona) CESAVENTRE INDIRIZZO _____	COMUNE ACCUMOLI Num. _____		
DATI CATASTALI Foglio 73	Mappa _____	Particella 19	ID Aggregato (Prot. Civile) _____

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO






NOMINATIVO PROPRIETARIO/ENTE _____ DESTINAZIONE D'USO _____
--

PARERE COMMISSIONE

SOPRALLUOGOCOMPIUTO ☒ SI ☐ NO ☐ Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">ESPRIMIBILE</th> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> ☐ P1 (interventi minori) </td> <td style="text-align: center;"> ☒ P2 (interventi di media importanza) </td> <td style="text-align: center;"> ☐ P3 (interventi rilevanti) </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F (parere Vigili del Fuoco) _____ </td> </tr> </table>	ESPRIMIBILE			CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS			☐ P1 (interventi minori)	☒ P2 (interventi di media importanza)	☐ P3 (interventi rilevanti)	Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F (parere Vigili del Fuoco) _____			NON ESPRIMIBILE – Motivazioni ☐ Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario ☐ Edificio con vincolo BB.AA. ☐ Occorre Gruppo Allargato
ESPRIMIBILE														
CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS														
☐ P1 (interventi minori)	☒ P2 (interventi di media importanza)	☐ P3 (interventi rilevanti)												
Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F (parere Vigili del Fuoco) _____														

Note⁽²⁾: **vedere Allegati: RELAZIONE TECNICA, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, ESTRATTI DI MAPPA CATASTALI.**

MEMBRI COMMISSIONE

	Cognome	Nome	firma
Vigili del Fuoco	SDACE GIANNI	FABRIZIO	
Cens. Danni Dip. Prot. Civ.	_____	_____	_____
Tecnico Comunale	_____	_____	_____
Unità di Crisi MIBACT	_____	_____	_____
Tecnico Comunale	ARCH. CORRADETTI	SANTE	
Tecnico Comunale	ING. GIORGI	MAURIZIO	
Tecnico MIBAC	ARCH. MATTONE	LORENZO	
Tecnico MIBAC	DOTT. BETORI	ALESSANDRO	
Tecnico	_____	_____	_____
Tecnico	_____	_____	_____

(1) In tal caso andrà compilata anche la parte seconda della presente scheda

(2) Qualora l'intervento di messa in sicurezza fosse funzionale esclusivamente alla tutela del bene culturale, e non invece necessario anche per la tutela della pubblica incolumità e/o per le attività emergenziali e/o per la funzionalità del sistema viario, qualsiasi valutazione sarà di esclusiva competenza del MIBACT e, pertanto, nelle note deve essere riportato quanto segue: "L'INTERVENTO DEVE RIENTRARE NELLE VALUTAZIONI ESCLUSIVE DEL MIBACT, ESSENDO FINALIZZATO UNICAMENTE ALLA TUTELA DEL BENE".

Effettuato nelle frazioni ubicate nel foglio e particella specificata.

Si redige unico verbale che comprende un unico aggregato costituito da una o più unità immobiliari e/o strutturali evidenziate nelle planimetrie allegate.

Cesaventre - Foglio 73:

1. PARTICELLA 19:

Edificio composto da tre piani fuori terra e caratterizzato da muratura portante a tessitura irregolare tipica di questi luoghi.

Il fabbricato presenta un quadro fessurativo diffuso nella facciata sud con andamento delle fessure diagonale e sub-verticale che interessa sia i maschi murari che le i sopra finestra.

Vista la prospicenza del fabbricato sulla pubblica via e al fine di salvaguardarne gli utilizzatori e preservare la pubblica incolumità, il presente GTS prescrive la messa in sicurezza opera provvisoria del tipo cinturazione parziale di contenimento o similari a contenimento della Facciata Sud (di fronte alle particelle 31 e 32), la sbadacchiatura delle aperture interessate e la rimozione degli elementi in caduta dalla copertura quali coppi etc.

Nell'eseguire la suddetta opera provvisoria utilizzare se possibile le aperture esistenti.

Per il Comando Provinciale, VV.FF di Rieti:

S.D.A.C.E. GIANNI FABRIZIO

Per il Comune di Accumoli, ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI:

ARCH. CORRADETTI SANTE

ING. GIORGI MAURIZIO

Per il MIBAC:

ARCH. MATTONE LORENZO


DOTT. BETORI ALESSANDRO



ALLEGATO FOTOGRAFICO GTS DEL 03/06/2019 – CESAVENTRE

SCHEDA N. 11

FOGLIO 73 PART 19



Mappa catastale con p.ile oggetto della valutazione GTS – Foglio 73 – Cesaventre

math   



FOTO -1- (P.IIa 19)

Unit *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*



FOTO -2- (P.IIa 19)

inviato *TK* *sh* *13* *SL*



FOTO -3- (P.lla 19)

Luca

Luca

m

Luca

Luca