



# COMUNE DI ACCUMOLI

S.S. n. 4 Via Salaria – km. 141+600 presso C.O.C. Accumoli  
02011 ACCUMOLI (RI)

tel. 0746/80429 fax 0746/80411

[www.comune.accumoli.ri.it](http://www.comune.accumoli.ri.it)

[comune.accumoli@pec.it](mailto:comune.accumoli@pec.it)

*AREA III – LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE  
E SERVIZI PUBBLICI LOCALI*

Al Responsabile dell'Area III  
Arch. Laura Guidotto

**Oggetto:** Relazione di servizio in merito al danno occorso allo Scuolabus Volkswagen Crafter targato EA380ZS

Con nota prot. 3026 del 09/04/2019 veniva comunicato alla ditta Car.Ind International con sede in Via 3 Settembre snc 06049 – Spoleto (PG) la disponibilità della Fondazione Tzu – Chi al pagamento dell'intervento di allestimento dello scuolabus in oggetto.

Come concordato, in data 12/04/2019 alle ore 9:00 circa un delegato della ditta veniva a ritirare l'automezzo presso il Centro Operativo Comunale in Via Salaria km 141+600. Nelle fasi di ritiro dello scuolabus il sottoscritto constatava il distacco dello specchio retrovisore interno dal parabrezza con una evidente lesione/crepa di quest'ultimo, come da documentazione fotografica allegata.

Considerato che nei mesi precedenti il suddetto scuolabus non era stato utilizzato e che lo stesso era rimasto parcheggiato nei pressi dell'Ufficio n. 13 del COC, tale lesione possa essere dovuta ad una preesistente scheggiatura del parabrezza aggravata dalle temperature basse invernali.

Si ritiene pertanto, al fine di garantire la sicurezza degli utenti che utilizzano il mezzo e poter effettuare la revisione periodica, di dover sostituire il suddetto parabrezza.

Distinti Saluti  
Accumoli, 03/05/2019

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Daniele DAVID

