

**SCHEDA VALUTAZIONE GTS**  
**MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DI MANUFATTI EDILIZI**

CCR n. \_\_\_\_\_ Incarico n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Scheda n° **03** del **03/06/2019**

<input type="checkbox"/> Richiesta del Cittadino	<input type="checkbox"/> Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione 1	<input type="checkbox"/> Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Amm.):
<input type="checkbox"/> Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco	<input checked="" type="checkbox"/> Altro (specificare) <b>Convocazione C.O.I.</b>	
Identificativo (es. Num. Richiesta)		Data emissione

**IDENTIFICATIVO MANUFATTO**

PROVINCIA <b>RIETI</b> LOCALITÀ (Frazione, Centri abitato o Zona) <b>POGGIO D'API</b> INDIRIZZO _____ Num. _____	COMUNE <b>ACCUMOLI</b>
DATI CATASTALI Foglio _____ Mappa _____ Particella _____ ID Aggregato (Prot. Civile) _____ <b>21</b> _____ <b>193</b> _____	

**IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO**



NOMINATIVO PROPRIETARIO/ENTE
DESTINAZIONE D'USO

**PARERE COMMISSIONE**

SOPRALLUOGOCOMPIUTO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  <input type="checkbox"/> Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">ESPRIMIBILE</th> <th style="text-align: center;">NON ESPRIMIBILE – Motivazioni</th> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">                     CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS   <input type="checkbox"/> P1 (interventi minori)    <input checked="" type="checkbox"/> P2 (interventi di media importanza)    <input type="checkbox"/> P3 (interventi rilevanti)                 </td> <td style="vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario  <input type="checkbox"/> Edificio con vincolo BB.AA.   <input type="checkbox"/> Occorre Gruppo Allargato                 </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">                     Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F (parere Vigili del Fuoco)    <input type="checkbox"/> SI    <input checked="" type="checkbox"/> NO                 </td> <td></td> </tr> </table>	ESPRIMIBILE	NON ESPRIMIBILE – Motivazioni	CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS  <input type="checkbox"/> P1 (interventi minori) <input checked="" type="checkbox"/> P2 (interventi di media importanza) <input type="checkbox"/> P3 (interventi rilevanti)	<input type="checkbox"/> Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario <input type="checkbox"/> Edificio con vincolo BB.AA.  <input type="checkbox"/> Occorre Gruppo Allargato	Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F (parere Vigili del Fuoco) <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
ESPRIMIBILE	NON ESPRIMIBILE – Motivazioni						
CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS  <input type="checkbox"/> P1 (interventi minori) <input checked="" type="checkbox"/> P2 (interventi di media importanza) <input type="checkbox"/> P3 (interventi rilevanti)	<input type="checkbox"/> Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario <input type="checkbox"/> Edificio con vincolo BB.AA.  <input type="checkbox"/> Occorre Gruppo Allargato						
Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F (parere Vigili del Fuoco) <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO							

Note<sup>(2)</sup>: vedere Allegati: **RELAZIONE TECNICA, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, ESTRATTI DI MAPPA CATASTALI.**

**MEMBRI COMMISSIONE**

	Cognome	Nome	firma
Vigili del Fuoco	<b>SDACE GIANNI</b>	<b>FABRIZIO</b>	
Cens. Danni Dip. Prot. Civ.	_____	_____	_____
Tecnico Comunale	_____	_____	_____
Unità di Crisi MIBACT	_____	_____	_____
Tecnico Comunale	<b>ARCH. CORRADETTI</b>	<b>SANTE</b>	
Tecnico Comunale	<b>ING. GIORGI</b>	<b>MAURIZIO</b>	
Tecnico MIBAC	<b>ARCH. MATTONE</b>	<b>LORENZO</b>	
Tecnico MIBAC	<b>DOCT. BETORI</b>	<b>ALESSANDRO</b>	
Tecnico	_____	_____	_____
Tecnico	_____	_____	_____

(1) In tal caso andrà compilata anche la parte seconda della presente scheda

(2) Qualora l'intervento di messa in sicurezza fosse funzionale esclusivamente alla tutela del bene culturale, e non invece necessario anche per la tutela della pubblica incolumità e/o per le attività emergenziali e/o per la funzionalità del sistema viario, qualsiasi valutazione sarà di esclusiva competenza del MIBACT e, pertanto, nelle note deve essere riportato quanto segue: "L'INTERVENTO DEVE RIENTRARE NELLE VALUTAZIONI ESCLUSIVE DEL MIBACT, ESSENDO FINALIZZATO UNICAMENTE ALLA TUTELA DEL BENE".

Effettuato nelle frazioni ubicate nel foglio e particella specificata.

Si redige unico verbale che comprende un unico aggregato costituito da una o più unità immobiliari e/o strutturali evidenziate nelle planimetrie allegate.

**Poggio D'Api- Foglio 21:**

**1. PARTICELLA 193**

Trattasi di edificio isolato in muratura portante di pietrame a tessitura irregolare e di cattiva qualità, articolato su 3 livelli di cui uno seminterrato. Lo stesso presenta un quadro fessurativo concentrato in prossimità dei cantonali Sud-Ovest e Sud-Est e delle aperture prospicienti la pubblica via e pertanto si prescrive la messa in sicurezza con opere provvisorie del tipo cinturazione parziale della porzione di fabbricato confinante con la pubblica via comprensiva di sbadacchiature delle aperture coinvolte, al fine di ripristinare la transitabilità della stessa.

Per il Comando Provinciale, VV.FF di Rieti:

S.D.A.C.E. GIANNI FABRIZIO



Per il Comune di Accumoli, ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI:

ARCH. CORRADETTI SANTE




ING. GIORGI MAURIZIO



Per il MIBAC:

ARCH. MATTONE LORENZO



DOTT. BETORI ALESSANDRO







FOTO -1- (P.IIa 193)

Mott  
[Signature]  
[Signature]  
Um  
[Signature]



FOTO -2- (P.Ila 193)

*mett*

*USA*

*[Signature]*

*[Signature]*

*M*



FOTO -3- (P.Ila 193)

uott