

**Rilievo del danno alle opere pubbliche**

Scheda per il rilievo del danno alle opere pubbliche totalmente o parzialmente inagibili (ai sensi dell'art. 14 commi 2 lettere a e f del D.L. 189/2016 convertito in legge con modificazioni nella L. 229/2016)

Il/la sottoscritto/a Comune di Monteleone di Spoleto

PEC comune.monteleonedispoletto@postacert.umbria.it Telefono 074370421

In qualità di Sindaco

per l'Ente Comune di Monteleone di Spoleto

P.IVA 00473780542

identificato come Comune

con sede in Via/Piazza Corso Vittorio Emanuele

N. 18

Comune Monteleone di Spoleto

CAP 06045

Prov. PG

**invia la scheda di Rilievo del Danno per l'Opera Pubblica con le seguenti caratteristiche**

Denominazione Porta Spoletina

localizzata in Via/Piazza Corso Vittorio Emanuele II

N. snc

Comune Monteleone di Spoleto

CAP 06045

Prov. PG

Epoca di costruzione 1265

Ultima ristrutturazione 1980

Utilizzatore Bene pubblico di interesse storico architettonico

Tipologia Altra tipologia

Porta Urbica

Superficie utile 30.00

Altezza 5.00

Lunghezza 0.00

Larghezza 0.00

**Descrizione sintetica del bene oggetto di intervento**

Lungo la cinta difensiva di Monteleone si aprono cinque porte: della fonte o di S. Giacomo; porta Vecchia; di S. Pietro; delle Monache porta Spoletina o "di S. Giovanni". Quest'ultima è posta a sud dell'antico borgo. L'apparecchio murario è realizzato con conci di pietra calcarea ben squadrate, disposti su filari regolari ed allettati con malta di calce.

I prevalenti caratteri di vulnerabilità derivano principalmente dalla mancanza di manutenzione ed in parte dalla presenza di riprese murarie in malta di cemento che; contemporaneamente, ne riducono la proprietà di smaltire l'umidità di risalita.

- Il bene era utilizzato al 24 Agosto 2016
- È presente documentazione fotografica a corredo

**fornisce le seguenti informazioni per una Certificazione più precisa del danno**

- AeDES e ordinanza non sono pertinenti per questa tipologia di opera per questa motivazione

Bene sottoposto a vincolo non soggetto a scheda AeDES

- AeDES e ordinanza sono pertinenti per questa tipologia di opera

Numero Ordinanza sindacale di inagibilità

emessa in data con protocollo numero

Identificativo scheda AeDES

con esito

**Descrizione dei danni connessi ad eventi sismici**

A seguito degli eventi sismici dell'agosto 2016 e seguenti la porta urbica "di S. Giovanni" è interessata da un diffuso quadro lesivo e dallo scorrimento/sfilamento di parte dei conci dell'arco, moderatamente archiacuto. Riconducibile alle sollecitazioni sismiche patite sono inoltre le lesioni da compressione che si possono osservare sui ritti della porta, all'imposta dell'arco, con perdita di materiale. Allo stato non sono stati posti in atto interventi di messa in sicurezza.

**fornisce le seguenti informazioni per una descrizione più dettagliata dell'intervento necessario**

- Nessun vincolo presente
- Presenza vincolo paesaggistico
- Presenza vincolo idrogeologico
- Presenza vincolo NTA PRG Vigente
- Presenza altro vincolo Bene culturale di interesse storico, artistico e storico ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

**Descrizione sintetica di eventuali interventi per la messa in sicurezza del bene**

La messa in sicurezza può essere condotta con puntuali opere di puntellamento dell'arco.

**Descrizione sintetica dell'intervento di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione**

La destinazione d'uso prevista dopo l'intervento non muterebbe.

Classe d'uso: III

La riparazione ed il miglioramento sismico della porta urbica " di S. Giovanni" può essere perseguita attraverso una capillare opera di ri-stilatura degli apparecchi murari, puntuali interventi di ingrappatura nonché un'opera di reintegrazione -distinguibile- degli elementi plastici danneggiati.

Non sussistono particolari difficoltà operative che l'installazione del cantiere di restauro potrebbe comportare o altre considerazioni che potrebbero compromettere o ritardare l'avvio degli interventi.

**specifica le seguenti informazioni per la stima del costo dell'intervento**

Lavori IVA esclusa	<input type="text" value="63000.00"/>	Euro
IVA su lavori	<input type="text" value="6300.00"/>	Euro
Spese tecniche IVA esclusa	<input type="text" value="6300.00"/>	Euro
IVA sulle spese tecniche	<input type="text" value="1386.00"/>	Euro
Altre somme	<input type="text" value="3150.00"/>	Euro
Totale costo intervento stimato	<input type="text" value="80136.00"/>	Euro

**specifica le seguenti informazioni per la stima del finanziamento dell'intervento**

Eventuale indennizzo assicurativo	<input type="text" value="0.00"/>	Euro
Donazioni	<input type="text" value="0.00"/>	Euro
Contributi pubblici	<input type="text" value="0.00"/>	Euro
Altri finanziamenti disponibili per esecuzione intervento	<input type="text" value="0.00"/>	Euro

**richiede un contributo totale non superiore alla differenza tra costo e finanziamenti disponibili pari a**

Importo totale richiesto	<input type="text" value="80136.00"/>	Euro
--------------------------	---------------------------------------	------

**dichiara che la priorità assegnata a questo intervento tra tutte le opere dell'Ente è pari a**

Ordine di priorità (1 = alta / 99 = bassa)	<input type="text" value="8"/>
--	--------------------------------

Luogo,

Data