

Rilievo del danno alle opere pubbliche

Scheda per il rilievo del danno alle opere pubbliche totalmente o parzialmente inagibili (ai sensi dell'art. 14 commi 2 lettere a e f del D.L. 189/2016 convertito in legge con modificazioni nella L. 229/2016)

Il/la sottoscritto/a Comune di Monteleone di Spoleto

PEC comune.monteleonedispoletto@postacert.umbria.it Telefono 074370421

In qualità di Sindaco

per l'Ente Comune di Monteleone di Spoleto

P.IVA 00473780542

identificato come Comune

con sede in Via/Piazza Corso Vittorio Emanuele

N. 18

Comune Monteleone di Spoleto

CAP 06045

Prov. PG

invia la scheda di Rilievo del Danno per l'Opera Pubblica con le seguenti caratteristiche

Denominazione Mura urbiche

localizzata in Via/Piazza Via delle Mura

N. snc

Comune Monteleone di Spoleto

CAP 06045

Prov. PG

Epoca di costruzione 1265

Ultima ristrutturazione 1980

Utilizzatore Bene pubblico di interesse storico architettonico

Tipologia Altra tipologia

Cinta muraria

Superficie utile 475.00

Altezza 10.00

Lunghezza 0.00

Larghezza 0.00

Descrizione sintetica del bene oggetto di intervento

Della cinta urbica originaria resta un'ampia porzione, perlopiù nel lato est; è costituita da un apparecchio murario realizzato, in prevalenza, con pietre sbozzate disposte su pseudo-filari ed allettate con malta di calce. Lungo il percorso difensivo -nel quale si aprono cinque porte: delle Monache; della fonte o di S. Giacomo; porta Vecchia; porta Spoletina; di S. Pietro- sono disposti bastioni difensivi scarpati. Sono ancora presenti tracce dei sistemi difensivi originali.

I prevalenti caratteri di vulnerabilità derivano dalla mancanza di manutenzione, dallo stato di conservazione degli apparecchi sommitali, dall'umidità presente nei terrapieni che insistono sulle mura e dalla relativa snellezza delle strutture.

- Il bene era utilizzato al 24 Agosto 2016
- È presente documentazione fotografica a corredo

fornisce le seguenti informazioni per una Certificazione più precisa del danno

- AeDES e ordinanza non sono pertinenti per questa tipologia di opera per questa motivazione

Bene sottoposto a tutela

- AeDES e ordinanza sono pertinenti per questa tipologia di opera

Numero Ordinanza sindacale di inagibilità

emessa in data

con protocollo numero

Identificativo scheda AeDES

con esito

Descrizione dei danni connessi ad eventi sismici

Gli eventi sismici dell'agosto 2016 e seguenti hanno causato una diffusa sconnessione muraria con perdita di numerosi lacerti murari, particolarmente dalla porzione sommitale. L'apparecchio murario della cinta urbana è anche interessato da lesioni riconducibili alle sollecitazioni sismiche; particolarmente importante è il quadro fessurativo che interessa il bastione sopra la chiesa di S. Maria della Quercia. Allo stato non sono stati posti in atto interventi di messa in sicurezza.

fornisce le seguenti informazioni per una descrizione più dettagliata dell'intervento necessario

- Nessun vincolo presente
- Presenza vincolo paesaggistico
- Presenza vincolo idrogeologico
- Presenza vincolo NTA PRG Vigente
- Presenza altro vincolo Bene culturale di interesse storico, artistico e storico ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

Descrizione sintetica di eventuali interventi per la messa in sicurezza del bene

La messa in sicurezza può essere condotta con puntuali opere di consolidamento delle creste murarie e puntellando gli apparecchi murari interessati da un principio di cedimento.

Descrizione sintetica dell'intervento di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione

La destinazione d'uso prevista dopo l'intervento non muterebbe.

Classe d'uso: III

La riparazione ed il miglioramento sismico della cinta urbana possono essere perseguiti con una capillare opera di ri-stilatura degli apparecchi murari, puntuali interventi di scuci e cuci e un'opera di debiotizzazione; andranno altresì adottati i necessari interventi volti a contenere le sollecitazioni orizzontali mediante posa in opera di tiranti in acciaio.

Non sussistono particolari difficoltà operative che l'installazione del cantiere di restauro potrebbe comportare o altre considerazioni che potrebbero compromettere o ritardare l'avvio degli interventi.

specifica le seguenti informazioni per la stima del costo dell'intervento

Lavori IVA esclusa	<input type="text" value="630000.00"/>	Euro
IVA su lavori	<input type="text" value="63000.00"/>	Euro
Spese tecniche IVA esclusa	<input type="text" value="63000.00"/>	Euro
IVA sulle spese tecniche	<input type="text" value="13860.00"/>	Euro
Altre somme	<input type="text" value="12600.00"/>	Euro
Totale costo intervento stimato	<input type="text" value="782460.00"/>	Euro

specifica le seguenti informazioni per la stima del finanziamento dell'intervento

Eventuale indennizzo assicurativo	<input type="text" value="0.00"/>	Euro
Donazioni	<input type="text" value="0.00"/>	Euro
Contributi pubblici	<input type="text" value="0.00"/>	Euro
Altri finanziamenti disponibili per esecuzione intervento	<input type="text" value="0.00"/>	Euro

richiede un contributo totale non superiore alla differenza tra costo e finanziamenti disponibili pari a

Importo totale richiesto	<input type="text" value="782460.00"/>	Euro
--------------------------	--	------

dichiara che la priorità assegnata a questo intervento tra tutte le opere dell'Ente è pari a

Ordine di priorità (1 = alta / 99 = bassa)	<input type="text" value="2"/>
--	--------------------------------

Luogo,

Data