

Andranno recuperati in fase di demolizione gli elementi lapidei di riquadratura delle aperture e altri elementi lapidei squadrati.

PROPRIETA': FONTANA Albino, FONTANA Franco e altri

TIPO D'INTERVENTO: DEMOLIZIONE TOTALE

CLASSIFICAZIONE MACERIE: TIPO B e C

-Che la situazione sopra descritta è molto pericolosa per la viabilità pubblica antistante il fabbricato e quindi per la pubblica incolumità;

-Che il fabbricato di cui trattasi risulta di proprietà di:

Foglio 31 particella 249

- FONTANA Albino nato a ARQUATA DEL TRONTO il 22/07/1940 FNTLBN40L22A437J
- FONTANA Franco nato a ARQUATA DEL TRONTO il 06/10/1935 FNTFNC35R06A437B
- FONTANA Giambattista nato a ARQUATA DEL TRONTO il 01/08/1932 FNTGBT32M01A437R
- FONTANA Maria nata a ARQUATA DEL TRONTO il 01/12/1947 FNTMRA47T41A437T

Foglio 31 particella 258

- PETRUCCI Virgilio nato a ARQUATA DEL TRONTO il 02/02/1947 PTRVGL47B02A437X

-Che agli atti comunali è depositata la documentazione attestante la consistenza del fabbricato;

Ritenuto di dover tutelare la pubblica incolumità, provvedendo, per il tramite delle strutture operative del Genio Militare, dei Vigili del Fuoco o dell'Ufficio Tecnico Comunale attraverso Ditta esterna, alla demolizione del suddetto fabbricato come sopra riportato;

VISTE le note procedurali: prot. UTC/TERAG 16/47429 del 15.09.2016 e prot. UTC/TERAG 16/48130 del 19.09.2016 del Dipartimento di Protezione Civile;

ACCERTATO

- che l'intervento risulta necessario per la salvaguardia della pubblica incolumità per quanto sopra indicato;
- che la demolizione dell'edificio deve essere effettuata con estrema urgenza;

VISTO l'atto di assenso alla demolizione sottoscritto dai suddetti proprietari;

VISTI

L'art. 108 lett. C) del D. Lgs. N.112/1998;
L'art.15 della legge 24 febbraio 1992 n.225 e smi;
gli art.li 50 e 54 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
la legge 241/1990;

VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 27/08/2016;

VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 389 del 28/08/2016;

ORDINA

LA DEMOLIZIONE TOTALE del fabbricato ubicato in frazione Trisungo, contraddistinto catastalmente al Foglio 31 particella 249 comprendente il ripostiglio addossato di pertinenza della particella 258.

AUTORIZZA le strutture operative del Genio Militare, dei Vigili del Fuoco o l'Ufficio Tecnico Comunale attraverso Ditta esterna all'esecuzione dell'intervento sopra descritto;

AUTORIZZA la Regione Marche quale soggetto attuatore tramite le strutture operative da essa incaricate quali Picenambiente spa o il Genio Militare alla rimozione delle macerie dei suddetti immobili;

Copia della Presente ordinanza è inviata a:

- Prefettura di Ascoli Piceno (UTG)
- Comando Carabinieri
- Polizia Municipale
- Genio Militare
- Picenambiente spa
- Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco
- Centro Coordinamento Regionale (CCR)
- Centro Operativo Comunale (COC);

Ciascuno per le rispettive competenze.

DISPONE

A notificare la presente ordinanza alla proprietà dell'immobile:

- FONTANA Albino nato a ARQUATA DEL TRONTO il 22/07/1940 FNTLBN40L22A437J residente ad Ascoli Piceno in Via Vincenzo Bellini, 2
- FONTANA Maria nata a ARQUATA DEL TRONTO il 01/12/1947 FNTMRA47T41A437T residente ad Ascoli Piceno in Viale Costantino Rozzi, 13 in qualità di procuratrice generale di FONTANA Franco nato a ARQUATA DEL TRONTO il 06/10/1935 FNTFNC35R06A437B
- FONTANA Giambattista nato a ARQUATA DEL TRONTO il 01/08/1932 FNTGBT32M01A437R residente ad Ascoli Piceno in Frazione Vallesenzana, 88
- FONTANA Maria nata a ARQUATA DEL TRONTO il 01/12/1947 FNTMRA47T41A437T residente ad Ascoli Piceno in Viale Costantino Rozzi, 13
- PETRUCCI Virgilio nato a ARQUATA DEL TRONTO il 02/02/1947 PTRVGL47B02A437X residente ad Ascoli Piceno in Via San Severino, 36 e domiciliato in Arquata del Tronto Area SAE Borgo 1 - A1/1


Responsabile del procedimento è il Geom. Mauro Fiori, operante presso il modulo operativo del Comune sito in località Borgo di Arquata del Tronto.

La pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.,termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Arquata del Tronto, li 25.09.2018





COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

Provincia di Ascoli Piceno

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI EDIFICI
PER FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza N. 329 del 25.09.2018 Prot. n. 9435 del 25.09.2018

IL SINDACO DI ARQUATA DEL TRONTO

PREMESSO:

- Che gli eventi sismici iniziati in data 24/08/2016 hanno causato morti e feriti tra la popolazione e danni ingentissimi su tutto il territorio comunale;
- Che in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
- Che a causa degli eventi verificatisi si sono registrati danni al patrimonio immobiliare ed alle infrastrutture;
- Che in data 26/10/2016 e 30/10/2016 si sono verificate due nuove scosse di notevole entità (5.9 e 6.5 della scala RICHTER) che hanno causato ulteriori crolli e danneggiato irreparabilmente altri edifici pubblici e privati.
- Che in frazione Trisungo l'edificio censito al N.C.E.U. al Fg. n.31 particella 249 è stato fortemente danneggiato dagli eventi sismici suddetti;
- Che all'edificio contraddistinto con particella 249 è addossato un ripostiglio di pertinenza della particella 258 separato dall'edificio principale.
- Che l'immobile identificato con particella 249 risultava inagibile a seguito del sopralluogo eseguito dalla squadra n. 336 con scheda AeDES n.2 del 14/09/2016 con esito E (edificio inagibile);
- Che l'immobile identificato con particella 258 risultava inagibile a seguito del sopralluogo eseguito dalla squadra n. 387 con scheda AeDES n.11 del 15/09/2016 con esito E-F (edificio inagibile dal punto di vista strutturale e inagibile per rischio esterno);

PRESO ATTO: Che in data 11/06/2018 è stato effettuato un sopralluogo congiunto con tecnici in rappresentanza del Dipartimento di Protezione Civile, del Comune, Vigili del Fuoco e MIBACT, in frazione Trisungo al fine di verificare le necessarie opere da eseguire per la messa in sicurezza/demolizione di vari edifici particolarmente danneggiati dal sisma del 24 agosto u.s. e seguenti e incombenti su strade Provinciali, Comunali al punto da limitarne la viabilità e/o l'utilizzo di edifici/uffici agibili anche in relazione delle attività di rimozione macerie.

ACCERTATO come risulta dal Verbale di sopralluogo del 11/06/2018 relativo all'edificio ubicato in frazione Trisungo catastalmente identificato al foglio 31 particella 249, quanto segue:

L'edificio prospiciente la viabilità si sviluppa su due piani fuori terra più un piano sotterraneo.

Presenta un quadro fessurativo grave e diffuso con lesioni passanti sui tre fronti con rivestimento ad intonaco; sono presenti inoltre lesioni ai solai e lesioni orizzontali tra le murature e il solaio di copertura.

Date le condizioni dell'immobile si prevede la demolizione totale con recupero di elementi lapidei di riquadratura delle aperture.

La demolizione interesserà anche la parte retrostante con tamponature in mattoni forati e il ripostiglio a ridosso del corpo di fabbrica principale di pertinenza di altro edificio identificato con particella 258.