



# COMUNE di CERRETO di SPOLETO

Provincia di Perugia  
AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI

EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI

EDIFICIO COMUNALE "PALAZZO NOBILI"

ATTESTATO DI AGIBILITA' STATICA

## 1. Individuazione edificio:

- Ubicazione: Cerreto capoluogo – Via Umberto I n. 15
- Dati catastali: Foglio nr. 33 – Particella nr. 101 sub. 5
- Denominazione e Destinazione: PALAZZO NOBILI – Residenza Servita per Anziani gestita dalla Cooperativa Sociale "L'accoglienza".

## 2. Provvedimento di inagibilità:

- Aedes ID: 97586
- Ordinanza sindacale inagibilità: n. 110 del 04/11/2016 rettificata ed integrata con ordinanza n. 129 del 25/11/2016
- Esito inagibilità: *"B – Agibile con provvedimenti: riparazione giunto tecnico tra edificio c.a. e muratura, riparazione fondellature e tramezzi ultimo livello"*.

ATTESTATO DI AGIBILITA' STATICA

Il sottoscritto:

- Ing. lun. Ergasti Valentino, in qualità di progettista e direttore dei lavori;

VISTO:

- L'Ordinanza Sindacale indicata in epigrafe;
- Che con O.C.S. n. 37/2017 sono stati finanziati i lavori per la riparazione dello stabile comunale indicato in epigrafe per l'importo di € 162.300,00;

- Che i lavori di cui all'appalto generale sono stati condotti dalla ditta PATELLA s.r.l. in esecuzione del contratto rep. 2084 del 17/04/2019 con esito soddisfacente come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione in data 20/05/2020;
- Che i lavori di cui alle opere di completamento sono stati condotti dalla ditta Edilizia 2000 s.r.l. in esecuzione del Foglio di patti e condizioni del 18/05/2020 con esito soddisfacente come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione in data 14/09/2020;
- Il "Certificato di rispondenza" di cui all'art. 67 del DPR 380/2001 e art. 206 della L.R. 01/2015 depositato presso il Servizio Sismico della Regione Umbria in data 14/05/2020 prot. 83955;

ACCERTATO:

- La conformità delle opere eseguite al progetto approvato dal Comune di Cerreto di Spoleto ed alle prescrizioni risultanti dai pareri ed autorizzazioni resi;
- La conformità delle opere realizzate rispetto alla normativa in materia di "costruzioni in zone sismiche";
- L'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti oggetto dei lavori;

**CERTIFICA**

**Il ripristino della agibilità statica dell'immobile indicato in epigrafe.**

*Cerreto di Spoleto, 16/11/2020*

IL DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. lun. Ergasti Valentino



Visto. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, Geom. Forti Pietro

