



COMUNE DI MONTAPPONE

Provincia di Fermo

Sportello Unico per l'Edilizia

Via G. Leopardi, 12 63835 MONTAPPONE - tel 0734/760426 int. 3- fax 0734/760709 - C.F.: 81001810449 - P. IVA: 00371340449
e-mail: urbanistica@comunemontappone.it

ORDINANZA N. 51

Montappone, li 02 maggio 2017

IL SINDACO

PREMESSO che:

- dal 24 Agosto è in corso una attività sismica che interessa anche il territorio comunale di Montappone, che si è manifestata e continua a manifestarsi con danni agli immobili ;
- a seguito delle numerose segnalazioni si è reso necessario effettuare degli accertamenti per verificare i danni subiti dai fabbricati e dalle infrastrutture;

- **PRESO ATTO** che dal sopralluogo effettuato dalla squadra dei tecnici della Protezione Civile n. MR251, l'edificio privato censito al catasto dei fabbricati del Comune di Montappone al foglio 5 mappale 60, identificato nella scheda n. 015 - Edificio n. 001 – aggregato 00513.00 - Uso Abitativo, di proprietà dei Sig.ri:
- **BUCCOLINI PAOLO** nato a Montappone (FM) il 22/02/1953, C.f. BCCPLA53B22F428G, proprietario per ½, residente a Montappone (FM) in via Roma, n.77;
- **CICCIOLI ROSANNA** nata a Montappone (FM) il 19/01/1954, C.f. CCCRNN54A59F428L, proprietaria per ½, residente a Montappone (FM) in via Roma, n.77;

sito in via Palazzo n.11, è risultato **NON UTILIZZABILE**;

- **PRESO ATTO** che dal sopralluogo effettuato dalla squadra dei tecnici della Protezione Civile n. MR251, gli edifici privati censiti al catasto dei fabbricati del Comune di Montappone al foglio 5 mappale 61-184, rispettivamente identificati nella schede n.014 e n.016 - Edifici n.002 e n. 003 – aggregato 00513.00 - Uso Abitativo, di proprietà dei Sig.ri:
- **BUCCOLINI PAOLO** nato a Montappone (FM) il 22/02/1953, C.f. BCCPLA53B22F428G, proprietario per 18/48, residente a Montappone (FM) in via Roma, n.77;
- **CICCIOLI ROSANNA** nata a Montappone (FM) il 19/01/1954, C.f. CCCRNN54A59F428L, proprietaria per 18/48, residente a Montappone (FM) in via Roma, n.77;
- **GELOSI PALMIRA** nata a Potenza Picena (FM) il 01/04/1938, C.f. GLSPMR28D41F632K, proprietaria per 4/48, residente a Gropello Cairoli (PV) in via Nuvolari, n.7;
- **RUGGIERI ELEONORA** nata a Macerata (MC) il 04/02/1959, C.f. RGGLNR59B44E783S, proprietaria per 4/48, residente a Cava Manara (PV) in via Monte Grappa, n.76;
- **RUGGIERI GUIDO** nato a Macerata (MC) il 06/02/1957, C.f. RGGGDU57B06E783D, proprietario per 4/48, residente a Gropello Cairoli (PV) in via Nuvolari, n.7
siti in via Palazzo n.8 - 9, sono risultati **NON UTILIZZABILI**;

ACCERTATA quindi la necessità di dichiarare la non utilizzabilità degli immobili di che trattasi;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito con la delimitazione dell'area al fine di impedire a chiunque l'accesso all'immobile dichiarato non utilizzabile;

RILEVATO che sussistono i presupposti per emettere un'ordinanza contingibile ed urgente, al fine di attuare le condizioni di sicurezza necessarie per garantire la privata e pubblica incolumità;

RITENUTO, al fine di tutelare l'incolumità di chiunque a qualsiasi titolo utilizzi l'immobile, di dover ordinare lo sgombero cautelativo dello stesso ed interdirne l'accesso fino al ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie per garantire la pubblica e privata incolumità;

VISTO il DL 9 febbraio 2017, n. 8, "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017";

VISTA la Legge 15/12/2016, n. 229, di conversione con modificazioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 27 agosto 2016 "Primi interventi di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 422 del 16 dicembre 2016 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016";

VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emessa dal Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, n.10 del 19 dicembre 2016 "Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016";

VISTO l'articolo 15 della Legge 24.02.1992 n. 225;

VISTO l'articolo 108 lettera C) del D.lgs. 31.03.1998 n. 112;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'articolo 54, comma 4;

DATO ATTO che lo schema della presente ordinanza è stato preventivamente inviato alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Fermo;

DICHIARA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, la **NON UTILIZZABILITA'** degli immobili, siti in questo Comune in Via Palazzo n. 8 – 9 – 11 censiti al catasto dei fabbricati del Comune di Montappone al foglio n. 05 Mappale 60 – 61 - 184 di proprietà di:

- **BUCCOLINI PAOLO** nato a Montappone (FM) il 22/02/1953, C.f. BCCPLA53B22F428G, residente a Montappone (FM) in via Roma, n.77;
- **CICCIOLI ROSANNA** nata a Montappone (FM) il 19/01/1954, C.f. CCCRNN54A59F428L, residente a Montappone (FM) in via Roma, n.77;
- **GELOSI PALMIRA** nata a Potenza Picena (FM) il 01/04/1938, C.f. GLSPMR28D41F632K, residente a Gropello Cairoli (PV) in via Nuvolari, n.7;
- **RUGGIERI ELEONORA** nata a Macerata (MC) il 04/02/1959, C.f. RGGLNR59B44E783S, residente a Cava Manara (PV) in via Monte Grappa, n.76;
- **RUGGIERI GUIDO** nato a Macerata (MC) il 06/02/1957, C.f. RGGGDU57B06E783D, residente a Gropello Cairoli (PV) in via Nuvolari, n.7;

fino al ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie per garantire l'incolumità di coloro che utilizzano il predetto immobile;

ORDINA

- lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo di detto fabbricato sia al proprietario che a chiunque, a qualsiasi titolo, occupi o frequenti l'edificio in questione;
- che i proprietari o chi ne abbia la disponibilità a qualunque titolo procedano a far effettuare una verifica approfondita dell'immobile di che trattasi e di provvedere a mettere in atto tutti i gli interventi necessari per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, compresa la delimitazione dell'area al fine di impedire a chiunque l'accesso all'immobile dichiarato "non utilizzabile";
- a chiunque di non accedere alla zona interdetta fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza e di rispettare e far rispettare la presente ordinanza;
- il perdurare delle presenti disposizioni sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile e utilizzabile l'immobile oggetto della presente ordinanza.

RICORDA

che gli interventi da realizzare sull'immobile di che trattasi sono disciplinati dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016) e dall'art.1, commi 1 e 2 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 422 del 16 dicembre 2016 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016";

"1. In ragione dell'elevato numero di edifici da sottoporre a verifica a seguito dell'aggravamento della situazione di danneggiamento conseguente agli eventi sismici della fine di ottobre, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza lo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici in premessa attraverso la compilazione della scheda AEDES, di cui all'art. 10 del DPCM 8 luglio 2014, disciplinato dall'art. 3 dell'ordinanza n. 392/2016, è sospeso, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.

*2. Allo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate di proprietà privata attraverso la compilazione della scheda AEDES per l'intera unità strutturale, secondo le istruzioni fornite nel manuale di cui al DPCM 8 luglio 2014, **PROVVEDONO**, solo a seguito dell'esito di "non utilizzabilità" secondo la scheda FAST elaborata ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 405/2016, **I TECNICI PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELLA***

PROFESSIONE RELATIVAMENTE A COMPETENZE DI TIPO TECNICO E STRUTTURALE NELL'AMBITO DELL'EDILIZIA, SU DIRETTO INCARICO DEL PROPRIETARIO o avente diritto, in ragione del fatto che tale procedimento è previsto quale condizione abilitante per l'ottenimento dei contributi per la ricostruzione privata ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del decreto-legge n. 189/2016. Nell'ambito della definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei predetti contributi, il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione, con proprio provvedimento, disciplina le modalità per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma.”

che le disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica sono disciplinati dall'ordinanza n.10 del 19 dicembre 2016 del Commissario del Governo per la Ricostruzione “Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016”;

Art. 1 - Censimento dei danni

1. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali nazionali degli architetti, degli ingegneri, dei geometri, dei periti edili abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, anche indipendentemente dall'attività progettuale, si occupano della compilazione delle schede AEDES, fatti salvi i casi particolari disciplinati dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 422/2016, richiamata in premessa.

2. I TECNICI PROFESSIONISTI INCARICATI DAI PROPRIETARI DELL'IMMOBILE CHE RISULTA DALLA SCHEDA FAST “NON UTILIZZABILE” DEVONO, ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DI NON UTILIZZABILITA' REDIGERE E CONSEGNARE AGLI UFFICI SPECIALI PER LA RICOSTRUZIONE LE PERIZIE GIURATE RELATIVE ALLE SCHEDE AEDES DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI.

Insieme alla scheda AEDES i tecnici professionisti dovranno allegare alla perizia giurata una esauriente documentazione fotografica ed una sintetica relazione con particolare riferimento alle sezioni 3, 4, 5, 7 e 8 della scheda e con adeguata giustificazione del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza iniziata il 24 agosto 2016. Quest'ultimo aspetto dovrà essere particolarmente curato per gli edifici con interventi già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 189/2016, per i quali sarà richiesta un'adeguata documentazione fotografica del danno pregresso, dell'eventuale intervento parziale già effettuato e del danno prodotto dalla sequenza iniziata il 24 agosto 2016. Fino all'istituzione dei predetti Uffici speciali, le perizie di cui al presente comma sono consegnate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle regioni, in qualità di vice commissari.

3. Le schede AEDES e le perizie giurate di cui al comma 2 sono trasmesse ai comuni territorialmente competenti per le attività di quantificazione del fabbisogno abitativo di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.394/2016.

4. Per lo stesso edificio il tecnico professionista che ha eventualmente redatto la scheda FAST non può predisporre la scheda AEDES;

5. Ogni singolo professionista può redigere al massimo n. 30 schede AEDES. La presentazione di un numero superiore alle 30 schede comporta la cancellazione o la non iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189/2016.

che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, ricadono sul proprietario sopra meglio individuato che ne risponderà in via civile, penale ed amministrativa;

che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR DELLA REGIONE Marche Sede di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine;

che il Responsabile del procedimento per il presente atto è il Geom. Donatella Luciani .

DISPONE

La notifica del presente provvedimento ai proprietari, come sopra generalizzati.

La trasmissione di copia della presente:

- Alla Prefettura di Fermo;
- Al S.O.I. della Regione Marche (Fermo);
- Alla locale Stazione dei Carabinieri.
- Alla Polizia Locale.

Il Sindaco
Geom. Mauro Ferranti



Allegato: SCHEDA FAST

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO

(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: FERMO
Comune: MONTA PROPE
Frazione/Località:
(denominazione Istat)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra 414251 Scheda n. 015 giorno mese anno
Data 09/02/17

1 VIA
2 CORSO
3 VICOLO
4 PIAZZA
5 ALTRO

PALAZZO
Numero/i Civico/i 111

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 111 Istat Prov. 1 Istat Comune 1


N° aggregato 5131 N° edificio 101

DATI CATASTALI
Foglio 15 Allegato 1
Particelle 60

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO CICCOLI ROSANNA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO




N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)		Usa	Struttura Portante	Esito FAST Finale
<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 8	1 <input type="checkbox"/> <2.50	A <input checked="" type="checkbox"/> <50	I <input type="checkbox"/> 400 ÷ 499	A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo	1 <input checked="" type="checkbox"/> Muratura	1 <input type="checkbox"/> Edificio AGIBILE
<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 9	2 <input checked="" type="checkbox"/> 2.50 ÷ 3.49	B <input type="checkbox"/> 50 ÷ 69	L <input type="checkbox"/> 500 ÷ 649	B <input type="checkbox"/> Produttivo	2 <input type="checkbox"/> Cemento armato	2 <input checked="" type="checkbox"/> Edificio NON UTILIZZABILE
<input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 10	3 <input type="checkbox"/> 3.50 ÷ 5.00	C <input type="checkbox"/> 70 ÷ 99	M <input type="checkbox"/> 650 ÷ 899	C <input type="checkbox"/> Commercio	3 <input type="checkbox"/> Mista (mur.+c.a.)	3 <input type="checkbox"/> Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO
<input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 11	4 <input type="checkbox"/> >5.00	D <input type="checkbox"/> 100 ÷ 129	N <input type="checkbox"/> 900 ÷ 1199	D <input type="checkbox"/> Uffici	4 <input type="checkbox"/> Altro:	4 <input type="checkbox"/> Sopralluogo NON eseguito per:
<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 12		E <input type="checkbox"/> 130 ÷ 169	O <input type="checkbox"/> 1200 ÷ 1599	E <input type="checkbox"/> Serv. pubbl.		
<input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> >12		F <input type="checkbox"/> 170 ÷ 229	P <input type="checkbox"/> 1600 ÷ 2199	F <input type="checkbox"/> Deposito		
<input type="checkbox"/> 7		G <input type="checkbox"/> 230 ÷ 299	Q <input type="checkbox"/> 2200 ÷ 3000	G <input type="checkbox"/> Strategico		
		H <input type="checkbox"/> 300 ÷ 399	R <input type="checkbox"/> >3000	H <input type="checkbox"/> Turist. ricett.		

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

LUIGI RULL
LUIGIA FRANCESCA

FIRME

[Signature]
[Signature]
PER RICEVUTA



Data 09/02/17

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Cac)

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO

(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: TERMO
Comune: MONTAPRONE
Frazione/Località:
(denominazione Istat)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra PR.151 Scheda n. 0114 giorno, mese anno
Data 09/02/17


1 VIA
2 CORSO
3 VICOLO
4 PIAZZA
5 ALTRO
PALAZZO
Numero/i Civico/i 9
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 11 Istat Prov. 109 Istat Comune 013
N° aggregato 513 N° edificio 02

DATI CATASTALI
Foglio 5 Allegato
Particelle 61

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO SILCIGLIOLI ROSANNA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)		Usa	Struttura Portante	Esito FAST Finale
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 8	1 <input type="radio"/> <2.50	A <input checked="" type="radio"/> <50	I <input type="radio"/> 400 ÷ 499	A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo	1 <input checked="" type="checkbox"/> Muratura	1 <input type="radio"/> Edificio AGIBILE
<input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 9	2 <input checked="" type="radio"/> 2.50 ÷ 3.49	B <input type="radio"/> 50 ÷ 69	L <input type="radio"/> 500 ÷ 649	B <input type="checkbox"/> Produttivo	2 <input type="radio"/> Cemento armato	2 <input checked="" type="radio"/> Edificio NON UTILIZZABILE
<input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 10	3 <input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00	C <input type="radio"/> 70 ÷ 99	M <input type="radio"/> 650 ÷ 899	C <input type="checkbox"/> Commercio	3 <input type="radio"/> Mista (mur.+c.a.)	3 <input type="radio"/> Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO
<input checked="" type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 11	4 <input type="radio"/> >5.00	D <input type="radio"/> 100 ÷ 129	N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199	D <input type="checkbox"/> Uffici	4 <input type="radio"/> Altro:	4 <input type="radio"/> Sopralluogo NON eseguito per:
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 12		E <input type="radio"/> 130 ÷ 169	O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599	E <input type="checkbox"/> Serv. pubbl.		
<input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> >12		F <input type="radio"/> 170 ÷ 229	P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199	F <input type="checkbox"/> Deposito		
<input type="radio"/> 7		G <input type="radio"/> 230 ÷ 299	Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000	G <input type="checkbox"/> Strategico		
		H <input type="radio"/> 300 ÷ 399	R <input type="radio"/> >3000	H <input type="checkbox"/> Turist. ricett.		

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)
LUCIAN RAO
LUCIAN FRANCESCA

FIRME
[Signature]
[Signature]
PER RICEVUTA
[Signature]
(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

Data 09/02/17

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO

(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: PERNO

Comune: MONTAPONE

Frazione/Località:
(denominazione Istat)

- 1 VIA
2 CORSO
3 VICOLO
4 PIAZZA
5 ALTRO

LEOPARDI
Numero/i Civico/i 181

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra HR 2511 Scheda n. 1018 Data 10/10/2017


IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 111 Istat Prov. 109 Istat Comune 013

N° aggregato 1513 N° edificio 03

DATI CATASTALI
Foglio 151 Allegato 11
Particelle 184

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO VICOLI RUDIANINA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)		Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 8	1 <input type="checkbox"/> <2.50	A <input checked="" type="checkbox"/> <50	I <input type="checkbox"/> 400 ÷ 499	A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo	1 <input checked="" type="checkbox"/> Muratura	1 <input type="checkbox"/> Edificio AGIBILE
<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 9	2 <input checked="" type="checkbox"/> 2.50 ÷ 3.49	B <input type="checkbox"/> 50 ÷ 69	L <input type="checkbox"/> 500 ÷ 649	B <input type="checkbox"/> Produttivo	2 <input type="checkbox"/> Cemento armato	2 <input checked="" type="checkbox"/> Edificio NON UTILIZZABILE
<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 10	3 <input type="checkbox"/> 3.50 ÷ 5.00	C <input type="checkbox"/> 70 ÷ 99	M <input type="checkbox"/> 650 ÷ 899	C <input type="checkbox"/> Commercio	3 <input type="checkbox"/> Mista (mur.+c.a.)	3 <input type="checkbox"/> Edificio NON UTILIZZABILE
<input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 11	4 <input type="checkbox"/> >5.00	D <input type="checkbox"/> 100 ÷ 129	N <input type="checkbox"/> 900 ÷ 1199	D <input type="checkbox"/> Uffici	4 <input type="checkbox"/> Altro:	per SOLO RISCHIO ESTERNO
<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 12		E <input type="checkbox"/> 130 ÷ 169	O <input type="checkbox"/> 1200 ÷ 1599	E <input type="checkbox"/> Serv. pubbl.		4 <input type="checkbox"/> Sopralluogo NON eseguito per:
<input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> >12		F <input type="checkbox"/> 170 ÷ 229	P <input type="checkbox"/> 1600 ÷ 2199	F <input type="checkbox"/> Deposito		
<input type="checkbox"/> 7		G <input type="checkbox"/> 230 ÷ 299	Q <input type="checkbox"/> 2200 ÷ 3000	G <input type="checkbox"/> Strategico		
		H <input type="checkbox"/> 300 ÷ 399	R <input type="checkbox"/> >3000	H <input type="checkbox"/> Turist. ricett.		

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)
FRANCESCA LUCIANI
RAUL LUCIANI

FIRME
[Signature]
[Signature]
PER RICEVUTA
[Signature]
(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

Data _____