



COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

Prot. n. 599

Petriolo, 28/01/2019

DOCUMENTO ISTRUTTORIO per revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 155 del 03/12/2016 – Sig. TAMBURRINI RAIMONDO relativa all'edificio danneggiato dal SISMA 2016 sito in Via Roma, 4 distinto nel N.C.E.U. al foglio 5 part. 68 sub 5 (ex sub 4).

Premesso che:

- a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 Agosto 2016, in data 03/12/2016 si è svolto un sopralluogo da parte di personale tecnico del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale presso l'edificio ad uso abitativo sito in via ROMA, 4, individuato catastalmente al foglio 5, part. 68, sub. 5;
- il giudizio di agibilità con scheda FAST, derivante dal suddetto sopralluogo, è il seguente: EDIFICIO NON UTILIZZABILE
- l'edificio è distinto catastalmente:

Individuato catastalmente	Intestato a
Foglio: 5 Particella: 68 Sub.: 5	TAMBURRINI RAIMONDO nato a Petriolo (MC) il 25/09/1927, c.f. TMBRND27P25G515Z

Visto che:

- l'ing. Luigi Miliozzi ha presentato pratica edilizia per la riparazione dei danni pratica MUDE 490.40.20/2017/USR/257 per l'edificio sito in via Roma, 4, catastalmente identificato al foglio 5 part. 68 sub 5 (ex sub 4);
- con DECRETO DEL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 n. 817 del 15/05/2018 è stato concesso, ai sensi dell'Ord. 4/2016 e s.m.i. contributo e autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di riparazione dell'edificio danneggiato dal sisma 2016, ubicato in Petriolo, via Roma n. 4, distinto in catasto al foglio 5, particella 68 Sub. 5;
- l'ing. Luigi Miliozzi, ha attestato la corretta esecuzione dei lavori e dichiarata raggiunta la piena agibilità dell'immobile nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti, con dichiarazione datata 07/01/2019 e trasmessa alla piattaforma MUDE dallo stesso professionista in data 10/01/2019.
- l'ing. Luigi Miliozzi ha trasmesso in data 10/01/2019, protocollo n.193, la Segnalazione Certificata per l'Agibilità per l'edificio ubicato in Petriolo, via Roma n. 4, distinto in catasto al foglio 5, particella 68 Sub. 5

Ritenuto, pertanto, che sono venute meno le motivazioni che hanno determinato l'adozione dell'Ordinanza Sindacale n. 155 del 03/12/2016 relativamente all'edificio di seguito descritto:

Individuato catastalmente	Intestato a
Foglio: 5 Particella: 68 Sub.: 5	TAMBURRINI RAIMONDO nato a Petriolo (MC) il 25/09/1927, c.f. TMBRND27P25G515Z

È POSSIBILE PROCEDERE CON LA REVOCA DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 155 del 03/12/2016 RELATIVAMENTE ALL'EDIFICIO IDENTIFICATO CATASTALMENTE COME SEGUE:

Individuato catastalmente	Intestato a
Foglio: 5 Particella: 68 Sub.: 5	TAMBURRINI RAIMONDO nato a Petriolo (MC) il 25/09/1927, c.f. TMBRND27P25G515Z

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Arch. Daniela Medori

