



COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata
AREA LAVORI PUBBLICI



FOTO 3: INTERNO SPIGOLO SUD

EDIFICIO SCUOLA MEDIA "M. MARTELLO" VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 19.05.2018

Su specifica richiesta della Amministrazione Comunale, nella mattinata del giorno 19.05.2018 il sottoscritto ing. Romualdo Mattioni dell'Ufficio Sisma del Comune di Petriolo ha provveduto ad eseguire un sopralluogo speditivo presso i locali dell'edificio Scuola Media "M. Martello" al fine di fornire un ulteriore riscontro in merito all'utilizzabilità del plesso scolastico ed in particolare per il locale palestra di tale edificio.

Il precedente verbale di sopralluogo del 14.04.2018 a firma dello scrivente congiuntamente ai colleghi ing. Nazareno Sagretti ed ing. Luigi Miliozzi terminava con le seguenti valutazioni:

(omissis)

Per tutto quanto sopra esposto i sottoscritti ritengono che:

- A) L'edificio principale risulta sin d'ora utilizzabile;*
- B) L'edificio palestra sia utilizzabile una volta eseguiti gli opportuni interventi messa in sicurezza dell'angolo sud-est;*

(omissis)

A seguito di tali valutazioni l'Ufficio Sisma ha provveduto a far eseguire l'intervento di messa in sicurezza indicato e più esattamente riguardante una lesione verticale parzialmente passante presente sull'angolo Sud-Est del locale palestra.

L'intervento è stato eseguito in conformità alle indicazioni fornite dall'Ufficio ed è stato completato nei giorni scorsi, come può rilevarsi dalla documentazione fotografica allegata al presente verbale.

Pertanto, ritenendo l'intervento sopracitato eseguito correttamente, in coerenza con quanto stabilito nel citato precedente verbale, si valuta utilizzabile il locale palestra del fabbricato in esame.

Tanto doveva lo scrivente a completamento di quanto richiesto dalla Amministrazione Comunale.

Petriolo, li 19 maggio 2018



Ing. Romualdo Mattioni



FOTO 1: ESTERNO LATO SUD



FOTO 2: ESTERNO LATO SUD