# COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

Prot. n. 5002 Petriolo, 31/08/2020

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO per revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 84 del 03/11/2016 – Sig.ra CICCIOLI ISOLINA relativa all'edificio danneggiato dal SISMA 2016 sito in via Don Luigi Sturzo, 61 e 63, distinto nel N.C.E.U. al foglio 5 part. 36 sub 3.**

**Premesso che:**

- a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 Agosto 2016, in data 19/11/2016 si è svolto un sopralluogo per valutare l'agibilità dell'edificio secondo la procedura FAST da parte di personale tecnico del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale presso l'edificio ad uso abitativo sito in via Don Luigi Sturzo, 61, individuato catastalmente al foglio 5 part. 36 sub 3;
- dal suddetto sopralluogo è stato accertato che le condizioni di rischio derivanti dallo stato di danneggiamento dell'edificio di che trattasi non sono considerabili basse e che pertanto lo stesso è NON UTILIZZABILE;
- l'edificio è distinto catastalmente:

| Individuato catastalmente | Intestato a |
|---|---|
| Foglio: 5 Particella: 36 Sub.: 3 | CICCIOLI ISOLINA nata a Corridonia (MC) il 18/12/1966<br>CCC SLN 66T58 D042P |

**Visto che:**

- l'Ing. Giorgio Gigli ha presentato pratica edilizia per la riparazione dei danni pratica MUDE 490.40.20/2018/USR/3609 per l'edificio sito in via Don Luigi Sturzo, 61, catastalmente identificato al foglio 5, part. 36 sub 3;
- con DECRETO DEL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 n. 2089 del 27/05/2019 è stato concesso, ai sensi dell'Ord. 4/2016 e s.m.i. contributo e autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di riparazione dell'edificio danneggiato dal sisma 2016, ubicato in Petriolo, via Don Luigi Sturzo, 61, catastalmente identificato al foglio 5, part. 36 sub 3;
- l'Ing. Giorgio Gigli, ha attestato la corretta esecuzione dei lavori e dichiarato il ripristino delle condizioni di agibilità dell'immobile nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti, con SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA' trasmessa in data 28/08/2020 e registrata al prot. n. 4939.

**Ritenuto,** pertanto, che sono venute meno le motivazioni che hanno determinato l'adozione dell'Ordinanza Sindacale n. 84 del 03/11/2016 relativamente all'edificio di seguito descritto:

| Individuato catastalmente | Intestato a |
|---|---|
| Foglio: 5 Particella: 36 Sub.: 3 | CICCIOLI ISOLINA nata a Corridonia (MC) il 18/12/1966<br>CCC SLN 66T58 D042P |

**È POSSIBILE PROCEDERE CON LA REVOCA DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 84 del 03/11/2016 RELATIVAMENTE ALL'EDIFICIO IDENTIFICATO CATASTALMENTE COME SEGUE:**

| Individuato catastalmente | Intestato a |
|---|---|
| Foglio: 5 Particella: 36 Sub.: 3 | CICCIOLI ISOLINA nata a Corridonia (MC) il 18/12/1966 CCC SLN 66T58 D042P |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Arch. Daniela Medori

COMUNE DI PETRIOLO