
RUDERE
S1
S2
S3
A1
A2
A3
A4
A5
A6
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
RUDERE
E1
E2
E3
E4
E5
F1
F2
G1
G2
H1
H2
L1
L2
L3
L4
L5
L6
M1
M2
N1
N2
N3
N4
N5
N6
P1
P2
P3
P4
Q1
Q2
R1
R2
STRADA
Google
Immagini ©2017 Google,Dat
COMUNE DI PETRIOLO
PERIMETRAZIONE PROPOSTA
Rapp. 1:8
Schede AEDES
Aedes A - agibile
Aedes B - agibile con provvedimenti
Aedes C - parzialmente agibile
Aedes D
Aedes E - non agibile
F
Aedes F - non agibile per rischio esterno
Schede FAST
Edificio Agibile
Edificio NON utilizzabile
Edificio non utilizzabile per solo rischio esterno
Richiesta sopralluogo AEDES
Sopralluogo non eseguito
Altro
Edifici esclusi dalla perimetrazione ai sensi del
Ord. 39/2017 - art 3 comma 2
Agg: 26/05/20