

AL COMUNE DI VALLE CASSINELLA

C.O.M.

RESOCONTO AGIBILITÀ EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE
(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

REFERIMENTO-SCHEDA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PUBBLICA PRIVATA	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
1011	CHIESA	10111	☒ PUBBLICA ☐ PRIVATA	☒ CIMITERO ☐ CAPPELLA	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1012	CHIESA	10121	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☒ CIMITERO ☐ RECLAMAZIONE	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1013	CHIESA	10131	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☒ CIMITERO ☐ RECLAMAZIONE	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1014	CHIESA	10141	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☒ CIMITERO ☐ RECLAMAZIONE	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1015	CHIESA	10151	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☒ CIMITERO ☐ RECLAMAZIONE	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1016	CHIESA	10161	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☒ CIMITERO ☐ RECLAMAZIONE	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1017	CHIESA	10171	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☒ CIMITERO ☐ RECLAMAZIONE	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
1018	CHIESA	10181	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☒ CIMITERO ☐ RECLAMAZIONE	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F

(1) Edificio pubblico: indicare denominazione; edificio privato: indicare "privato" - (2) Edificio pubblico: Comune, Regione, Provincia, Curia, etc.; edificio privato: nome e cognome proprietario
(3) A: agibile; B: agibile con provvedimenti; C: parzialmente agibile; D: da rivedere; E: inagibile; F: inagibile per rischio esterno. - (*) Nel caso di inagibilità dichiarata per pericolo esterno indotto, utilizzare la multi-scelta.


Squadra N.

Componenti squadra di ispezione (nome / cognome)

FRANCESCO BACCARDI
GIUSEPPE PETRUCCI

Firme componenti squadra di ispezione

Doroteo Refreni
Giuseppe Refreni



Data

10/14/2014


AL COMUNE DI VIALE GASTIGLIAC.O.M.

PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

SCHEDA GP1 n. 1001

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI
PUBBLICA ☒ PRIVATA	CIMITERO / RECLINZIONE Indirizzo: <u>LEOPARDA</u> N. Civ. <u> </u> Destinazione d'Uso: <u>CIMITERO</u>	Messa in opera di cerchiatura e tiranti.
PUBBLICA ☒ PRIVATA	CIMITERO / GASTIGLIA Indirizzo: <u>MASCHIA DA SOLE</u> N. Civ. <u> </u> Destinazione d'Uso: <u>CIMITERO / GASTIGLIA</u>	Riparazione murature
PUBBLICA ☒ PRIVATA	CIMITERO / RECLINZIONE Indirizzo: <u>MASCHIA DA SOLE</u> N. Civ. <u> </u> Destinazione d'Uso: <u>CIMITERO / RECLINZIONE</u>	Messa in opera di cerchiatura e tiranti.
PUBBLICA ☒ PRIVATA	CIMITERO / GASTIGLIA Indirizzo: <u>SAN VITO</u> N. Civ. <u> </u> Destinazione d'Uso: <u>CIMITERO / GASTIGLIA</u>	Riparazione murature

Squadra N. 1484Data 04/04/09

(Firme dei Componenti della squadra di ispezione)

(Firma e timbro responsabile del Comune)

C.O.M. [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

SCHEDA GP1 n. | 002

PROPRIETA'		DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO		PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITA' PARZIALI	
PUBBLICA PRIVATA ☒ ☐	CIMITERO / RECINZIONE		Nessuna in opera di consolidamento e lavori		
	INDIRIZZO SAN VITO		Rif. Scheda Edificio N. 1096		
	DESTINAZIONE D'USO CIMITERO / RECINZIONE				
PUBBLICA PRIVATA ☒ ☐	CIMITERO / CAPPELLA		Riparazione Murotture		
	INDIRIZZO SANTA RUFINA		Rif. Scheda Edificio N. 1097		
	DESTINAZIONE D'USO CIMITERO / CAPPELLA				
PUBBLICA PRIVATA ☒ ☐	CIMITERO / RECINZIONE		Nessuna in opera di consolidamento e lavori		
	INDIRIZZO SANTA RUFINA		Rif. Scheda Edificio N. 1098		
	DESTINAZIONE D'USO CIMITERO / RECINZIONE				
PUBBLICA PRIVATA ☒ ☐	CIMITERO / CAPPELLA		Riparazione Murotture		
	INDIRIZZO BASTO		Rif. Scheda Edificio N. 1099		
	DESTINAZIONE D'USO CIMITERO / CAPPELLA				

Squadra N. 1484

Data 290418

I believe
Darius Brown

(Firme dei Componenti della squadra di ispezione)



(Firma e timbro responsabile del Comune)


SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA
(AgDES 07/2013)

ID SCHEDA:

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: TERAMO
Comune: VALLECASTELLANA
Frazione/Localtà: SAN VITO
Identificativo Sopraluogo: 1414 Scheda n. 1414 Data: 24/04/14
Identificativo Edificio: 1414 Istat Prov. 66013 Istat Comune 66013
1 ☐ VIA ☐ CORSO ☐ VICOLO ☐ PIAZZA ☐ ALTRO
2 ☐ CORSO ☐ VICOLO ☐ PIAZZA ☐ ALTRO
3 ☐ CORSO ☐ VICOLO ☐ PIAZZA ☐ ALTRO
4 ☐ CORSO ☐ VICOLO ☐ PIAZZA ☐ ALTRO
5 ☐ CORSO ☐ VICOLO ☐ PIAZZA ☐ ALTRO
COORDINATE ☐ piano UTM ☐ geografiche ☐ altro
Fuso ☐ Datum ☐ E50 ☐ WGS84
(32-33-34) ☐ Nord/Lat ☐ Est/Long
Bati catastali Foglio ☐ Allegato ☐ Pericelle ☐ Isolato ☐ Interno ☐ D'estremità ☐ D'angolo
Posizione edificio ☐ Isolato ☐ Interno ☐ D'estremità ☐ D'angolo
Codice uso ☐ Isolato ☐ Interno ☐ D'estremità ☐ D'angolo

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici		Età (max 2)		Uso - esposizione	
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]	Costr. e ristruttur.	N° unità d'uso	Occupanti
1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐	1 ☐ < 2.50 ☐ 2.50 - 3.49 ☐ 3.50 - 5.00 ☐ > 5.00	1 ☐ < 50 ☐ 50 - 99 ☐ 100 - 499 ☐ 500 - 999 ☐ 1000 - 4999 ☐ 5000 - 9999 ☐ > 10000	1 ☐ < 1919 ☐ 19 - 45 ☐ 46 - 61 ☐ 62 - 71 ☐ 72 - 81 ☐ 82 - 86 ☐ 87 - 91 ☐ 92 - 96 ☐ 97 - 01 ☐ 02 - 08 ☐ 09 - 11 ☐ > 2011	A ☐ Abitativo ☐ B ☐ Produttivo ☐ C ☐ Commerciale ☐ D ☐ Uffici ☐ E ☐ Serv. Pubb. ☐ F ☐ Deposito ☐ G ☐ Strategico ☐ H ☐ Turistico	A ☐ < 5% ☐ B ☐ 5 - 10% ☐ C ☐ 10 - 20% ☐ D ☐ 20 - 30% ☐ E ☐ 30 - 40% ☐ F ☐ 40 - 50% ☐ G ☐ 50 - 60% ☐ H ☐ > 60%
Piani interrati		Proprietà		Proprietà	
A ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐		A ☐ Abitativo ☐ B ☐ Produttivo ☐ C ☐ Commerciale ☐ D ☐ Uffici ☐ E ☐ Serv. Pubb. ☐ F ☐ Deposito ☐ G ☐ Strategico ☐ H ☐ Turistico		A ☐ Abitativo ☐ B ☐ Produttivo ☐ C ☐ Commerciale ☐ D ☐ Uffici ☐ E ☐ Serv. Pubb. ☐ F ☐ Deposito ☐ G ☐ Strategico ☐ H ☐ Turistico	


SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA
(AgDES 07/2013)

ID SCHEDA:

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: TERAMO
Comune: VALLECASTELLANA
Frazione/Localtà: SAN VITO
Identificativo Sopraluogo: 1414 Scheda n. 1414 Data: 24/04/14
Identificativo Edificio: 1414 Istat Prov. 66013 Istat Comune 66013
1 ☐ VIA ☐ CORSO ☐ VICOLO ☐ PIAZZA ☐ ALTRO
2 ☐ CORSO ☐ VICOLO ☐ PIAZZA ☐ ALTRO
3 ☐ CORSO ☐ VICOLO ☐ PIAZZA ☐ ALTRO
4 ☐ CORSO ☐ VICOLO ☐ PIAZZA ☐ ALTRO
5 ☐ CORSO ☐ VICOLO ☐ PIAZZA ☐ ALTRO
COORDINATE ☐ piano UTM ☐ geografiche ☐ altro
Fuso ☐ Datum ☐ E50 ☐ WGS84
(32-33-34) ☐ Nord/Lat ☐ Est/Long
Bati catastali Foglio ☐ Allegato ☐ Pericelle ☐ Isolato ☐ Interno ☐ D'estremità ☐ D'angolo
Posizione edificio ☐ Isolato ☐ Interno ☐ D'estremità ☐ D'angolo
Codice uso ☐ Isolato ☐ Interno ☐ D'estremità ☐ D'angolo

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici		Età (max 2)		Uso - esposizione	
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]	Costr. e ristruttur.	N° unità d'uso	Occupanti
1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐	1 ☐ < 2.50 ☐ 2.50 - 3.49 ☐ 3.50 - 5.00 ☐ > 5.00	1 ☐ < 50 ☐ 50 - 99 ☐ 100 - 499 ☐ 500 - 999 ☐ 1000 - 4999 ☐ 5000 - 9999 ☐ > 10000	1 ☐ < 1919 ☐ 19 - 45 ☐ 46 - 61 ☐ 62 - 71 ☐ 72 - 81 ☐ 82 - 86 ☐ 87 - 91 ☐ 92 - 96 ☐ 97 - 01 ☐ 02 - 08 ☐ 09 - 11 ☐ > 2011	A ☐ Abitativo ☐ B ☐ Produttivo ☐ C ☐ Commerciale ☐ D ☐ Uffici ☐ E ☐ Serv. Pubb. ☐ F ☐ Deposito ☐ G ☐ Strategico ☐ H ☐ Turistico	A ☐ < 5% ☐ B ☐ 5 - 10% ☐ C ☐ 10 - 20% ☐ D ☐ 20 - 30% ☐ E ☐ 30 - 40% ☐ F ☐ 40 - 50% ☐ G ☐ 50 - 60% ☐ H ☐ > 60%
Piani interrati		Proprietà		Proprietà	
A ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐		A ☐ Abitativo ☐ B ☐ Produttivo ☐ C ☐ Commerciale ☐ D ☐ Uffici ☐ E ☐ Serv. Pubb. ☐ F ☐ Deposito ☐ G ☐ Strategico ☐ H ☐ Turistico		A ☐ Abitativo ☐ B ☐ Produttivo ☐ C ☐ Commerciale ☐ D ☐ Uffici ☐ E ☐ Serv. Pubb. ☐ F ☐ Deposito ☐ G ☐ Strategico ☐ H ☐ Turistico	

