


PIANTA aggregati




RILIEVO FOTOGRAFICO



STRALCIO FOTOGRAFICO



STRALCIO CATASTALE




MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DEI MANUFATTI EDILIZI

Comune di Venarotta


OGGETTO: Demolizione totale fabbricati danneggiati dagli eccezionali eventi sismici di agosto-ottobre 2016 e gennaio 2017

EDIFICIO: Immobili Collabenti (ex civile abitazione) - Fraz. Cepparano - Località Salaria - Comune di Venarotta (AP).
 Identificativo catastale: Foglio 10 p.Illa 151 | Foglio 10 p.Illa 184 | Foglio 10 p.Illa 373


PROSPETTO EST p.Illa 184




PROSPETTO OVEST p.Ille 373-151



PROSPETTO SUD p.Illa 184



PROSPETTO SUD p.Ille 373-151



Stato attuale