

L
10
SINDACO
SEGRETA

0003256 - 18/04/2017
- C_L728-SARCH-A

SCHEDA VALUTAZIONE G₁
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DEI MANUFATTI EDILIZI

CCR n. 1407 Incarico n. 2660 del 05/04/2017

Scheda n° 3 del 18/04/2017

ESIGENZA DELLA MESSA IN SICUREZZA (Allegata alla presente)

 Richiesta del Cittadino Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione 1 Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Azienda): AMM COMUNALE Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco Altro (specificare) _____

Identificativo (ss. Num. Richiesta)

Data emissione

g g m m a n b b

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

PROVINCIA

LASICIOLE IL PELIGNO

COMUNE

VIEIMARIO ITIA

LOCALITA' (Frazione, Centro abitato o Zona)

FIRAI IL PIORITIE CLIA

INDIRIZZO

Num.

DATI CATASTALI

Foglio

118

Mappa

Particella

ID Aggregato (Prot. Civile)

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO

NOMINATIVO PROPRIETARIO/ENTE

ERIEDI CO SITAINIUM

DESTINAZIONE D'USO

CIVILI E ABITAZIONE

PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALLUOGO COMPIUTO	ESPRIMIBILE	NON ESPRIMIBILE - Motivazioni:
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS <input type="checkbox"/> P1 (interventi minori) <input type="checkbox"/> P2 (interventi di media importanza) <input type="checkbox"/> P3 (interventi elevati)	Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario
<input type="checkbox"/> Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile	Opera Provisoria Esegibile dai VVF (parere Vigili del Fuoco) <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Edificio con vincolo BB.AA. <input type="checkbox"/> Occorre Gruppo Allargato ⁽¹⁾

Note:

TUTTI I MATERIALE IN MURATURA PRESENTA LESIONI PER IL FABBRICATO IN VALUTAZIONE È STATO INTERESSATO DA VARI CROLLI E PERMANE UN UNICO PARANTE MURARIO. IL RESTANTE ELEMENTO IN MURATURA SI PRESENTA EVIDENTEMENTE FESSURATO NELLE AREE SONNITALI. PERTANTO SI PRESCRIVE LA DEMOLIZIONE PARZIALE FINO AD UNA QUOTA DI 2 M. DA TERRA. TALE PORTEONE RESTAURA DOVRÀ ESSERE OGGETTO DI RISCHIOLATURA DEI GIUNTI MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI MATERIALE DI MASTRO.

REALIZZARE UNA CHIUSURA DELLA PARTE SOTTOSTANTE
DEL MURO ~~COTONE~~ PER IMPEDIRE INFILTRAZIONI D'ACQUA
E FUNGERE DA ELEMENTO DI RACCORDO.

SI ALLEGGA VERBALE CZ

MEMBRI COMMISSIONE

Vigili del Fuoco	Cognome	<u>SANTO DI NAI</u>
Cens. Danni	Cognome	
Dip. Prot. Civ.	Cognome	
Tecnico Comunale	Cognome	<u>GALANTI</u>
Unità di Crisi MIBACT	Cognome	
Tecnico REGIONE	Cognome	<u>BIGLIARIELLI</u>
Tecnico	Cognome	

Nome	<u>BRUNO</u>
Nome	
Nome	<u>GIULIO</u>
Nome	
Nome	<u>MASIMILLIANO</u>
Nome	

(1) In tal caso andrà compilata anche la parte seconda della presente scheda

Allegato C/2

SCHEDA VALUTAZIONE GTS "ampliato"
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMICA DI MANUFATTI EDILIZI

(Su carta intestata del Centro Coordinamento Regionale)

CCR n°1407 Incarico n°76 fin del 05/04/2017 Scheda n° 3 del 18/04/2017

PARTE SECONDA (Da compilare qualora la modalità di messa in sicurezza preveda la demolizione, totale o parziale, o lo smontaggio controllato, o a seguito di richiesta del GTS in composizione ristretta)

Il Gruppo Tecnico di Sostegno (GTS) ampliato opera con la funzione di sottoporre a verifica il patrimonio immobiliare del Comune in cui ricade lo stabile proponendo al Sindaco i relativi provvedimenti amministrativi di messa in sicurezza, mediante demolizione, o smontaggio controllato, con la finalità di valutare le condizioni di rischio di crolli determinate dallo stato di grave danneggiamento di alcuni fabbricati ed individuando le modalità di riduzione di tali condizioni attraverso la messa in sicurezza, mediante smontaggio controllato, parziale o totale demolizione dei fabbricati stessi. Le verifiche e le successive misure adottate consentono la tutela della pubblica incolumità, la tutela del patrimonio edilizio esposto al rischio indotto dal crollo dei fabbricati posti nelle vicinanze e la riapertura delle principali strade che risultano interdette proprio a causa del pericolo di crolli, così da poter assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione emergenziale e per ragioni di pubblica incolumità e/o utilità. L'autorizzazione paesaggistica ad operare è implicitamente rilasciata all'atto della sottoscrizione della presente scheda da parte del personale afferente agli enti competenti al rilascio. La medesima sottoscrizione da parte del personale MIBACT vale come autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice del DLgs 42/2004 e come parere ai sensi dell'art. 146 del medesimo DLgs.

Per quanto attiene l'individuazione dell'edificio è possibile fare riferimento alla "Parte 1" della presente scheda, mentre per la descrizione generale dell'edificio, le caratteristiche costruttive e il quadro fessurativo è possibile fare riferimento alla scheda ARDES (quando presente) nelle sue varie sessioni, avendo cura di meglio descrivere il quadro fessurativo, anche mediante elementi fotografici che possono essere allegati al presente documento.

DESCRIZIONE QUADRO FESSURATIVO E OSSERVAZIONI

DEMOLIZIONE PARZIALE DELL'AREA SOMMATALEBELLA PARETE GUIDANTE NENTE FESSURATA

PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALUOGO Iniziato il 18/04/17 ore 12 ⁰⁰ Finito il 18/04/17 ore 12 ³⁰	ESPRIMIBILE CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL GTS: <input type="checkbox"/> Smontaggio controllato <input checked="" type="checkbox"/> D1 (Parziale) <input type="checkbox"/> D2 (Totale)	NON ESPRIMIBILE – Motivazioni: <input type="checkbox"/> Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire ⁽²⁾ <input type="checkbox"/> Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio ⁽³⁾
<input type="checkbox"/> Eseguire delimitazione perimetrale dell'immobile <input type="checkbox"/> Parere SFAVOREVOLE alla demolizione	Intervento Esegibile dai VVF (parere Vigili del Fuoco) <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Note:
Allegati al presente documento Num All. <input type="checkbox"/> Scheda Aedes <input type="checkbox"/> Report Fotografico <input type="checkbox"/> Altro		

MEMBRI COMMISSIONE AMPLIATA

Vigili del Fuoco	Cognome <u>SANTO DOMENICO</u>	Nome <u>BIRUMO</u>	Firma
Cena. Danni	Cognome	Nome	
Tecnico Comunale	Cognome <u>GALANTI</u>	Nome <u>GIVUCILO</u>	
Unità di Crisi MIBACT	Cognome	Nome	
Tecnico Provincia	Cognome	Nome	
Tecnico Regionale	Cognome <u>BIGLIARELLI</u>	Nome <u>MASSIMILIANO</u>	
Tecnico Forze Armate	Cognome	Nome	
Tecnico	Cognome	Nome	

(2) Sulla scorta della "Parte Prima", preventivamente alla valutazione in corso, richiedere all'Autorità Giudiziaria la facoltà di esprimere il nulla osta in questione.

(3) Solo nei casi in cui si ritiene necessario una scelta che implica decisioni di livello superiore, con ulteriori competenze.