



PLANIMETRIA GENERALE




AREA INTERDETTA AL PASSAGGIO DURANTE LA DEMOLIZIONE

Part. 184


PIANTA INGOMBRO ESTERNO EDIFICIO



PROSPETTO EST



PROSPETTO SUD



▨ crolli
 ▨ demolizioni
 - - - - - Recinzione per impedire il passaggio



MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DEI MANUFATTI EDILIZI

Comune di Venarotta


OGGETTO: Demolizione totale fabbricati danneggiati dagli eccezionali eventi sismici di agosto-ottobre 2016 e gennaio 2017

EDIFICIO: Immobili Collabenti (ex civile abitazione) - Fraz. Cepparano - Località Salaria - Comune di Venarotta (AP).
 Identificativo catastale: Foglio 10 p.la 151 | Foglio 10 p.la 184 | Foglio 10 p.la 373




Part. 151 e 373

PIANTA INGOMBRO ESTERNO EDIFICIO



PROSPETTO EST



PROSPETTO SUD

