

04

COMUNE DI VENAROTTA (AP)
Provincia di Ascoli Piceno

**Sisma 2016 e seguenti – Lavori di messa in
sicurezza – Messa in sicurezza – Demolizione
parziale dell'edificio in Fraz Gimigliano –
Fg 32 Part 46, 48 e 50 – INTERVENTO CT.3**
Codice CIG: **Z7A25D859E**

STATO FINALE DEI LAVORI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Ing T. Ciotti
Via XX Settembre 23 63100 Ascoli Piceno
Tel 0736 251087
tiziana.ciotti.ing@gmail.com

Il Responsabile del Servizio
Geom. Gino Santoni

APRILE 2019

Aggiornamenti





Fig. 32 part. 46-48-50



Prospetto Ovest



dettaglio Prospetto Ovest



dettaglio Prospetto Sud



Prospetto Est



dettaglio puntellatura



Dettaglio fissaggio rete elettrosaldata: parete esterna;



parete interna.