

4

COMUNE DI VENAROTTA (AP)
Provincia di Ascoli Piceno

**MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO
SITO IN FRAZ. GIMIGLIANO
DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI
INIZIATI IL 24 AGOSTO 2016 E SUCC.**

STATO FINALE DEI LAVORI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Ing T. Ciotti
Via XX Settembre 23 63100 Ascoli Piceno
Tel 0736 251087
tiziana.ciotti.ing@gmail.com

Il Responsabile del Servizio
Geom. Gino Santoni

FEBBRAIO 2019

Aggiornamenti

Fig. 32 part. 38



foto 822 Fig. 32 part. 38 lato est



foto 821 Fig. 32 part. 38 lato nord



foto 038 Fig. 32 part. 38 lato sud




foto 03 Fig. 32 part. 38 catene locale2



foto 17 Fig. 32 part. 38 catene locale1






foto 16-22 Fig. 32 part. 38 catene ingresso

Fg. 32 part. 33



Fg. 32 part. 33 lato nord



Fg. 32 part. 33 lato sud



Fg. 32 part. 33



Fg. 32 part. 33