

Capriotti & C. s.r.l.

RESTAURI EDILI - BONIFICA AMIANTO - SMALTIMENTO ETERNIT
SERVIZI ECOLOGICI - BONIFICHE AMBIENTALI

OG1 - OG12 CLASSIFICA II

SOA
GROUP



ANGA Abruzzo N° AQ0479 Classi e Categorie 10A-C e 10B-D

IMPIANTO DI SMALTIMENTO D15 E RECUPERO R13
AUTORIZZAZIONE N°29 DEL 13 MARZO 2012

Tortoreto, li 5 dicembre 2017

17 PB 020 / 4m

COMUNE di VENAROTTA
VIA EUSTE NARDI 39
63091 VENAROTTA (AP)
CIG n° Z0B208614B

**ESTRATTO CRONOLOGICO DELL'INTERVENTO DI
BONIFICA MANUFATTO IN CEMENTO-AMIANTO**

CANTIERE	Frazione Castellano – Venarotta (AP)	Inizio Lavori
		31/10/2017

TIPOLOGIA LAVORI	Rimozione copertura in lastre di cemento amianto	Superficie d'intervento
		10 mq

Il sottoscritto Galliani Ferdinando in qualità di legale rappresentante della ditta Capriotti & C. S.r.l.

DICHIARA

- che l'intervento di bonifica è stato condotto nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, e che le lavorazioni sono state eseguite da personale idoneo al lavoro specifico.

Vista la documentazione relativa all'intervento

SI CERTIFICA

Il regolare smaltimento dei rifiuti prodotti nelle lavorazioni di bonifica


- Allegati:**
- ➔ PLANIMETRIA
 - ➔ DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
 - ➔ CERTIFICATO ANALISI MATERIALE
 - ➔ FRONTESPIZIO NOTIFICA DI LAVORO
 - ➔ INIZIO LAVORI
 - ➔ FINE LAVORI
 - ➔ COPIA FORMULARIO EX ART. 15 COMMA 2 D.L. 22/97
 - ➔ COPIA SCHEDA SISTRI
 - ➔ VERBALE VERIFICA

P/rag.L

Tortoreto li 5 dicembre 2017

Capriotti & C. S.r.l.
Il Legale Rappresentante







Spett.le **CAPRIOTTI & C. s.r.l.**
 Via Guido Carli, 6
 64018 Tortoreto TE

RAPPORTO DI PROVA N° 5711/2017

DESCRIZIONE CAMPIONE: Frammento di lastra in fibrocemento compatto **

DATA DI ACCETTAZIONE DEL CAMPIONE: 27/10/2017

PUNTO DI PRELIEVO: Cantiere ditta Capriotti & C. s.r.l. c/o Comune di Venarotta frazione Castellano,sn Venarotta(AP)**

PRELEVATO DA: Committente** IL 27/10/2017

CONSEGNATO DA: Committente IL 27/10/2017

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 2237/2017 DEL 27/10/2017

DATA INIZIO PROVE: 27/10/2017 **DATA FINE PROVE:** 27/10/2017

TIPOLOGIA ANALISI: Classificazione e indicazione smaltimento rifiuto**

NOTE: **Come dichiarato dal committente nel verbale n°: 17PB020 SL

RISULTATI ANALITICI

Parametri esaminati	U.M.	Concentrazione rilevata	Concentrazione limite All. D parte quarta D. Lgs. n° 152/06	Metodica
Natura	-	Inorganica	-	-
Colore	-	Grigio	-	-
Stato Fisico	-	Solido Compatto	-	-
Amianto	Pres/Ass	Presente*	-	All. 1+All.3 DM 06/09/1994 (MOLP)

*L'amianto analizzato risulta costituito da crisotilo e crocidolite
 CODICE CER RIFIUTO: 17 06 05* Materiale da costruzione contenente amianto

PARERI ED INTERPRETAZIONI NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE:

Il campione risulta costituito da frammento di materiale da costruzione in cemento amianto in matrice compatta, come verificato analiticamente.

CLASSIFICAZIONE:

In base alle informazioni fornite dal committente, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 184 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e secondo quanto previsto dalla Decisione Europea 955/2014 e dal Regolamento Europeo 1357/2014, si ritiene che il campione esaminato sia classificabile come rifiuto SPECIALE PERICOLOSO. Lo stesso, analiticamente, possiede le seguenti caratteristiche di pericolo:

- HP7 "Cancerogeno" derivante dalla presenza di amianto, avente indicazione di pericolo H350 (Carc. 1A) come previsto dal Regolamento CE 1272/2008;
- HP5 "Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) / Tossicità in caso di aspirazione" derivante dalla presenza di amianto, avente indicazioni di pericolo H372 (STOT RE 1) come previsto dal Regolamento CE 1272/2008.

DESTINAZIONE:

Il rifiuto potrà essere inviato in DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI, dedicata o dotata di cella monodedicata oppure in DISCARICA PER RIFIUTI PERICOLOSI dedicata o dotata di cella dedicata come previsto al comma c), punto 7), Art. 6 del D.M. 27/09/2010 conformemente al punto 1 dell'allegato 2 del suddetto Decreto.

Data Refertazione 27/10/2017



C.I.A. LAB s.r.l.

CONSULENZA
ED ANALISI AMBIENTALI
ACQUA, SUOLO, RIFIUTI,
EMISSIONI, ALIMENTI,
AMBIENTI DI LAVORO,
SICUREZZA SUL LAVORO



Aderente al Sistema
CONFINDUSTRIA

MINISTERO
DELLA SALUTE
ISPESL

Laboratorio
qualificato per la
determinazione
quantitativa delle
fibre di AMIANTO
All. 5, Punto 5
DM 14/05/1996

GIUNTA REGIONE
MARCHE

Servizio Veterinario
Iscrizione Registro
Regionale dei Laboratori
idonei ad effettuare
controlli analitici dei prodotti
alimentari
ai fini dell'Autocontrollo.


MINISTERO
DELLA SANITA'

Laboratorio
riconosciuto ai fini
dell'Autocontrollo

REGIONE MARCHE
Buona Pratica
Aziendale 2014
Lavoro Lavoro

RAPPORTO DI PROVA N° 5711/2017

Il Direttore del Laboratorio
(Dott. Chim. Agostino Poli)



FINE RAPPORTO DI PROVA

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19.07.1957; D.M. 21.06.1978; art. n. 8 D.M. 25.03.1986.

I risultati si riferiscono solo ai campioni pervenuti direttamente al nostro laboratorio; non si assume alcuna responsabilità sull'accuratezza del campionamento, e sulle informazioni fornite dal committente. E' fatto divieto di riprodurre parzialmente il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio.

Pagina 2 di 2

ASCOLI PICENO 63100, Via Mutilati ed Invalidi del Lavoro, 29 - Zona Ind. le Campolungo, Il Fase - Tel./Fax +39 0736 403451

FERMO 63900, Via Agnelli 22/24 - Tel. +39 335 7384187 - Fax +39 0734 628812 MONTEGIORGIO 63833, Via Faleriense Est, 50 - Tel. +39 335 7384187 - Fax +39 0734 330451

www.cialab.it - e-mail: info@cialab.it - cialab@pec.it - C.F./P.I. 01499200440

Capriotti & C. s.r.l.

RESTAURI EDILI - BONIFICA AMIANTO - SMALTIMENTO ETERNIT
SERVIZI ECOLOGICI - BONIFICHE AMBIENTALI

OG1 - OG12 CLASSIFICA II

SOA
GROUP



ANGA Abruzzo N° AQ0479 Classi e Categorie 10A-C e 10B-D

IMPIANTO DI SMALTIMENTO D15 E RECUPERO R13
AUTORIZZAZIONE N°29 DEL 13 MARZO 2012

Tortoreto li, 30 ottobre 2017

17PB020 / 4h

Spett. le A.S.U.R. Marche
Area Vasta n°5
Ascoli Piceno
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Tutela della Salute nei
Luoghi di Lavoro

OGGETTO: Rimozione materiale contenete amianto.
Comunicazione inizio lavori.

- ▶ Notifica inviata via PEC in data: **27/10/2017**
- ▶ Committente : **Comune di Venarotta**
- ▶ Tipo Materiale: **lastre**
- ▶ Sede del cantiere: **Frazione Castellano – Venarotta (AP)**
- ▶ Data e ora inizio Lavori: **Martedì 31/10/2017 ore 08:30**

A/V

Distinti saluti
Capriotti & C.
Vincenzo Piccini

Vincenzo Adriani

Da: Capriotti PEC [info@pec.capriotti.it]
Inviato: lunedì 30 ottobre 2017 08:23
A: 'areavasta5.asur@emarche.it'
Cc: 'santone@pec.capriotti.it'
Oggetto: Comunicazione inizio lavori 17PB020 Comune di Venarotta
Allegati: Comunicazione inizio lavori 17PB020 Comune di Venarotta.pdf; Analisi.pdf

Si invia in allegato Comunicazione inizio lavori relativa il cantiere in oggetto, ubicato in Frazione Castellano – Venarotta (AP).

Si allega inoltre certificato di analisi del materiale da bonificare.

Restando a disposizione.

Distinti saluti



Capriotti & C. s.r.l.

BONIFICA AMIANTO

**Via Guido Carli n°6
64018 Tortoreto (TE)
Tel. 0861/781010
Fax 0861/781236**

Tortoreto II, 5 dicembre 2017

17 PB 020 / SL / 4i

Spett.le A.S.U.R. Marche
Area Vasta 5
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Viale M. Federici
63100 Ascoli Piceno (AP)

OGGETTO: Rimozione materiali contenete amianto.
Notifica fine lavori – Trasmissione copia formulari rifiuti

- ▶ Notifica di Lavoro presentata in data: **27/10/2017**
- ▶ Committente: **Comune di Venarotta**
- ▶ Sede del cantiere: **frazione Castellano – Venarotta (AP)**
- ▶ Fine di Lavoro: **31/10/2017**
- ▶ Quantitativi complessivi rimossi: **Kg. 177**
- ▶ Nominativi addetti alla rimozione (ore lavorate):
Galliani F. (1) – Ejlli M. (1) – Galliani E. (1)
- ▶ che a lavori ultimati e prima della restituzione dell'area di cantiere, si è provveduto ad una attenta ed accurata ricognizione dell'area medesima riscontrando nessuna presenza di materiali di risulta contenente amianto. La ricognizione ha avuto l'obiettivo di verificare che non vi sia presenza di materiale di risulta contenenti amianto in tutta l'are di bonifica
- ▶ Allegato n. **01** formulario

P/rag.L

Distinti saluti
Capriotti & C. S.r.l.


Pec Luigi Parisani

Da: Regione Marche <posta-certificata@emarche.it>
Inviato: martedì 5 dicembre 2017 10:47
A: parisani@pec.capriotti.it
Oggetto: CONSEGNA: Fine lavori Comune di Venarotta
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (373 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 05/12/2017 alle ore 10:46:55 (+0100) il messaggio
"Fine lavori Comune di Venarotta" proveniente da "parisani@pec.capriotti.it"
ed indirizzato a "areavasta5.asur@emarche.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec286.20171205104651.08883.07.1.63@pec.aruba.it

FORMULARIO RIFIUTI

30/10/2017



1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale **CAPRIOTTI & C. S.r.l. C/O COMUNE di VENAROTTA**

Unità Locale **FRAZIONE CASTELLANO 63091 VENAROTTA AP**

Codice Fiscale **00692810674**

Numero Autorizzazione / Albo

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale **CAPRIOTTI & C. S.r.l.**

Luogo di Destinazione **VIA GUIDO CARLI 6 64018 TORTORETO TE**

Codice Fiscale **00692810674**

Numero Autorizzazione / Albo **Deter. n° DPC/DA21/37** del **24/03/2015**

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale **CAPRIOTTI & C. S.r.l.**

Indirizzo **VIA GUIDO CARLI 6 64018 TORTORETO TE**

Codice Fiscale **00692810674**

Numero Autorizzazione / Albo **AQ 0479 prot. 518/2015** del **02/02/2015**

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento di

ANNOTAZIONI

ANALISI CIA LAB N. 5711/17 DEL 27/10/2017

4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto **MATERIALE DA COSTRUZIONE CONTENENTE AMIANTO**

CODICE del RIFIUTO "1"
CER / 170605*

STATO FISICO 1 2 3 4
SOCCO ROV

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
HP 7

N. COLLI/CONTENITORI
01

5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Recupero Smaltimento **D15**

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

MATERIALE DI NATURA CEMENTIZIA

6 QUANTITÀ

Kg. **120**
 Litri
P. lordo _____
Tara _____
 Peso da verificarsi a destino

7 PERCORSO

Se diverso dal più breve

8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVE ADP/GRD

SI NO

9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE

**CAPRIOTTI & C.
TORTORETO (TE)**

FIRMA DEL TRASPORTATORE

10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Cognome e Nome Conducente **BALLIAMI** Targa automezzo **DD 0625N**

Targa rimorchio _____ Data e Ora Inizio trasporto **31/10/2017 08:00**

11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato: Accettato per intero Accettato per la seguente quantità: Kg. **120**
 Respinto per le seguenti motivazioni: _____

Data **31 OTT 2017**

Ora **14:50**

Firma del Destinatario

**CAPRIOTTI & C.
Impianto di Smaltimento e Recupero
TORTORETO (TE)**

Stampato da: PRISMA S.p.A. - Via Marziale, 13 - Forni - Aut. Min. Agric. - Agenzia delle Entrate D.R. Lazio n. 11281/01 del 15-10-2002
MODELLO CONFORME
8919M03 (b)
QUINTA SEZIONE
VIDIMAZIONE
PRIMA SEZIONE
SECONDA SEZIONE
TERZA SEZIONE
QUARTA SEZIONE

Dal primo giugno 2015 si applica il Nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti contenuto nella Decisione 2017/4955/UE (GUUE del 30 dicembre 2014). Al sensi dell'art. 15, secondo comma del D.Lgs. n. 22/97, le copie devono essere conservate per 5 anni.

Data/ora conclusione movimentazione: 31/10/2017 14.50

Sezione Produttore / Detentore

Rag.soc. o denominaz.: **CAPRIOTTI & C. S.R.L.** Codice fiscale: **00692810674**
 Indirizzo unità locale: **VIA GUIDO CARLI, 6 - 64018 TORTORETO (TE)**
 Persona da contattare: **PARISANI LUIGI** Telefono: **0861781010**

DESTINATARIO

Rag.soc. o denominaz.: **CAPRIOTTI & C. S.R.L.** Codice fiscale: **00692810674**
 Indirizzo unità locale: **VIA GUIDO CARLI, 6 - 64018 TORTORETO (TE)**

TRASPORTATORE n. 1

Rag.soc. o denominaz.: **CAPRIOTTI & C. S.R.L.** Codice fiscale: **00692810674**
 Indirizzo unità locale: **VIA GUIDO CARLI, 6 - 64018 TORTORETO (TE)**
 Iscr. Albo Naz. G.A.: **AQ-479** Categorie Iscr. Albo Naz. G.A.: **4,5,cp**

CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

C.E.R.: **17.06.05*** Denom. C.E.R.: **materiali da costruzione contenenti amianto**
 Descrizione: **LASTRE**
 Stato fisico: **Solidi** Caratteristiche pericolo: **HP7**
 Quantità (Kg): **150** Volume (mc): N. colli: **1** Peso da verificarsi a destino: **Sì**
 Rifiuti destinati a: **SMALTIMENTO** Codice operazione: **D15** Aut. impianto: **Determina n. DPC/DA21/37 del 24/03/2015**
 Tipo imballaggio: **6 - IMBALLAGGIO COMPOSITO** Prescr. part. movimentaz.: **NO**

Estremi certif. analitico: **cert. n° 5711/17 rilasciato da CIA LAB SRL il 2017-10-27 00:00:00.0**

POSIZIONE RIFIUTO

Indirizzo: **FRAZIONE CASTELLANO - VENAROTTA (AP)**

Sezione compilata da: **PARISANI LUIGI** Data/ora compilazione: **30/10/2017 11.19**


Sezione Trasporto n. 1

Rag.soc. o denominaz.: **CAPRIOTTI & C. S.R.L.**
 Conducente: **GALLIANI FERDINANDO** Targa automezzo: **DB063SN**
 Data pianificata: **31/10/2017 11.00** Data/ora presa in carico: **31/10/2017 09.10** Data/ora consegna: **31/10/2017 14.50**
 Percorso: **TAPPA CARICO: FRAZIONE CASTELLANO, VENAROTTA (AP)**
TAPPE INTERMEDIE: FRAZIONE GIMIGLIANO, VENAROTTA (AP)
TAPPA SCARICO: VIA GUIDO CARLI 6, TORTORETO (TE)
 Sezione compilata da: **PARISANI LUIGI** Data/ora compilazione: **31/10/2017 15.03**

Sezione Destinatario

ESITO TRASPORTO

In attesa di verifica analitica: **NO** Esito: **Rifiuto accettato**
 Quantità ricevuta (Kg): **177** Data/ora conclusione proc.: **31/10/2017 14.50**
 Sezione compilata da: **PARISANI LUIGI** Data/ora compilazione: **31/10/2017 15.05**



VERBALE di VERIFICA LUOGHI DI LAVORO
(Art.64 DPR 303/56)

Il giorno 01 DICEMBRE 2017 alle ore 08.00 presso l'area dove sono stati rimossi le lastre in cemento amianto abbandonate da ignoti, sito in Frazione Castellano in Venarotta in applicazione all'art. 64 del DPR 303/56 sono presenti i Sig.ri:

- *Santone Luca in qualità di tecnico della ditta esecutrice dei lavori , Capriotti & C. S.r.l. con sede in via Guido Carli n. 6 Tortoreto (TE)*

e

- *Galanti Giulio in qualità di responsabile dell'area Urbanistica del Comune di Venarotta, quale appaltante dei lavori di cui sopra,*

PROCEDONO

A lavori ultimati e prima della restituzione dell'area di cantiere ad un'attenta ed accurata ricognizione dell'area medesima riscontrando quanto segue:

non si riscontra la presenza di nessun detrito in cemento amianto.

La ricognizione ha avuto l'obiettivo di verificare che non vi sia presenza di materiale di risulta contenenti amianto in tutta l'area di bonifica, ottenendo una corretta percezione del rischio, finalizzato al rispetto delle procedure operative e delle misure di sicurezza.

Il Responsabile dell'area Urbanistica

(Geom. Giulio Galanti)



La Ditta Esecutrice

CAPRIOTTI & C. srl

Bonifica Amianto

Via G. Carli 6 - Tel. 0861 78101

64018 TORTORETO (TE)

Cod. Fisc. e P.IVA 00692810674