

COMUNE DI VENAROTTA
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

pag. 1

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

FASI LAVORATIVE

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI IMMOBILE
LESIONATO DAL SISMA IN FRAZIONE CAPODIPIANO - SPALVIERI
FILOMENA - STASTO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 27.09.2017

COMMITTENTE: COMUNE DI VENAROTTA

IMPRESA: ACCIARRI COSTRUZIONI SRL

IL DIRETTORE DEI LAVORI











