

EL.1

DOC FOTOGRAFICA

COMUNE DI VENAROTTA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO



OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza mediante smontaggio del tetto e puntellamento della sottostante cantina in edificio lesionato dal sisma, sito in frazione Capodipiano.


ELABORATO 1: Documentazione fotografica.

COMMITTENTE: Comune di Venarotta.


PROGETTISTA: Arch. Norberto Santori.

DATA: 20 aprile 2018.






vista d'insieme del prospetto frontale, rudere della chiesa laterale e piazzale interno



rudere della chiesa laterale e piazzale interno agli edifici



locale cantina e orditura del solaio di copertura