

DICHIARAZIONE ASSEVERATA RESA AL COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Frazione FIOLI

Aggregato |_|_|0|0|4|0|4|0|0|, foglio |_|_|4|5| part. |_|_|3|6| - ID SCHEDA 114625
per il quale è stato rilasciato l'esito di agibilità¹ ☒ B ☐ C ☐ E in data
|1|0|0|5|2|0|1|7|


I sottoscritti tecnici

	Cognome	Nome	Data di nascita	Ordine/Collegio	n. iscrizione
1	D'Innocenzo	Donato	10/03/1975	INGEGNERI	958
2	Mistichelli	Felice	20/05/1976	GEOMETRI	1376

Incaricati con Determina del Responsabile Area III - Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Rocca Santa Maria n. 19 del 24-05-2018

DICHIARANO

sotto la propria responsabilità e ciascuno per la propria competenza che:



pur essendo ancora in itinere l'approvazione del progetto di riparazione e rafforzamento locale ai sensi l'ordinanza del Commissario di Governo per la Ricostruzione n. 37 del 8 settembre 2017 con la quale è stato approvato il *"primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"*, sono stati eseguiti i lavori necessari per ripristinare l'agibilità sismica e consentire ai proprietari dell'unità immobiliare di tornare ad utilizzare gli spazi da noi precisamente definiti, come da descrizione allegata.

Allo scopo attestano, inoltre, ai fini dell'agibilità sismica:

- 1) di aver messo in sicurezza i percorsi di accesso;
- 2) che sono stati eseguiti i provvedimenti di pronto intervento suggeriti sulla Scheda Aedes, quali quelli relativi all'inserimento dei tiranti per un importo pari ad € 1062,90 pari al 3,36 % dell'importo previsto per la riparazione così ripartiti:

voce A05034 - Inserimento di catene € 444,58

voce F01009.c - Trabattelli € 276,80

voce F01001.c - Ponteggio interno € 32,63

voce F01001.a - Utilizzo parziale del ponteggio (50%) € 504,71/2 = € 252.35

Voce F01006.a - Utilizzo parziale della Schermatura dei ponteggi (50%) € 113,07/2 = € 56,54


- 3) che gli impianti per la distribuzione e l'utilizzazione del gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed areazione dei locali al servizio dell'immobile non sono sostenute da porzioni di muratura o tamponatura pericolanti, non attraversano parti lesionate, risultano correttamente ancorate alle superfici di supporto, non

presentano ostruzioni né alla corretta evacuazione dei prodotti della combustione né alla corretta ventilazione e areazione dei locali.

- 4) che l'immobile, alla data del 24/08/2016 non risulta costruito in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e s.m.i.

Data 04/07/2018

I TECNICI



GEOM. FELICE MISTICHELLI

