



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

63082 – Via Carrafo n. 22 – C.F. 80000270449 – ☎ 0736 81871 – 📠 0736 818760

UFFICIO TECNICO

VERBALE DI VERIFICA

(art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii)

Oggetto: O.C.S.R. 109/2020 (ex O.C.S.R. 37/2017) - Lavori di "Riparazione danni causati dal sisma e miglioramento sismico dell'edificio Ex-Municipio sito in Via Roma n. 158".

Committente: Comune di Castel di Lama (AP)

L'anno 2021 il giorno 10 del mese di Giugno, la sottoscritta Ing. Fabiola Ciotti in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto,

visto l'esito della verifica del progetto dei lavori di "Riparazione danni causati dal sisma e miglioramento sismico dell'edificio Ex-Municipio sito in Via Roma n. 158", composto dai seguenti elaborati:

- TAV.G.00 ELENCO ELABORATI

ELENCO ELABORATI

GENERALI

- TAV.G.01 RELAZIONE TECNICA E DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO OPERATIVO
- TAV.G.02 RELAZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI
- TAV.G.03 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ARCHITETTONICO

- TAV.A.01 PIANTE PROSPETTI E SEZIONI - STATO ATTUALE
- TAV.A.02 QUADRO FESSURATIVO
- TAV.A.03 DETERMINAZIONE SUPERFICI COMPLESSIVE – CALCOLO COSTO

CONVENZIONALE

- TAV.A.04 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

STRUTTURALE

(Intervento di Miglioramento sismico)

- TAV.ST.00 COROGRAFIA E PLANIMETRIA DI UBICAZIONE
 - TAV.ST.01 CARPENTERIE CON INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI
 - TAV.ST.02 PARTICOLARI COSTRUTTIVI DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
 - TAV. ST.03 RAPPORTO DI PROVA DEL LABORATORIO SPECIALISTICO
 - TAV.ST.04 RELAZIONE DESCRITTIVA DEL DANNO, DELLE VULNERABILITA' E DEGLI INTERVENTI VOLTI AL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DEL FABBRICATO
 - TAV.ST.05 RELAZIONE DI CALCOLO – ANTE OPERAM
 - TAV.ST.06 RELAZIONE DI CALCOLO – POST OPERAM
 - TAV.ST.07 RELAZIONE SULLA MODELLAZIONE SISMICA CONCERNENTE LA PERICOLOSITA' SISMICA DI BASE
 - TAV.ST.08 RELAZIONE AI SENSI DEL C.10.2 NTC 2018 (AFFIDABILITA' CODICE DI CALCOLO ED ACCETTABILITA' DEI RISULTATI)
 - TAV.ST.09 RELAZIONE SINTETICA DEL PROGETTO STRUTTURALE
 - TAV.ST.10 RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI
 - TAV.ST.11 RELAZIONE SUI MATERIALI
 - TAV.ST.12 PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE
 - TAV.ST.13 DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA AI SENSI DEL COMMA 4 DELL'ART. 93 DEL DPR N. 380 /2001
 - TAV.ST.14 SCHEDA DI SINTESI DELL'INTERVENTO
- SICUREZZA
- TAV. S.01 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

63082 – Via Carrafo n. 22 – C.F. 80000270449 – ☎ 0736 81871 – 📠 0736 818760

UFFICIO TECNICO

- TAV. S.02 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
- TAV. S.03 FASCICOLO DELL'OPERA ECONOMICO
- TAV. E.01 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- TAV. E.02 ELENCO PREZZI
- TAV. E.03 QUADRO ECONOMICO GENERALE
- TAV. E.04 DISEGNI CONTABILI
- TAV. E.05 STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA - ALL.2 ORDINANZA N. 58/2018

sulla base dei controlli effettuati, in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza si esprime un giudizio di validazione positiva del progetto in oggetto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Castel di Lama, lì 10/06/2021



Il Responsabile del Procedimento

Ing. Fabiola Ciotti



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

63082 – Via Carrafo n. 22 – C.F. 80000270449 – ☎ 0736 81871 – 📠 0736 818760

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: Art. 26 D.Lgs. 50/2016 – Verifica preventiva della progettazione

Progetto: O.C.S.R. 109/2020 (ex O.C.S.R. 37/2017) - Lavori di "Riparazione danni causati dal sisma e miglioramento sismico dell'edificio Ex-Municipio sito in Via Roma n. 158".

Verifica della progettazione esecutiva ai sensi del D.Lgs. 50/2016

Importo lavori a base di gara € 205.204,96 (oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 12.319,20)

Committente: Comune di Castel di Lama (AP)

VERBALE DI VERIFICA

1. PREMESSA

Il progetto in questione deve essere validato ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Il comma 6 dello stesso articolo specifica gli importi, il comma 7 specifica che la verifica del progetto è incompatibile con il ruolo del RUP quando questi abbia svolto anche il ruolo di progettista;

Il presente verbale è redatto in data 10/06/2021 in contraddittorio tra:

- Il progettista dell'intervento in oggetto, Ing. Giustino Di Emidio;
- Il soggetto verificatore dell'intervento in oggetto, Ing. Fabiola Ciotti.

Il presente verbale rappresenta pertanto l'esito della verifica in contraddittorio tra progettista e verificatore ed andrà a far parte della documentazione di validazione del presente progetto esecutivo, che sarà posto poi a base di gara.

L'importo dei lavori è pari ad € 217.524,16 comprensivo degli oneri per la sicurezza.

2. ELEMENTI GENERALI

Il progetto di che trattasi è denominato Lavori di "Riparazione danni causati dal sisma e miglioramento sismico dell'edificio Ex-Municipio sito in Via Roma n. 158".

Gli interventi consistono essenzialmente nelle seguenti opere:

- 1) Riparazione e ripristino lesioni con la tecnica dello scuci e cucì e utilizzo di reti in fibra e chiusura nicchie sottofinestra;
- 2) Intonaco armato interno ed esterno sulle murature portanti esterne, da realizzarsi con rete in GFRP su entrambi i lati, combinato a betoncino armato con il sistema reticola plus;
- 3) Iniezioni di malta superfluida per il consolidamento dei paramenti murari in pietra ed in mattoni pieni interni ed esterni;
- 4) Ripristino finiture a seguito degli interventi strutturali.



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

63082 – Via Carrafo n. 22 – C.F. 80000270449 – ☎ 0736 81871 – 📠 0736 818760

UFFICIO TECNICO

Progettista dell'Opera: Ing. Di Emidio Giustino.

Gli elaborati che costituiscono il progetto sono:

3. • TAV.G.00 ELENCO ELABORATI
4. ELENCO ELABORATI
5. GENERALI
6. • TAV.G.01 RELAZIONE TECNICA E DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO OPERATIVO
7. • TAV.G.02 RELAZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI
8. • TAV.G.03 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
9. ARCHITETTONICO
10. • TAV.A.01 PIANTE PROSPETTI E SEZIONI - STATO ATTUALE
11. • TAV.A.02 QUADRO FESSURATIVO
12. • TAV.A.03 DETERMINAZIONE SUPERFICI COMPLESSIVE – CALCOLO COSTO CONVENZIONALE
13. • TAV.A.04 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
14. STRUTTURALE
15. (Intervento di Miglioramento sismico)
16. • TAV.ST.00 COROGRAFIA E PLANIMETRIA DI UBICAZIONE
17. • TAV.ST.01 CARPENTERIE CON INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI
18. • TAV.ST.02 PARTICOLARI COSTRUTTIVI DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
19. • TAV. ST.03 RAPPORTO DI PROVA DEL LABORATORIO SPECIALISTICO
20. • TAV.ST.04 RELAZIONE DESCRITTIVA DEL DANNO, DELLE VULNERABILITA' E DEGLI INTERVENTI VOLTI AL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DEL FABBRICATO
21. • TAV.ST.05 RELAZIONE DI CALCOLO – ANTE OPERAM
22. • TAV.ST.06 RELAZIONE DI CALCOLO – POST OPERAM
23. • TAV.ST.07 RELAZIONE SULLA MODELLAZIONE SISMICA CONCERNENTE LA PERICOLOSITA' SISMICA DI BASE
24. • TAV.ST.08 RELAZIONE AI SENSI DEL C.10.2 NTC 2018 (AFFIDABILITA' CODICE DI CALCOLO ED ACCETTABILITA' DEI RISULTATI)
25. • TAV.ST.09 RELAZIONE SINTETICA DEL PROGETTO STRUTTURALE
26. • TAV.ST.10 RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI
27. • TAV.ST.11 RELAZIONE SUI MATERIALI
28. • TAV.ST.12 PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE
29. • TAV.ST.13 DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA AI SENSI DEL COMMA 4 DELL'ART. 93 DEL DPR N. 380 /2001
30. • TAV.ST.14 SCHEDA DI SINTESI DELL'INTERVENTO
31. SICUREZZA
32. • TAV. S.01 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
33. • TAV. S.02 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
34. • TAV. S.03 FASCICOLO DELL'OPERA
35. ECONOMICO
36. • TAV. E.01 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
37. • TAV. E.02 ELENCO PREZZI
38. • TAV. E.03 QUADRO ECONOMICO GENERALE
39. • TAV. E.04 DISEGNI CONTABILI
40. • TAV. E.05 STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA - ALL.2 ORDINANZA N. 58/2018

VERIFICA ELABORATI



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

63082 – Via Carrafo n. 22 – C.F. 80000270449 – ☎ 0736 81871 – 📠 0736 818760

UFFICIO TECNICO

Si è proceduto all'esame della documentazione costituente il Progetto per verificare la rispondenza a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;

In ordine ai requisiti di carattere generale si riscontra che:

- Il progetto è redatto nel rispetto di norme e regole tecniche di riferimento per il tipo di opere ed in particolare con il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- È stata verificata la sottoscrizione dei documenti e l'assunzione delle responsabilità del progettista;
- Si ritiene che vi sia la completezza della progettazione e ricerca delle lavorazioni in dettaglio, minimizzando i rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- Vi sono presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo, per le scelte di intervento progettuale e dei materiali.

ESITO FINALE DELLA VERIFICA

Le attività, svolte in contraddittorio con il progettista, hanno evidenziato l'esito positivo della verifica finale del progetto esecutivo in argomento.


Castel di Lama, 10 Giugno 2021



SOGGETTO VERIFICATORE

Ing. Fabiola Ciotti

Fabiola Ciotti



IL PROGETTISTA

Ing. Di Emidio Giustino

Di Emidio Giustino