

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO

(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località: EXPOLOGO
(denominazione Istat)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra 110-8748 Scheda n. 0231 Data 24/07/17 giorno mese anno

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. I 11 Istat Prov. I 043 Istat Comune I 007
N° aggregato 01261 00 N° edificio



DATI CATASTALI
Foglio 125 Allegato
Particelle 278- sub

1 ☐ VIA VIA LILI
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO Numero/i Civico/i 1101-112
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO
(indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO MOSCETTA M. GABRIELLA

GRIFANTINI ROBERTA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)		Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8	☐ 1 <2.50	☐ A <50	☐ I 400 ÷ 499	☒ A Abitativo	☒ 1 Muratura	☐ 1 Edificio AGIBILE
☐ 2 ☐ 9	☒ 2 2.50 ÷ 3.49	☒ B 50 ÷ 69	☐ L 500 ÷ 649	☐ B Produttivo	☐ 2 Cemento armato	☒ 2 Edificio NON UTILIZZABILE
☒ 3 ☐ 10	☐ 3 3.50 ÷ 5.00	☐ C 70 ÷ 99	☐ M 650 ÷ 899	☐ C Commercio	☐ 3 Mista (mur. + c.a.)	☐ 3 Edificio NON UTILIZZABILE
☐ 4 ☐ 11	☐ 4 >5.00	☐ D 100 ÷ 129	☐ N 900 ÷ 1199	☐ D Uffici	☐ 4 Altro: _____	per SOLO RISCHIO ESTERNO
☐ 5 ☐ 12		☐ E 130 ÷ 169	☐ O 1200 ÷ 1599	☐ E Serv. pubbl.	_____	☐ 4 Sopralluogo NON eseguito per: _____
☐ 6 ☐ >12		☐ F 170 ÷ 229	☐ P 1600 ÷ 2199	☐ F Deposito	_____	
☐ 7		☐ G 230 ÷ 299	☐ Q 2200 ÷ 3099	☐ G Strategico	_____	
		☐ H 300 ÷ 399	☐ R >3099	☐ H Turist. ricett.	_____	

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

DINO MICOTTA

MASSIMO LEONI

FIRME [Signature]

PER RICEVUTA

[Signature] Responsabile

Servizio Edilizia Pubblica
(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

Urbanistica - Ricostruzione

Arch. Barbara Mattei

NOTA: esito della scheda FAST:-

Numero e data della scheda FAST :- n. squadra