

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO

 (versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA

 Comune: CAHERINO

 Frazione/Località: _____

 (denominazione Istat)

1 ☐ VIA SAN VINCENZIO

 2 ☐ CORSO _____

 3 ☐ VICOLO _____

 4 ☒ PIAZZA _____

 5 ☐ ALTRO _____

Numero/i Civico/i 1

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

 Squadra MR619 Scheda n. 102 Data 24/02/17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

 Istat Reg. 141 Istat Prov. 1043 Istat Comune 10104

 N° aggregato 101379 101 N° edificio 102

DATI CATASTALI


 Foglio 164 Allegato 102

 Particelle 141 _____

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO SARIA SEMMIOLONI (AFFITTUARIA

ISTITUTIVO DI CIESANO SOSTENTAMENTO QUERO)

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con Interralli	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8 ☐ 2 ☐ 9 ☐ 3 ☐ 10 ☒ 4 ☐ 11 ☐ 5 ☐ 12 ☐ 6 ☐ >12 ☐ 7	☐ <2.50 ☒ 2.50 + 3.49 ☐ 3.50 + 5.00 ☐ >5.00	A ☐ <50 I ☐ 400 ÷ 499 B ☐ 50 ÷ 69 L ☐ 500 ÷ 649 C ☐ 70 ÷ 99 M ☐ 650 ÷ 899 D ☒ 100 ÷ 129 N ☐ 900 ÷ 1199 E ☐ 130 ÷ 169 O ☐ 1200 ÷ 1599 F ☐ 170 ÷ 229 P ☐ 1600 ÷ 2199 G ☐ 230 ÷ 299 Q ☐ 2200 ÷ 3000 H ☐ 300 ÷ 399 R ☐ >3000	☒ Abitativo ☐ Produttivo ☐ Commercio ☐ Uffici ☐ Serv. pubbl. ☐ Deposito ☐ Strategico ☐ Turist. ricett.	☒ Muratura ☐ Cemento armato ☐ Mista (mur.+c.a.) ☐ Altro: _____	☐ Edificio AGIBILE ☒ Edificio NON UTILIZZABILE ☒ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO ☐ Sopralluogo NON eseguito per: _____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

ANDREA COSTANTINI

CRISTIAN RINALDESI

FIRME

Andrea Costantini

Cristian Rinaldesi

Il Responsabile

 Servizio Intervento Privato -

 Urbanistica - Ricostruzione

Arch. Barbara Mattei

 (Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

Data _____