

SOPRAWOGHI UTC (POST SCOSSE 10/04/2018)


PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO

 (versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA

Comune: CAMERINO

Frazione/Località: _____
(denominazione Istat)

1 ☐ VIA SAN FELICE
 2 ☐ CORSO _____
 3 ☐ VICOLO _____
 4 ☐ PIAZZA _____
 5 ☐ ALTRO LOCALITÀ
 (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra 1111 Scheda n. 104 Data 09/05/18

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. 111 Istat Prov. 1043 Istat Comune 1011

N° aggregato _____ N° edificio 1011


DATI CATASTALI

Foglio 416 Allegato 11

Particelle 1185 _____

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO AZIENDA AGRICOLA SIMONELLI BRUNO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8 ☒ 2 ☐ 9 ☐ 3 ☐ 10 ☐ 4 ☐ 11 ☐ 5 ☐ 12 ☐ 6 ☐ >12 ☐ 7	☐ 1 <2,50 ☒ 2 2,50 ÷ 3,49 ☐ 3 3,50 ÷ 5,00 ☐ 4 >5,00	A ☐ <50 I ☐ 400 ÷ 499 B ☐ 50 ÷ 69 L ☐ 500 ÷ 649 C ☐ 70 ÷ 99 M ☐ 650 ÷ 899 D ☒ 100 ÷ 129 N ☐ 900 ÷ 1199 E ☐ 130 ÷ 169 O ☐ 1200 ÷ 1599 F ☐ 170 ÷ 229 P ☐ 1600 ÷ 2199 G ☐ 230 ÷ 299 Q ☐ 2200 ÷ 3000 H ☐ 300 ÷ 399 R ☐ >3000	A ☐ Abitativo B ☐ Produttivo C ☐ Commercio D ☐ Uffici E ☐ Serv. pubbl. F ☐ Deposito G ☐ Strategico H ☐ Turist. ricett.	☒ 1 Muratura ☐ 2 Cemento armato ☐ 3 Mista (mur.+c.a.) ☐ 4 Altro: _____	☐ 1 Edificio AGIBILE ☒ 2 Edificio NON UTILIZZABILE ☐ 3 Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO ☐ 4 Sopralluogo NON eseguito per: _____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

VALENTINA SCARONI
ANDREA CIMARELLI

FIRME

[Signature]
[Signature]

Il Responsabile

Servizio Edilizio PER RICEVUTA -
 Urbanistica - Ricostruzione
Arch. Barbara Mattei



Data 09/05/18

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

SOPRAUOGHI UTC (POST SCOSSE 10/04/2018)

PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA

Comune: CAMERINO

Frazione/Località:
(denominazione Istat)

1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

SAN FELICE

Numero/i Civico/i

LOCALITÀ

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra 1111

Scheda n. 125

giorno mese anno

Data 09/05/18

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. 11

Istat Prov. 043

Istat Comune 003

N° aggregato

N° edificio 002

DATI CATASTALI


Foglio 146

Allegato 11

Particelle 1185

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO LAZIO ENDA LA GRIPOLIA SIMONELLI BIANCA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)		Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
1 ☐ 8	1 ☐ <2,50	A ☐ <50	I ☐ 400 ÷ 499	A ☐ Abitativo	1 ☐ Muratura	1 ☐ Edificio AGIBILE
2 ☐ 9	2 ☐ 2,50 ÷ 3,49	B ☐ 50 ÷ 69	L ☐ 500 ÷ 649	B ☐ Produttivo	2 ☐ Cemento armato	2 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE
3 ☐ 10	3 ☐ 3,50 ÷ 5,00	C ☐ 70 ÷ 99	M ☐ 650 ÷ 899	C ☐ Commercio	3 ☐ Mista (mur.+c.a.)	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO
4 ☐ 11	4 ☐ >5,00	D ☐ 100 ÷ 129	N ☐ 900 ÷ 1199	D ☐ Uffici	4 ☐ Altro:	4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:
5 ☐ 12		E ☐ 130 ÷ 169	O ☐ 1200 ÷ 1599	E ☐ Serv. pubbl.		
6 ☐ >12		F ☐ 170 ÷ 229	P ☐ 1600 ÷ 2199	F ☐ Deposito		
7 ☐		G ☐ 230 ÷ 299	Q ☐ 2200 ÷ 3000	G ☐ Strategico		
		H ☐ 300 ÷ 399	R ☐ >3000	H ☐ Turist. ricett.		

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

VALENTINA SCARONI

ANDREA CIMARELLI

FIRME

[Signature]

Il Responsabile

Servizio Edilizia Ricevuta - Urbanistica - Ricostruzione

Arch. Barbara Mattei

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)



Data 09/05/18